

I. CIOC

M. CATRINA

N. CRISTEA

INSTALAȚII ELECTROMECANICE CONSTRUCTII DE MASINI ȘI APARATE ELECTRICE

Manual pentru licee industriale și de matematică-fizică
cu profil de electrotehnica,
clasa a XI-a,
și școli profesionale

XI

Conf. dr. ing. I. CIOC

Ing. M. CATRINA

Ing. N. CRISTEA

prof. gr. II

INSTALAȚII ELECTROMECHANICE CONSTRUCȚII DE MAȘINI SI APARATE ELECTRICE

Manual pentru licee industriale și de matematică-fizică
cu profil de electrotehnică (meseria electromecanic),
clasa a XI-a, și școli profesionale



EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

În etapa actuală, mașinile și aparatelor electrice ocupă un loc din ce în ce mai important în economie, datorită multiplelor avantaje pe care le oferă utilizarea energiei electrice.

În țara noastră, odată cu primul plan cincinal, industria electrotehnică a intrat în centrul preocupațiilor conducerii de partid și de stat, trecindu-se la construirea unor întreprinderi mari, dotate cu utilaje moderne, pe baza unor proiecte bine studiate. Fabricarea mașinilor și aparatelor electrice s-a grupat astfel încât să se asigure posibilități optime de organizare pentru obținerea unor produse cu calități superioare, în condiții de finală productivitate.

Fabricarea de mașini electrice rotative s-a grupat după tipul și mărimea mașinilor, pentru asigurarea unei specializări raționale a producției. În același scop, fabricarea transformatoarelor s-a grupat după mărimea lor, iar fabricarea aparatajului, în special, după tensiunea de lucru. În prezent, se poate spune că nu există produs din acest domeniu care să nu fie sau să nu poată fi fabricat în țară.

Ponderea operațiilor în procesul tehnologic de fabricație a mașinilor și aparatelor electrice se poate aprecia astfel :

Mașini electrice rotative :

- operații generale de prelucrări mecanice, sudare, ștanțare, circa 70% ;
- realizarea înfășurărilor, inclusiv procesul de izolare, circa 20% ;
- operații de control pe faze și finale, precum și alte operații specifice, restul de circa 10%.

În general, mașinile electrice rotative sunt caracterizate printr-o foarte mare diversificare constructivă și de aceea problemele de automatizare și chiar mecanizare a diverselor faze sau procese tehnologice sunt dificile.

Precizia prelucrărilor este ridicată având în vedere părțile în mișcare și necesitatea realizării unui întregier relativ mic.

Operațiile de ștanțare sunt deosebit de importante, de ele depinzând în primul rînd calitatea miezului magnetic.

O problemă deosebită o ridică contactele alunecătoare între colector sau inelele de contact și perii.

Transformatoare :

- operații generale de prelucrări mecanice, sudare, ștanțare, circa 76% ;
- operații specifice industriei electrotehnice, circa 24%, din care circa 22% referindu-se la înfășurări și izolațiile sale.

În general, procedeele de prelucrare la cald sunt mai reduse și se referă în special la sudarea cuvelor.

Ștanțarea și calitatea ștanțării ocupă și aici un rol deosebit de important pentru asigurarea calității miezurilor magnetice.

Aparate electrice :

- operații generale, circa 90% ;
- operații specifice, restul de circa 10%.

Prelucrările prin aşchieri ocupă un volum important, dar nu se cere un grad ridicat de precizie decât acolo unde sunt piese în mișcare (contacte amovibile, acționări etc.).

Din punctul de vedere al rolului pe care-l au în produs, elementele mașinilor și aparatelor pot fi grupate în două părți :

- părțile active, prin care se înțeleg circuitele magnetice (miezurile magnetice) și înfășurările cu anexele lor (căile de curent, contactele etc.) ;
- părțile auxiliare, în care sunt incluse elementele care au un rol constructiv (carcasă, lagăre, cuve etc.).

Materialele aferente fiecărei părți se grupează, de asemenea, în materiale active și materiale auxiliare.

PARTEA ÎNȚÂI

PROBLEME GENERALE ALE TEHNOLOGIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI ȘI APARATE ELECTRICE

CAPITOLUL 2 PROCESUL DE PROducțIE

2.1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE PROducțIE INTR-O ÎNTreprindere CONSTRUCTOARE DE MAȘINI ȘI APARATE ELECTRICE

Prin *proces de producție* se înțelege întregul complex de activități desfășurate în scopul transformării materiei prime și a materialelor în produse finite.

Condițiile necesare desfășurării procesului de producție sunt asigurate de o pregătire corespunzătoare a fabricației, care cuprinde :

- pregătirea tehnică ;
- pregătirea materială ;
- lansarea în fabricație.

Pregătirea tehnică a fabricației depinde de modul de organizare a întreprinderii respective și în special de tipul său de producție.

În general, fazele, de la prevederea în plan pînă la punerea în fabricație a produsului, sunt următoarele :

- proiectarea produsului ;
- proiectarea tehnologiei de execuție a produsului ;
- proiectarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor (S.D.V.-urilor) necesare ;
- execuția și omologarea S.D.V.-urilor ;
- realizarea, experimentarea și omologarea prototipului ;
- realizarea și omologarea seriei zero.

Etapa *pregătirii tehnice* poate fi realizată fie de institutele specializate, care urmează să predea întreprinderilor toată pregătirea tehnică verificată prin realizare prototipului și a seriei zero, fie de serviciile specializate în pregătirea fabricației, ca : Tehnolog-șef, Constructor-șef, Sudor-șef, Metalurg-șef etc. ale întreprinderilor care nu sunt deservite de institute.

Oricare ar fi modul de realizare a pregătirii tehnice, ea trebuie să cuprindă următoarele sectoare :

- sectorul de proiectare și construcție, care se ocupă cu elaborarea proiectelor noi și de modernizare constructivă a proiectelor existente în fabricație ;

— sectorul de tehnologie, care se ocupă de proiectarea și îmbunătățirea continuă a proceselor tehnologice specifice M.A.E., precum și de coordonarea, din punct de vedere tehnic, a celorlalte servicii colaboratoare, ca Sudor-șef, Metalurg-șef etc.;

— sectorul de concepție S.D.V.-uri, care proiectează și dă în execuție toate S.D.V.-urile cerute de concepția tehnologică respectivă.

Între concepția constructivă a produsului și cea tehnologică trebuie să existe o strânsă legătură și interdependentă. O construcție necorespunzătoare nu poate fi îmbunătățită printr-o tehnologie chiar excepțional de bine pusă la punct, după cum și un proiect bun poate fi compromis de o tehnologie necorespunzătoare.

Numai după ce proiectul și tehnologiile au fost verificate prin realizarea prototipului și a seriei zero, reușind a se obține parametrii prevăzuți, cu tehnologiile (procedeele tehnologice și manopera aferentă) și dotările prevăzute, se poate spune că pregătirca tehnică a fabricației este terminată și este posibilă lansarea în fabricație.

Pregătirea materială a fabricației se face în conformitate cu consumurile specifice stabilite la faza de pregătire a fabricației și în baza planului economic și social al activității întreprinderii, urmărindu-se asigurarea condițiilor materiale necesare desfășurării în bune condiții a procesului de producție.

Lansarea în fabricație constituie ultima etapă a pregătirii fabricației și se face de către serviciul Planificare, serviciu care dispune executarea produsului prin intermediul comenziilor de fabricație corelate cu planul de producție. Comanda de fabricație lansată în secțiile productive este analizată și apoi se trece la defalcarea lucrărilor pe om și pe mașină.

Schema de organizare a unei întreprinderi constructoare de mașini și aparate în general cuprinde : compartimente — sectoare — secții sau servicii — ateliere — linii.

Cea mai importantă parte a procesului de producție al unei întreprinderi se desfășoară în cadrul secțiilor productive.

După modul de participare la realizarea produsului finit, procesele de producție pot fi : de bază, auxiliare și de deservire.

În cadrul *proceselor de bază*, materialele suferă modificări ale formei, ale dimensiunilor, ale proprietăților, ale poziției relative a suprafețelor și ale aspectului lor, transformându-se în produse finite. Aceste procese cuprind procedeele tehnologice : turnare, prelucrare mecanică, ștanțare și împachetare, bobinare, impregnare, asamblare, încercare, finisare, vopsire etc.

Procesele auxiliare și de deservire completează și asigură realizarea proceselor de bază. Ele cuprind procesele de producție a energiei electrice, a aburului și a aerului comprimat, întreținerea mașinilor-unelte și a utilajelor, construcția și întreținerea sculelor, dispozitivelor și verificătoarelor, întreținerea clădirilor, transporturilor interne etc.

S-a arătat că procesul de producție se realizează în cadrul secțiilor sau al atelierelor de care dispune întreprinderea.

După modul cum participă la realizarea produsului, secțiile pot fi :

— de bază, pentru procesele de bază ;

— auxiliare, pentru procesele auxiliare ;

— de deservire, pentru procesele de deservire.

Secțiile de bază cuprind : turnătoriile, forja, tratamentele termice, prelucrarea mecanică, ștanțarea și împachetarea, bobinarea și impregnarea, montajul și probele, vopsitoriiile etc.

Secțiile auxiliare participă indirect la realizarea produsului, furnizînd secțiilor de bază energia necesară și asigurînd întreținerea și repararea mașinilor și a utilajelor, construcția, întreținerea și repararea S.D.V.-urilor.

Secțiile de deservire asigură transporturile interne, aprovizionarea cu materiale și desfacerea produselor finite.

Organizarea procesului de producție și stabilirea proceselor tehnologice depind de volumul producției care urmează a se executa.

2.2. TIPURI DE PROducțIE

Cel mai important factor care determină desfășurarea proceselor de producție și a proceselor tehnologice este volumul producției de același fel ce urmează a se executa.

Din acest punct de vedere se deosebesc următoarele tipuri de producție : de unicate, în serie și în masă.

Producția de unicate, sau individuală, se caracterizează prin fabricarea produsului într-un singur exemplar sau într-un număr redus de exemplare. Operațiile se execută cu un număr redus de S.D.V.-uri, muncitorii avînd o calificare superioară.

În producția de unicate intră fabricarea prototipurilor în atelierele experimentale, a turbogeneratoarelor, a hidrogeneratoarelor și, în general, a mașinilor și a transformatoarelor foarte mari.

Producția în serie se caracterizează prin constanța operațiilor specifice fiecărui loc de muncă, efectuate asupra unui lot (serii) de produse.

După fabricarea unui lot de produse de un anumit tip se trece la fabricarea unui alt lot de produse de alt tip, cu alte reglaje ale mașinilor sau ale instalațiilor și, parțial, cu alte S.D.V.-uri.

După cum seria (lotul) este formată dintr-un număr mai mic sau mai mare de unități, producția în serie poate fi de serie mică, mijlocie sau mare.

Producția în serie se întilnește la fabricarea mașinilor electrice de puteri medii, a transformatoarelor medii și mai ales a aparatelor electrice de linie.

Producția în masă se caracterizează prin aceea că la locul de muncă se execută în mod permanent (foarte rar, o perioadă mare de timp), aceleasi operații. De aceea, calificarea muncitorilor direct productivi este mai scăzută, însă a celor auxiliari (reglori, mecanici de întreținere etc.) este mai ridicată.

Procesul de producție se remarcă prin organizarea fabricației în „flux continuu“, pe linii specifice, cu ritmuri sincronizate.

Din dotarea liniilor fac parte : mașini-unelte de mare productivitate, mașini-unelte speciale, mașini-unelte automate etc. Productivitatea cea mai ridicată o asigură liniile automate de fabricație, care necesită numai alimentare-descarcare, supraveghere și reglaje.

De asemenea, procesul de producție se caracterizează prin folosirea pe scară largă a S.D.V.-urilor speciale.

Producția în masă se caracterizează prin interschimbabilitatea totală a elementelor componente.

Acest tip de producție se întilnește la fabricarea motoarelor electrice mici și foarte mici (micromâșini), precum și a transformatoarelor și a aparatelor electrice mici sau medii.

2.3. PROCESUL ȘI FLUXUL TEHNOLOGIC

2.3.1. PROCESUL TEHNOLOGIC

Procesul tehnologic cuprinde totalitatea operațiilor ce se efectuează în scopul modificării proprietăților, a dimensiunilor și a formei materiei prime și materialelor. El reprezintă partea cea mai importantă a procesului de producție, fiind în legătură directă cu transformarea materialelor și a semi-fabricatelor în produse finite. Această transformare se realizează după o documentație tehnologică, printr-o succesiune de procedee tehnologice (turnare, aşchierare, stanțare, bobinare etc.).

Același produs finit se poate obține prin aplicarea a diferite procedee tehnologice. Alegerea unui anumit procedeu tehnologic este determinată de condițiile tehnico-economice.

Rezultă deci că procesul tehnologic are un rol foarte important, el trebuind să asigure :

- realizarea performanțelor impuse produsului ;
- realizarea volumului de producție stabilit ; o productivitate ridicată ;
- un consum minim de materiale și un cost redus ;
- realizarea aspectului comercial al produsului.

Mijloacele prin care se realizează aceste cerințe sunt :

- organizarea corespunzătoare a fabricației, în funcție de mărimea seriei ;
- alegerea celor mai raționale planuri de creare a materialelor ;
- prevederea unor adaosuri de prelucrare cît mai mici ;
- folosirea S.D.V.-urilor necesare ;
- divizarea operațiilor complexe în operații elementare, care permit specializarea muncitorilor și folosirea eficientă a utilajelor ;
- studierea atentă a ciclului de fabricație, în scopul reducerii timpului global de producție și al transporturilor interne ;
- alegerea celor mai potrivite și mai eficiente procedee și mijloace de control.

La proiectarea procesului tehnologic, tehnologul trebuie să aleagă varianta cea mai economică.

Procesul tehnologic poate fi descompus în mai multe elemente.

Operația este o parte a procesului tehnologic efectuată de către un lăzător sau de mai mulți, pe un anumit loc de muncă, prevăzut cu anumite utilaje și unelte de muncă, acționând asupra unor anumite obiecte sau grupe de obiecte ale muncii, în cadrul uneia și a celeiași tehnologiei. Operația poate cuprinde mai multe faze.

Faza este acea parte a operației ce se caracterizează prin utilizarea același unelte de muncă și a aceluiași regim tehnologic, obiectul muncii suferind o singură transformare ; de exemplu, strunjirea de eboșare, strunjirea de finisare, găurirea etc. sunt faze ale operației de strunjire.

Trecerea reprezintă partea din fază care se repetă identic ; de exemplu, înătărarea unui adaos de prelucrare prea mare se obține prin mai multe treceri.

Minuirea este totalitatea mișcărilor executate de un muncitor pentru pregătirea unei treceri sau a unei faze de lucru.

Miscarea este cel mai simplu element al activității executantului, care constă dintr-o deplasare, luare de contact cu desprinderea acestuia de utilaj

sau de organele sale de comandă, de unealta de lucru sau de obiectul muncii asupra căruia acționează.

În totalitatea lor, aceste elemente se întâlnesc în special, la procesul tehnologic de prelucrări mecanice.

Ca parte a procesului de producție, procesul tehnologic se realizează aşa cum s-a arătat, în cadrul secțiilor sau al atelierelor de care dispune întreprinderea.

2.3.2. FLUXUL TEHNOLOGIC

Fiecare întreprindere are un anumit plan de amplasare a utilajelor. În funcție de acest plan și de operațiile la care vor fi supuse, se stabilește, în ordine cronologică, drumul pe care trebuie să-l urmeze fiecare piesă sau fiecare subansamblu de la intrare — ca material, pînă la ieșire — ca piesă finită, drum care constituie *fluxul tehnologic*.

Fluxul tehnologic poate fi în serie pentru o piesă, însă în paralel cu al altor piese cu care aceasta se asamblează. De exemplu, fluxul tehnologic de execuție a unei carcase sudate este în serie, operațiile fiind: trasare, debitare, sudare, detensionare, prelucrare etc., dar el este în paralel cu fluxul tehnologic, de execuție a toanelor, care, la rîndul lui, este tot în serie, operațiile fiind: debitare, stanțare, debavurare, sortare etc. Ambele fluxuri se unesc la asamblarea statorului (impachetarea miezului magnetic).

Cele arătate sint ilustrate în figura 2.1.

Figura 2.2 reprezintă fluxul tehnologic al unui ansamblu motor asincron cu rotorul în scurtcircuit, la care s-a considerat că miezurile magnetice stator și rotor sunt impachetate și presate separat (cu scoabe), asamblarea lor cu carcasa și, respectiv, cu arborele făcîndu-se după bobinare.

2.3.3. ELEMENTE DE NORMARE TEHNICĂ ÎN PROCESUL TEHNOLOGIC

Una din condițiile creșterii productivității muncii o constituie perfeționarea întregii producții, respectiv introducerea pe scară largă a tehnicii noi și a proceselor tehnologice avansate, mecanizarea și automatizarea producției, îmbunătățirea organizării muncii, ridicarea nivelului de calificare al acelora care creează și deservesc mijloacele de producție.




Fig. 2.1. Fluxuri tehnologice paralele (carcasă și miez).




Fig. 2.2. Fluxul tehnologic de fabricație a unui motor asincron cu rotorul în scurtcircuit, din fabricația curentă.

2.3.3.1. Norma tehnică de timp și structura ei. Norma de timp reprezintă durata de timp necesară pentru executarea unui produs, în anumite condiții tehnico-organizatorice și se compune din :

— **Timpul de pregătire-încheiere** T_{pi} , reprezentând timpul în care executantul studiază documentația de execuție, pregătește condițiile necesare executării acesteia (reglarea mașinii, montarea sculelor și S.D.V.-urilor etc.) și, după terminarea lucrării, aduce locul de muncă în stare inițială.

— **Timpul operativ** T_{op} , reprezentând timpul în care executantul modifică cantitativ și calitativ obiectul muncii.

— **Timpul de deservire a locului de muncă** T_{dl} , reprezentând timpul în care executantul asigură, într-un schimb de muncă, menținerea în stare de funcționare a utilajelor și a sculelor, organizarea și aprovizionarea, ordinea și curățenia locului de muncă.

— **Timpul de intreruperi reglementare** T_{ir} , reprezentând timpul în care procesul muncii este întrerupt pentru odihnă și necesitățile firești ale executantului t_{on} , precum și timpul de intreruperi conditionate de tehnologie și de organizarea muncii t_{to} .

2.3.3.2. Determinarea normei tehnice de timp. Timpul de pregătire-încheiere depinde de organizarea locului de muncă, de construcția mașinii-unei, de complexitatea piesei care se prelucrează cît și a S.D.V.-urilor folosite.

Din relația de calcul a timpului normat pe operații rezultă că în fabricație este indicat să se lanseze loturi de piese cît mai mari, deoarece locul de muncă se pregătește o singură dată pentru întregul lot :

$$T_n = \frac{T_{pi}}{z} + T_u,$$

unde :

T_n este timpul normat pe operații, în min;

T_{pi} — timpul de pregătire-încheiere, în min;

z — numărul de piese din lot;

T_u — norma de timp unitar, în min.

Timpul unitar se compune din :

- timpul operativ;
- timpul de deservire a locului de muncă;
- timpul de odihnă, necesități firești, de intreruperi tehnologice și organizatorice.

Norma timpului unitar se calculează cu relația :

$$T_u = T_{op} + T_{dl} + T_{ir}. \quad (2.1)$$

În condițiile producției în serie mică, pentru simplificarea calculului normelor tehnice, relația pentru determinarea normelor de timp unitar este :

$$T_u = T_{op} \left[1 + \frac{K}{100} \right] [\text{min}]. \quad (2.2)$$

în care K reprezintă timpul total pentru deservirea locului de muncă, odihnă și necesități firești, în procente, din timpul operativ.

APLICAȚIE

Să se calculeze timpul normă pe operație la depășirea unor bobine, admisindu-se timpul de pregătire-încheiere $T_{pi} = 20$ min și timpul unitar $T_u = 5$ min, pentru o lansare în fabricație de 10 bobine și pentru o lansare de 100 bobine.

Rezolvare:
Se folosește relația:

$$T_n = \frac{T_{pt}}{z} + T_u.$$

În primul caz $T_{n1} = \frac{20}{10} + 5 = 7$ min, iar în cazul al doilea $T_{n2} = \frac{20}{100} + 5 = 5,2$ min.
Deci, o economie în cel de-al doilea caz de circa 26% față de primul caz.

CAPITOLUL 3

PRINCIPII GENERALE DE ELABORARE A PROCESELOR TEHNOLOGICE

3.1. GENERALITĂȚI

La elaborarea unui proces tehnologic, fie de prelucrare mecanică, fie de altă natură (înfășurare), trebuie să se înceapă prin analizarea caracteristicilor constructive și dimensionale ale piesei sau ale subansamblului, a condițiilor de precizie dimensională și de formă, cît și a calității suprafeteelor prelucrate. Pe baza acestei analize se va stabili procesul tehnologic optim.

Factorii principali de care trebuie să se țină seama la alegerea variantei tehnologice sunt: proiectul de execuție a produsului, utilajul disponibil, caracterul producției, semifabricatelor folosite, organizarea procesului de fabricație, cadrele disponibile, condițiile de muncă etc.

3.1.1. PROIECTUL DE EXECUȚIE A UNUI PRODUS

Documentul de bază pentru elaborarea procesului tehnologic îl constituie proiectul de execuție a produsului, care trebuie să cuprindă: borderoul de desene, nomenclatorul de piese, desenul de ansamblu, desenele de subansambluri, desenele de detaliu pentru fiecare piesă componentă, memoria justificativ de calcule, documentele tehnice (directivele tehnologice, memoria tehnică, cartea mașinii, caietul de sarcini).

3.1.2. INFLUENȚA VOLUMULUI PROducțIEI ASUPRA ELABORĂRII PROCESULUI TEHNOLOGIC

Volumul producției pentru un anumit produs influențează și determină proiectarea tehnologiei de execuție, alegerea utilajelor și a sculelor, precum și amplasarea mașinilor-unelte.

În funcție de volumul producției, se deosebesc :

— procese tehnologice pentru producția de unicate și în serie mică, atunci cînd trebuie să se execute o singură bucătă (mașină sau aparat) sau un număr foarte mic;

— procese tehnologice pentru producția în serie mare, caracteristice fabricării unui număr mare de mașini sau aparate;

— procese tehnologice pentru producția în masă, atunci cînd trebuie să se execute un număr foarte mare de produse identice.

Pentru producția în serie mică sau de unicate nu se execută o pregătire de detaliu a fabricației, încrucișată ar costa foarte mult, ridicînd nemijlocit costul produsului.

Producția în serie mare este cea mai răspîndită în construcția de mașini și aparate și se caracterizează, în principal, prin efectuarea după anumite perioade de timp a acelorași operații asupra unor loturi de piese. Pregătirea fabricației și a procesului tehnologic se face în detaliu, utilizîndu-se utilaje și mașini-unelte universale, modernizate, specializate, precum și scule, dispozitive și verificatoare speciale.

La producția de masă este caracteristic faptul că la locurile de muncă se execută în mod permanent aceeași operație în ritm continuu, la o cadență orară stabilită. Din aceste considerente, elaborarea procesului tehnologic se cere să se facă în mod amănunțit, la cel mai înalt grad. În mod deosebit trebuie să se stabilească tehnologia amănunțită pentru liniile tehnologice și pentru liniile de transfer.

Se folosesc mașini-unelte, utilaje și S.D.V.-uri de mare capacitate, în general mașini specializate, mașini speciale, mașini aggregate și mașini automate, dispuse riguros în flux tehnologic și parțial sau total linii automate de fabricație.

Calificarea muncitorilor scade odată cu creșterea gradului de mecanizare sau de automatizare, dar calificarea reglorilor trebuie să fie înaltă.

La producția în masă, deși pregătirea tehnologică se realizează la cel mai înalt grad, cheltuielile raportate la unitatea de produs rezultă ca fiind minime.

3.2. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNOLOGICE

Elaborarea procesului tehnologic pe baza elementelor de mai sus începe cu întocmirea documentației tehnologice.

Prin *documentație tehnologică* se înțelege totalitatea documentelor de uz intern ale unei întreprinderi, prin care se sistematizează elementele procesului tehnologic. Documentația tehnologică este materializarea concepției generale despre procesul de realizare a unui reper, subansamblu sau produs.

Documentația tehnologică nu are o componentă unitară la toate întreprinderile și formularele, diferă ca formă; fondul lor este însă întotdeauna același.

Planul de operații se alcătuiește avînd ca element de bază operația. El se referă la o singură piesă și prezintă operațiile de execuție în succesiunea lor în procesul tehnologic. Operațiile sunt tratate fiecare în parte, amănunțit, punînd la îndemîna executantului toate detaliile necesare unei înțelegeri clare a modului în care trebuie executată operația, cu indicarea cotelor pe schiță, a preciziei necesare, a netezimii suprafeteelor și a condițiilor ce trebuie asigurate pentru respectarea desenului de construcție.

În scopul împlinirii acestor deziderate este necesar ca din planul de operații să reiasă cu claritate :

- produsul, ansamblul și subansamblul de care aparține piesă ;
- secția și atelierul căruia îi revine execuțarea piesei ;
- seria de fabricație sau cadența orară ;
- modul de obținere a semifabricatului, forma, dimensiunile și calitatea materialului ;
- filmul tehnologic al operațiilor de prelucrare divizate pe faze, mănuiri, mișcări etc., descrise și codificate ;
- schița piesei, dimensiunile suprafeței care se prelucrează, toleranțele și rugozitatea ce trebuie obținute după operația respectivă (suprafețele care se prelucrează se desenează cu linie îngroșată) ;
- modul în care se face prinderea piesei în vederea prelucrării (se utilizează simboluri) ;
- mărimea adaosului de prelucrare ;
- elementele de reglare a mașinii-unelte sau a utilajului (uneori se dau „fișe de reglaj“ aparate) ;
- mașina-unealtă sau utilajul ;
- ciclurile de lucru cu evidențierea vitezelor ;
- timpii normați pe operație și pe fază ;
- sculele, dispozitivele și verificatoarele, indicându-se standardul sau norma, cînd este cazul ;
- lichidul de răcire ;
- numărul de repere executate simultan ;
- precizări asupra modului de organizare a operației, instrucțiuni sau indicații speciale de protecție a muncii ;
- numele persoanelor ce au întocmit planul și care i-au adus modificări ulterioare.

După redactarea generală, înainte de a ajunge la secția de producție, planul de operații va trece pe la atelierul de proiectare S.V.D.-uri, unde se elaborează documentația sculelor, a dispozitivelor și a verificatoarelor ne-standardizate.

În afara indicațiilor tehnologice și organizatorice, fișa tehnologică indică utilajul sau mașina-unealtă, dispozitivele și sculele prevăzute, precum și valoarea manoperei și a materialului. Ea poate fi folosită la antecalculul costului.

Nomenclatorul de piese se folosește în unele întreprinderi pentru o privire de ansamblu a produsului. El este util, în special, pentru stabilirea nevoieșărului de materiale, și apoi, pentru urmărirea asamblării pieselor finite.

Documentația de control, formată din plane, fișe etc., se elaborează în paralel cu planul de operații.

La întocmirea documentației tehnologice trebuie să se țină seama de :

- *calitatea producției*, care asigură competitivitatea desfacerii produselor și conferă acestora parametrii funcționali din proiect, funcționare silentioasă, aspect frumos, anduranță mare, întreținere ușoară și condiții de securitate a muncii ;

- *tehnologicitatea pieselor*, definită ca totalul operațiilor necesare și posibile pentru executarea unui produs, și care este caracterizată de următoarele elemente :

- formă simplă și optimă, număr mic de suprafețe ce trebuie prelucrate ;

- semifabricate cu adaosuri de prelucrare mici ;
- număr minim de calități de materiale ;
- unificarea pieselor și subansamblurilor în vederea aplicării tehnologiei de grup ;
- *economicitatea procesului tehnologic* al cărei principal indice este costul, având ca bază de calcul *antecalculația și postcalculația* ;
- *productivitatea muncii*, care, în expresie valorică, se determină cu relația :

$$Q = \frac{c}{t}, \quad (3.1)$$

în care :

c este costul unei anumite cantități de produse ;

t — timpul consumat pentru prelucrarea lor.

3.3. ASPECTUL ORGANIZATORIC ȘI ECONOMIC

Următoarea etapă a elaborării procesului tehnologic o constituie organizarea procesului de fabricație (execuție) a piesei în funcție de datele inițiale și de procesul tehnologic stabilit, pentru asigurarea unei producții ritmice.

Pentru aceasta, se efectuează următoarele :

- se stabilește caracterul producției ;
- se stabilește numărul de utilaje, gradul de încărcare al acestora, numărul de muncitori și gradul lor de calificare ;
- se stabilește mărimea lotului optim de fabricație, durata ciclului de fabricație și perioada de repetare ;
- se organizează locurile de muncă și transportul pieselor. Se face o schiță de amplasare a utilajelor și se indică drumul parcurs de reperul respectiv ;
- se calculează costul piesei sau al produsului ;
- se stabilește eficiența sau eficacitatea economică a procesului tehnologic conceput.

3.4. ALEGAREA VARIANTEI OPTIME A PROCESULUI TEHNOLOGIC

Având ca punct de plecare condițiile impuse procesului de producție și cerințele care determină scopul acestuia, se întocmesc mai multe variante de procese tehnologice, capabile să asigure calitatea produselor, productivitatea necesară și cerințele protecției muncii (fig. 3.1).

Dintre aceste procese tehnologice se alege pentru aplicare cel mai economic care comportă un minimum de cheltuieli cu materiile prime, materialele auxiliare, utilajul tehnologic, retribuția muncitorilor etc.




Fig. 3.1. Schema de principiu a proiectării procesului tehnologic.




Fig. 3.2. Evidențierea lotului n_{critic} .

Reprezentarea grafică a două procese tehnologice diferite (fig. 3.2), de exemplu, executarea unei piese de reducție pe un strung universal care costă C_1 și executarea aceleiași piese pe un strung automat care costă C_2 , se face trasindu-se, prin două linii, cele două costuri funcție de numărul de piese.

Alegerea variantei optime a procesului tehnologic se face în funcție de numărul de piese ce trebuie executat; dacă acesta este mai mic decât n_{critic} , se alege varianta 1. Dacă acesta este egal cu n_{critic} , alegerea se face în funcție de utilizajul mai puțin încărcat, întrucât costul este egal. Dacă numărul de piese este mai mare decât n_{critic} , se alege a două variantă ca optimă.

De asemenea, la alegerea variantei optime, cît și pentru determinarea volumului de lucrări necesare pentru proiectarea și executarea echipamentului tehnologic (S.D.V.-uri), la un anumit număr de repere, se folosește coeficientul de echipare:

$$e = \frac{d}{p},$$

în care :

d este numărul de dispozitive, scule și stanțe necesare;

p – numărul de piese originale ale mașinii care se vor fabrica.

PRECIZIA DE PRELUCRARE ȘI CALITATEA SUPRAFETELOR

4.1. GENERALITĂȚI

Datorită influenței unui mare număr de factori obiectivi sau subiectivi, dintre care cei mai mulți sunt legați de imperfecțiunile mijloacelor de producție și de control, precum și de gradul de pregătire a muncitorilor, piesele sau produsele finite de același fel se deosebesc unele de altele, și, respectiv, de piesa sau produsul conceput prin proiect.

Precizia de prelucrare este importantă pentru obținerea unor mașini de înalt nivel tehnic, care să asigure un mers silențios, mișcări precise, curse de lucru precise, precum și utilaje rezistente, productive și cu o durată de funcționare cît mai mare.

Din punct de vedere geometric, precizia prelucrării pieselor trebuie privită sub următoarele aspecte :

- precizia dimensiunilor ;
- precizia formei geometrice a suprafețelor ;
- precizia poziției reciproce a suprafețelor ;
- rugozitatea suprafețelor prelucrate.

4.1.1. DIMENSIUNI, ABATERI, TOLERANȚE ȘI AJUSTAJE

Dimensiunea este caracteristica geometrică liniară, care determină în general mărimea piesei.

— *Dimensiunea nominală N este valoarea de bază în caracterizarea unei anumite dimensiuni și este înscrișă pe desenul de execuție.*

— *Dimensiunea efectivă E este valoarea dimensiunii obținute prin prelucrare și evidențiată prin măsurare.*

— *Dimensiuni limită* sint cele două dimensiuni scrise de proiectant pe desen sub forma abaterilor, și anume :

- dimensiunea limită maximă — D_{max} (sau L_{max}) ;
- dimensiunea limită minimă — D_{min} (sau L_{min}).

Dacă dimensiunea efectivă ieșe în afara dimensiunilor limită, piesa poate fi rebut.

— *Abaterea efectivă A* este diferența dintre dimensiunea efectivă și dimensiunea nominală :

$$A = E - N. \quad (4.1)$$

— *Abaterea superioară A_s* este egală cu diferența dintre dimensiunea maximă și dimensiunea nominală :

$$A_s = D_{max} - N. \quad (4.2)$$

— *Abaterea inferioară A_i* este egală cu diferența dintre dimensiunea minimă și dimensiunea nominală :

$$A_i = D_{min} - N. \quad (4.3)$$




Fig. 4.1. Dimensiuni și abateri:
a — pentru arborei ; b — pentru alezaje.

— *Toleranța T* este intervalul de variație a dimensiunilor limită :

$$T = D_{max} - D_{min} = A_s - A_i. \quad (4.4)$$




Fig. 4.2. Toleranța și cîmpul de toleranță.




Fig. 4.3. Tipuri de asamblări:
a — cu joc ; b — cu strîngere.

— *Cîmpul de toleranță* este zona cuprinsă între dimensiunea maximă și dimensiunea minimă.

Convențional, în asamblările cu suprafete cilindrice, suprafața cuprinsă între dimensiunea maximă și dimensiunea minimă.

Convențional, în asamblările cu suprafete cilindrice, suprafața cuprinsă între dimensiunea maximă și dimensiunea minimă.

In figura 4.1 sunt reprezentate diametrele și abaterile arborelui (fig. 4.1, a) și ale alezajului (fig. 4.1, b), iar în figura 4.2 — toleranța și cîmpul de toleranță.

După raportul în care se găsesc diametrele alezajului și arborelui se disting :

— *asamblări cu joc* (fig. 4.3, a), cînd diametrul alezajului este mai mare ca diametrul arborelui ;

— *asamblări cu strîngere* (fig. 4.3, b), cînd diametrul arborelui este mai mare ca diametrul alezajului ;

— Jocul J (fig. 4.3, a) este diferența dintre diametrul efectiv al alezajului și diametrul efectiv al arborelui, cind primul este mai mare decât al doilea :

$$J = D - d. \quad (4.5)$$

În funcție de dimensiunile limită ale alezajului și arborelui, se disting două valori limită ale jocului :

$$\begin{aligned} J_{max} &= D_{max} - d_{min} = \\ &= A_s - a_i. \end{aligned} \quad (4.5, a)$$

$$\begin{aligned} J_{min} &= D_{min} - d_{max} = \\ &= A_i - a_s. \end{aligned}$$

Toleranța jocului $T_j = J_{max} - J_{min} = T + t.$
 — Stringerea S (fig. 4.3, b) este diferența dintre diametrul efectiv al arborelui și diametrul efectiv al alezajului, cind primul este mai mare ca al doilea :

$$S = d - D. \quad (4.6)$$

Ca și la joc, pentru stringere se disting două valori limită :

$$\begin{aligned} S_{max} &= d_{max} - D_{min} = \\ &= a_s - A_i. \end{aligned} \quad (4.6, b)$$

$$\begin{aligned} S_{min} &= d_{min} - D_{max} = \\ &= a_i - A_s. \end{aligned}$$

Toleranța stringerii $T_s = S_{max} - S_{min} = T + t.$

— Ajustajul este raportul în care se găsesc două piese montate una în alta, din punctul de vedere al jocului sau al stringerii.

Există trei tipuri de ajustaje :

— *ajustaje cu joc*, la care diametrul oricărui alezaj este mai mare decât diametrul oricărui arbore (fig. 4.4, a) ;




Fig. 4.4. Tipuri de ajustaje :
 a — cu joc ; b — cu stringere ; c — intermediare.




Fig. 4.5. Sisteme de ajustaje :
 a — sistemul alezaj unitar ; b — sistemul arbore unitar.

- *ajustaje cu strîngere*, la care diametrul oricărui arbore este mai mare decit diametrul oricărui alezaj (fig. 4.4, b);
- *ajustaje intermediare*, la care pot rezulta atît asamblări cu joc cît și asamblări cu strîngere (fig. 4.4, c).

În toate sistemele de toleranțe există două sisteme de *ajustaje*:

- *sistemul alezaj unitar* (fig. 4.5, a), cînd alezajul este fix, iar diferențele ajustaje se obțin prin varierea toleranțelor de la arbore;
- *sistemul arbore unitar* (fig. 4.5, b), cînd arborele este fix, iar diferențele ajustaje se obțin prin varierea toleranțelor de la alezaj.

Mai frecvent se folosește sistemul alezaj unitar deoarece ajustajul se realizează mai ușor (prin cotele arboreului).

4.1.2. LANȚURI DE DIMENSIUNI

Prin lanț de dimensiuni se înțelege totalitatea dimensiunilor succesive dintr-un șir, care formează un centur închis. Dimensiunile conturului pot fi liniare (fig. 4.6, a) sau unghiulare (fig. 4.6, b).

Cel mai simplu lanț de dimensiuni liniare s-a întîlnit în cazul ajustajelor în care lanțul era format din trei elemente D , d , j sau s (v. fig. 4.6, a, b).

Dimensiunile unui lanț se împart în :

- dimensiuni componente sau primare (D și d);
- dimensiuni de închidere (j și s).

Dintre cele mai importante lanțuri de dimensiuni se menționează :

- În funcție de elementul la care se referă :
- lanțuri de dimensiuni ale pieselor separate sau de reper (fig. 4.7, a);
- lanțuri de dimensiuni de asamblare sau de montaj (fig. 4.7, b).
- În funcție de cum sunt stabilite bazele de cotare :




Fig. 4.6. Lanțuri de dimensiuni :
a — liniare ; b — unghiulare.




Fig. 4.7. Lanțuri de dimensiuni :
a — de reper ; b — de asamblare.

— lanțuri de dimensiuni în paralel (dimensiunile au aceeași bază de cotare — fig. 4.8, a) ;

— lanțuri de dimensiuni în serie (dimensiunile au baze de cotare diferite — fig. 4.8, b);

— lanțuri de dimensiuni mixte (fig. 4.8, c).

Din acest punct de vedere, la proiectarea M.A.E. sunt recomandate :

— lanțuri de dimensiuni în serie și paralel, la piese simple ;

— lanțuri de dimensiuni mixte, la piese complexe și ansambluri.

4.2. CALITATEA SUPRAFETEILOR PRELUCRATE MECANIC

Unul din factorii importanți ce caracterizează calitatea unei piese prelucrate este calitatea suprafeței acesteia.

După prelucrare, pe suprafața pieselor rămân microne-regularități (asperități), al căror ansamblu poartă numele de rugozitate.

La prelucrarea mecanică prin așchiere, apariția micro-neregularităților se exprică prin ruperile și smulgerile de particule care apar în urma deformațiilor plastice și a frecărilor din zona planului de forfecare, prin apariția și eliminarea depunerii de pe tăis, prin prezența vibrațiilor etc.




Fig. 4.9. Rugozități obținute prin diferite procedee tehnologice :

1 — turnare ; 2 — rectificare ; 3 — honuire ; 4 — sfefuire ; 5 — superfinisare.






Fig. 4.8. Lanțuri de dimensiuni de diferite tipuri :
a — lanțuri în paralel ; b — lanțuri în serie ;
c — lanțuri mixte.

Fiecare procedeu tehnologic se caracterizează prin obținerea unei rugozități situate între anumite limite.

În figura 4.9 este reprezentată rugozitatea caracteristică pentru cele mai uzuale procedee tehnologice.

În figura 4.9 este reprezentată rugozitatea caracteristică pentru cele mai uzuale procedee tehnologice.




Fig. 4.10. Diagrama de variație a costului prelucrării în funcție de precizia de execuție.

4.3. PRECIZIA ECONOMICĂ DE PRELUCRARE

O precizie de prelucrare ridicată impune un număr mai mare de operații, utilaje speciale, personal cu calificare înaltă etc., condiții care ridică însă costul prelucrării (fig. 4.10). Din această cauză, proiectanții stabilesc precizii de prelucrare mai scăzute capabile însă să asigure funcționarea și exploatarea normală a produsului.

Sub acest aspect, proiectantul rezolvă :

- proiectarea unei construcții tehnologice raționale ;

- toleranța rațională cît mai largă a dimensiunilor, a formelor și a pozițiilor suprafetelor, în condițiile asigurării interschimbabilității totale la producția în masă ;

- stabilirea rațională a calității suprafetelor.

De asemenea, tehnologia, în același scop, se ocupă de :

- stabilirea anumitor procedee tehnologice, mașini-unelte, S.D.V.uri și regimuri capabile să realizeze precizia și calitatea suprafetelor la costul cel mai scăzut ;

- aplicarea practică a interschimbabilității în funcție de caracterul producției.

Uneori, din considerente economice generale, se impune o precizie de prelucrare ridicată, care privită singular, este neeconomică, însă pe ansamblul procesului de producție, prin desfășurarea sa ulterioară, reduce costul produsului.

În acest mod trebuie interpretată noțiunea de *precizie economică de prelucrare*.

EXERCIȚII

4.1. Diametrul interior al unei bucei este $\varnothing 60^{+0.070}_{-0.030}$ mm.

Să se calculeze :

- diametrele limită — maxim și minim ;
- toleranța prescrisă.

Răspuns : $D_{max} = 60,070$ mm ; $D_{min} = 60,030$ mm ; $T = 0,040$ mm.

4.2. Arborele unei roți are diametrul nominal $N = 50$ mm, diametrul maxim de 50,030 mm, iar diametrul minim de 50 mm. Să se determine abaterile limită și toleranța.

Răspuns : abaterea superioară $a_s = 0,030$ mm ; abaterea inferioară $a_i = 0$; toleranță $t = 0,030$ mm.

Deci, pe desenul de execuție se va scrie $\varnothing 50^{+0.030}_{-0.000}$ mm.

4.3. Să se calculeze caracteristicile ajustajului, cu stringere, cunoscind că diametrul alezajului este : $\varnothing 100^{-0.178}_{-0.124}$ mm, iar al arborelui $\varnothing 100^{+0.035}_{-0.035}$ mm.

Răspuns :

$T = 0,054$ mm ; $t = 0,035$ mm ; $S_{max} = 0,178$ mm ; $S_{min} = -0,089$ mm și $T_s = 0,089$ mm.

4.4. Caracteristicile unui ajustaj sint:

$$N = 30 \text{ mm}; T = t; T_f = 0,70 \text{ mm}; J_{max} = 0,106 \text{ mm} \text{ și } A_t = 0.$$

Să se determine: T , A_s , a_t .

Răspuns: $T = 0,035 \text{ mm}$; $A_s = 0,035 \text{ mm}$; $a_t = -0,071 \text{ mm}$.

CAPITOLUL 5

DISPOZITIVE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI ȘI APARATE ELECTRICE

5.1. GENERALITĂȚI

Nici un proces tehnologic de fabricație nu se poate desfășura în bune condiții fără existența unor dispozitive.

Dispozitivele sunt ansambluri tehnologice auxiliare necesare executării operațiilor, din procesul de fabricație a M.A.E., de prelucrare mecanică, de confectionat bobine, de asamblare și de control, realizând orientarea pieselor sau a sculelor, executarea corectă a diferitelor operații, putind îndeplini funcții ale utilajelor sau ale muncitorilor.

Ele fac parte din marea grupă de S.D.V.-uri (scule-dispozitive-verificatoare), care stă la baza oricărei fabricații.

Dispozitivele trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să fie suficient de rezistente și rigide, pentru a nu se deforma sau a vibra sub acțiunea forțelor și a momentelor ce iau naștere în timpul execuției piesei ;
- să fie în așa fel concepute, încit să permită o manevrare comodă și rapidă, cu un efort minim din partea muncitorilor ;
- să corespundă din punctul de vedere al securității muncii ;
- să aibă o construcție simplă, să fie ușor de executat și de reparat.

În construcția de mașini și aparate, la prelucrări mecanice, bobinări, asamblări și control se folosește un echipament tehnologic variat, care trebuie să imprime fabricației calitatea și productivitatea necesară.

Dispozitivele prezintă o deosebită importanță în echiparea tehnologică a producției, rezolvînd, în principal, următoarele probleme :

- *Precizia de lucru*, ca urmare a realizării în mod automat a poziției corecte a semifabricatului în raport cu scula de prelucrare.

În cazul dispozitivelor de asamblare sau de control se asigură, de asemenea, precizia montajului și a verificării pieselor, a subansamblurilor și a ansamblurilor și se pot folosi deci muncitori cu calificare mai redusă.

- *Productivitatea sporită*, realizată prin eliminarea operațiilor de trasaj, scurtarea timpului necesar pentru aşezarea și fixarea semifabricatului, su-

propunerea timpilor auxiliari cu cei de mașină, eliminarea reglărilor și a verificărilor repetate etc.

— *Uniformitatea fabricației* și deci asigurarea unei calități uniforme și corespunzătoare a tuturor produselor, realizându-se simultan și condițiile de interschimbabilitate între piese și subansambluri.

— *Reducerea efortului fizic* depus de muncitori și garantarea securității muncii.

— *Lărgirea posibilităților tehnologice ale utilajelor.* Concepția și realizarea dispozitivelor trebuie să ducă la îmbinarea armonioasă a indicațiilor de mai sus, fiindcă numai în acest fel un dispozitiv este util și își realizează rolul prevăzut.

5.1.1. CLASIFICAREA DISPOZITIVELOR

Clasificarea dispozitivelor se poate face după diverse criterii :

După modul de lucru, dispozitivele pot fi :

— dispozitive fixate pe o mașină-unealtă la care urmează a se executa semifabricatul ; de exemplu : dispozitive pentru mașini-anelte așchiatoare, pentru mașini de depănat bobinele etc. ;

— dispozitive independente putând îndeplini funcții de utilaje sau chiar ale unor muncitori ; de exemplu : dispozitive de format bobine, dispozitive de format conuri izolante, dispozitive de transport etc.

După gradul lor de specializare, dispozitivele pot fi :

— dispozitive universale, în special pentru prelucrarea semifabricatelor cu dimensiuni și forme diferite ; de exemplu : capete divizoare, capete de găurit universale cu mai multe axe, menghine, mandrine etc. Aceste dispozitive se folosesc în producția de unicate și în serie mică, deoarece sunt nepromovante ;

— dispozitive specializate, ce permit prelucrarea unui grup de piese prin adaptarea unor elemente schimbabile sau reglabile. Ele se întrebuintă în cazul tehnologiei de grup, fiind mai productive ;

— dispozitive speciale, construite pentru efectuarea unor operații la anumite piese. Acestea sunt costisitoare, dar, datorită productivității mari, se justifică folosirea lor la producția în serie mare și în masă.

După natura proceselor tehnologice la care se folosesc, dispozitivele pot fi :

— pentru prelucrări mecanice, care sunt atât pentru prinderea, așezarea și orientarea piesei de prelucrat cît și a sculei de lucru ;

— pentru montaj, care constau din diverse dispozitive de prindere și ridicare a subansamblurilor, prese ușoare de introdus și extras piesele ce asamblează prin stringere, dispozitive de centrare etc. ;

— pentru bobinaj, din care fac parte diferite dispozitive pentru depănarea și confectionarea bobinelor, pentru bobinat, pentru lipit colectoare sau mușe etc. ;

— pentru control, cum sunt dispozitivele de măsurări mecanice, de numărăt spirele la bobine, de control ultrasonic etc. ;

— pentru încercări, atât mecanice cum sunt încercările la tracțiune, sau verificări la presiune a carcaserelor și recipientelor, cît și electrice, de exemplu, la tensiunea mărită a înfășurărilor ;

— pentru împachetat miezurile magnetice ale mașinilor electrice rotative și transformatoare.

În general, aşa cum se va vedea, toate procesele tehnologice au dispozitivele lor specifice.

După natura unor elemente constructive și mecanisme folosite, dispozitivele pot fi :

— mecanice, pentru prinderea prin : manivele, pîrghii, pene, manete cu excentric etc.;

— hidraulice, cum sunt presele cu ulei simplex sau duplex pentru montaj ;

— pneumatice, destinate, în special, pentru prinderea și desfacerea pieselor, pentru schimbarea poziției în timpul executării procesului tehnologic etc.;

— pneumohidraulice, care au elementele de prindere și acționare combinate : pneumatice și hidraulice ;

— electromecanice și electromagnetice, folosite în special, la dispozitivele de prindere, cum sunt mesele electromagnetice de la mașinile de rectificat etc.

În același timp, acțiunile dispozitivelor pot fi : manuale, mecanizate sau automatizate.

5.1.2. EFICACITATEA ECONOMICĂ

La executarea unui semifabricat cu folosirea unui dispozitiv, eficacitatea economică rezultă din compararea economiilor obținute prin micșorarea timpilor de lucru, atât cu costul dispozitivului cît și cu cheltuielile sale de întreținere.

Dacă se notează cu T_{u1} timpul unitar de muncă necesar executării piesei fără dispozitiv, iar cu T_{u2} timpul unitar de muncă pentru executarea piesei cu dispozitivul analizat, economia de timp de muncă t va fi :

$$t = T_{u1} - T_{u2} \text{ [h].} \quad (5.1)$$

Economia rezultată la salariile directe va fi :

$$e = T_{u1} \cdot S_1 - T_{u2} \cdot S_2 \text{ [lei].} \quad (5.2)$$

în care :

S_1 și S_2 sunt retribuțiile tarifare, în lei/h, ale muncitorilor care lucrează în acord, înainte (S_1) și după introducerea dispozitivului analizat (S_2).

Ținând seama și de regia secției I_s , în procente, care este de 200—450 %, efectul economic E , pentru o piesă, va fi :

$$E = (1 + 0,01 I_s) \cdot e \text{ [lei/buc.],} \quad (5.3)$$

iar efectul economic anual E_A , pentru cele N bucăți pe an este

$$E_A = N \cdot E \text{ [lei/an].} \quad (5.4)$$

Eficacitatea economică este asigurată în cazul în care valoarea cheltuielilor anuale C_A , pentru exploatarea dispozitivului analizat, inclusiv cota parte din costul dispozitivului, nu întrece economiile realizate anuale E_A , prin folosirea dispozitivului, adică :

$$C_A < E_A \text{ [lei/an].} \quad (5.5)$$

Pe de altă parte, valoarea cheltuielilor anuale C_A , pentru amortizarea și exploatarea dispozitivului analizat, este :

$$C_A = \frac{C}{d} (1 + 0,01 R_1) \text{ [lei/an].} \quad (5.6)$$

unde :

C este costul dispozitivului, în lei ;

d — durata de exploatare a dispozitivului, în ani ;

R_1 — procentul cheltuielilor de întreținere a dispozitivului, de obicei 5...20% din C .

Cu ajutorul relațiilor (5.2) și (5.3) ecuația (5.5) devine :

$$C_A < (1 + 0,01 I_s)(T_{u1}S_1 - T_{u2}S_2)N \text{ [lei/an].} \quad (5.7)$$

În unele cazuri se poate admite introducerea dispozitivului chiar dacă valoarea cheltuielilor anuale C_A este egală cu economiile anuale realizate E_A .

Costul unui dispozitiv nu trebuie să depășească, în general, economia realizată din utilizarea lui timp de 20 de ani.

5.2. ELEMENTELE COMPOUNTE ALE DISPOZITIVELOR

Dispozitivele, în funcție de complexitatea lor, sunt compuse din diferite elemente, care prin funcțiile lor contribuie la realizarea scopului urmărit prin utilizarea dispozitivului în procesul tehnologic.

Principalele elemente componente ale dispozitivelor sunt : elementele de așezare (reazeme), elementele și mecanismele de strângere, mecanismele de centrare și strângere, mecanismele de indexare și corpul dispozitivului.

Elementele de așezare servesc la bazarea pieselor în corpul dispozitivului pentru a orienta suprafața de prelucrat a piesei în raport cu traiectoria mușchiei aşchieioare a sculei.

Elementele și mecanismele de strângere, împreună cu cele de așezare, trebuie să înălțure posibilitatea deplasării sau a deformării pieselor supuse acțiunii forțelor sau momentelor de prelucrare sau greutății proprii.

Mecanismele de centrare și de strângere asigură simultan cu fixarea piesei și orientarea acesteia după unul sau două plane de simetrie.

Mecanismele de indexare sunt utilizate, de obicei, la dispozitivele turnate pentru fixarea poziției relative a piesei de prelucrat față de traiectoria mușchiei aşchieioare a sculei.

Corpul dispozitivului constituie elementul de bază și servește la asamblarea tuturor elementelor și a mecanismelor, precum și la așezarea și fixarea dispozitivului pe mașina-unealtă sau pe utilaj.

Dacă dispozitivul nu este destinat să se așeze, în timpul folosirii, pe o mașină-unealtă sau pe alt utilaj, atunci elementelor componente corespunzătoare acestor funcții (de așezare, de centrare și de strângere, de simetrie etc.) li se poate acorda, la execuție, o atenție mai mică din punct de vedere dimensional, în comparație cu celelalte părți componente care realizează scopul pentru care s-a construit dispozitivul.

5.3. TIPURI DE DISPOZITIVE UTILIZATE IN CONSTRUCȚIA MAȘINIILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

S-a arătat că fiecărui proces tehnologic li sînt specifice anumite dispozitive. Totuși, în funcție de specificul operațiilor necesare, se utilizează mai frecvent următoarele tipuri de dispozitive :

— *Dispozitive pentru prelucrări mecanice* prin aşchiere, care, după felul prelucrării, pot fi :

- pentru strunguri și mașini de rectificat : vîrfurile și dornurile (pentru centrare), inimile și flanșele de antrenare (pentru antrenare), lunetele (reazeze suplimentare), mandrinele sau universalele (pentru strîngere și centrare) etc. ;

- pentru mașini-unelte de frezat : menghinele (pentru strîngere și reglare), dispozitivele divizoare, mesele rotative cu ax vertical și orizontal etc. ;

- pentru mașini-unelte de găurit : dispozitive turnate (rotative) cu ax vertical (mese turnate) sau cu ax orizontal (tambure), capete de găurit multiax etc. ;

- pentru mașini de broșat : dispozitive de broșat pentru interior (inclusiv alezaje) și pentru exterior etc.

— *Dispozitive de asamblare* (de montaj), care se folosesc la așezarea corectă și la fixarea subansamblurilor.

După gradul de specializare, aceste dispozitive pot fi :

- universale, întrebuintate la producția individuală și în serie mică : prisme și colțare de așezare, stelaje și grinzi de asamblare, dispozitive de ridicare, prese manuale (cu șurub) sau hidraulice portabile etc. În figura 5.1 sunt indicate, de exemplu, două tipuri de prese cu șurub ;




Fig. 5.1. Presă cu șurub pentru montarea rulmenților :
a — pentru presarea pe inelul interior ; b — pentru presarea pe inelul exterior.




Fig. 5.2. Dispozitiv universal pentru depănarea bobinelor pentru transformatoare (cilindrice).




Fig. 5.3. Dispozitiv utilizat la mașinile automate de bobinat mașini electrice.

- speciale, care se folosesc la producția în serie mare și în masă, pentru executarea unor operații de asamblare, ca :
 - așezarea rapidă și precisă a pieselor de imbinat ;
 - menținerea corectă a poziției de asamblare și control etc.
- *Dispozitive de împachetare*, care se folosesc la împachetarea și presarea pachetelor de tole pentru miezurile magnetice. Un exemplu de dispozitiv pentru împachetarea polilor magnetici este indicat în figura 8.29.
- *Dispozitive pentru înfășurări*, care se folosesc fie la executarea bobinelor pentru mașinile electrice rotative (v. fig. 9.26, 9.31 și 9.37) sau pentru transformatoare (fig. 5.2), fie la mașinile automate de bobinat (fig. 5.3).
- *Dispozitive de control*, care se folosesc pentru verificarea semifabricatelor, a pieselor și a subansamblurilor de M.A.E.

APLICAȚIE

În procesul tehnologie de fabricație al unei mașini de curenț continuu intră și lipirea bobinajului rotorie la colector. Colectorul are 300 lamele. Lipirea obișnuită cu ciocanul de lipit, încălzit electric sau cu gaze, durează circa 3 min pentru fiecare lamelă, timp în care se includ toate operațiile : pregătire, încălzire, curățire etc., fiind necesar un muncitor cu calificare superioară (categoria 6/2 cu 11,5 lei/h).

Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și mărirea productivității muncii, având în vedere numărul mare de bucăți ce se execută anual ($N = 350$ buc./an), se propune execuțarea unui dispozitiv (baie) de lipit înfășurarea la colector. În acest caz, operația de lipire, cu toate pregătirile și operațiile auxiliare, se realizează în 30 min, de către un muncitor cu o calificare mai mică (categoria 4/2 cu 9,45 lei/h). Costul dispozitivului este de 25 000 lei, iar durata lui de funcționare de 5 ani. Este justificată folosirea unui astfel de dispozitiv ? Care este eficacitatea economică a folosirii lui ?

Rezolvare :

Economia rezultată din salariile directe, conform relației (5.2) va fi :

$$e = T_{u1} \cdot S_1 - T_{u2} \cdot S_2 = 15 \cdot 11,5 - 0,5 \cdot 9,45 = 168 \text{ lei/buc, în care :}$$

$$T_{u1} = 300 \text{ lamele} \times 3 \text{ min} = 900 \text{ min} = 15 \text{ h ;}$$

$$T_{u2} = 30 \text{ min} = 0,5 \text{ h.}$$

Efectul economic E pentru o bucată, conform relației (5.3), la o regie $I_s = 300\%$, este $E = (1 + 0,01 I_s) \cdot e = (1 + 0,01 \cdot 300)168 = 672$ lei/buc., iar efectul economic anual

$$E_A = NE = 350 \times 672 = 235\,200$$
 lei/an.

Cheltuielile anuale C_A , conform relației (5.6) pentru exploatarea dispozitivului, inclusiv cota parte din cost, pe un an, sint:

$$C_A = \frac{C}{d} (1 + 0,01 R_1) = \frac{25\,000}{5} (1 + 0,01 \cdot 10) = 5\,500$$
 lei/an,

în care s-a considerat procentul cheltuielilor de întreținere anuală $R_1 \approx 10\%$.

După cum se observă

$$C_A = 5\,500 << E_A = 235\,200$$
 lei/an,

ceea ce justifică introducerea dispozitivului de lipit bobinajul la colector dacă ar funcționa numai 5 ani.

PARTEA A DOUA

PĂRȚI MECANICE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIA MAȘINILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

CAPITOLUL 6

TEHNOLOGIA DE FABRICАȚIE A PĂRȚIILOR MECANICE ALE MAȘINILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

6.1. TEHNOLOGIA DE FABRICАȚIE A ARBORILOR

6.1.1. GENERALITĂȚI

La o mașină electrică, arborele este una din piesele cele mai importante pe care se fixează miezul magnetic, înfășurarea, inelele de contact sau colectorul — la mașinile cu colector, semicupla sau șaiba de curea etc. Arborele suportă deci greutatea totală a părții în mișcare — rotorul — și, în plus, solicitările datorate cuplului de rotație pe care îl transmite. Uneori, arborele suportă eforturi axiale, de obicei de întindere, care se întâlnesc la mașinile verticale. Eforturi de întindere foarte mari suportă arborii hidrogeneratoarelor, ca urmare a reacțiunii axiale a turbinelor.

De rigiditatea arborelui și de precizia prelucrării lui depinde uniformitatea întrefierului (între stator și rotor), fără de care arborele este supus forței de atracție magnetice unilaterale. De asemenea, arborele suportă și eforturile datorate neechilibrării pieselor montate pe el, în special cînd trece prin vitezele critice de rotație.

Un arbore de mașină electrică trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să fie suficient de rezistent pentru a putea suporta, fără deformații permanente, încărcările care apar în timpul explotării mașinii ;
- să aibă o rigiditate suficientă pentru ca, în timpul funcționării, săgeata lui să nu ducă la pericolul atingerii suprafeței rotorului de suprafața statorului ;
- vitezele critice de rotație ale arborelui să fie suficient de îndepărtate de viteza nominală de rotație a mașinii.

6.1.1.1. Clasificarea arborilor. Formele constructive ale arborelui depind nu numai de considerațiile de calcul corect și de alegere a dimensiunilor constructive — în trepte — astfel ca arborele să se apropie de forma solidului de egală rezistență, ci și de modul de prelucrare, precum și de reperele care vor trebui montate pe arbore, de forma și numărul acestora (fig. 6.1).




Fig. 6.1. Arbore pentru mașină electrică.

După forma pe care trebuie să o ia în final arborele și după procesul tehnologic aplicat, se deosebesc :

— *Arbori simpli* (fără nervuri) care pot fi netezi (folosîți cu precădere la aparatelor electrice) și *în trepte* (construcție specifică mașinilor electrice rotative).

— *Arbore cu nervuri*, folosiți în situațiile în care diametrul interior al tolei-rotor este mai mare decât diametrul necesar pentru arbore sau trebuie prevăzute spații pentru ventilație (intrarea aerului pe sub miez). La rîndul lor, aceștia pot fi :

— cu nervuri sudate (fig. 6.2, a), folosîți, în general, la mașinile asincrone, la mașinile de curent continuu și sincrone cu poli încăciți;

— cu nervuri prelucrate (fig. 6.2, b), folosiți cînd funcționarea mașinii impune condiții deosebit de grele pentru arbore (de exemplu, în tractiunea electrică, la poduri rulante etc.) sau cînd înălțimea nervurilor ar rezulta prea mică, pentru a fi sudate.

— Arbori tip butuc (fig. 6.3), folosiți la mașinile sincrone cu poli aparenti pe rotor, cu diametre mici și de turăție mare; în acest caz, arborele tine loc și de jug magnetic rotor.

— *Arbore flanșați* (fig. 6.4), cînd arborele se execută împreună cu o flanșă pentru transmiterea cuplurilor mari la care îmbinările cu pană nu mai fac față ; de reînțut că aceștia se forjează, iar flanșă mărește complexitatea semifabricatului forjat, care necesită adaosuri de prelucrare mult mai mari. În ultima vreme, dezvoltarea sudurii electrice sub flux permite executarea de arbori cu flanșe sudate, echivalente cu arborii flanșați. Această soluție conduce la economii considerabile de material.

— Arbori pentru turbogeneratoare, forjați împreună cu butucul rotorului, care, de asemenea, ridică probleme de fabricație foarte complicate, date fiind dimensiunile lor mari (diametrul 1 m, iar lungimea de 10 m și chiar peste 10 m).

— *Arbori compuși*, fie din mai mulți arbori asamblați cap la cap, fie din flanșe îmbinate între ele prin sudare sau prin presare. Necesitatea arborilor compuși a fost impusă de mai multe cerințe, cum ar fi : mai multe mașini




Fig. 6.2. Arbore cu nervuri:
a — sudate ; b — prelucrate.




Fig. 6.3. Arbore cu butuc.




Fig. 6.4. Arbore flanșat.

montate pe același arbore, lungimea mare a arborelui (dacă acesta s-ar executa dintr-o bucată), imposibilitatea forjării unor arbori de dimensiuni mari etc.

Gradul de normalizare și tipizare a arborilor determină simplificarea operațiilor de pregătire și securitatea ciclului de fabricație prin aplicarea proceselor tehnologice moderne.

6.1.1.2. Materiale folosite în construcția arborilor.

Materialul folosit la confectionarea arborilor se alege avându-se în vedere forma constructivă și dimensiunile arborelui (respectiv, diametrul acestuia); forma constructivă face posibilă folosirea semifabricatelor laminate, iar dimensiunile — peste o anumită valoare — impun folosirea semifabricatelor forjate sau turnate (acestea din urmă folosite mai puțin pentru arborii supuși la solicitări grele).

Semifabricatele laminate se folosesc pentru diametre pînă la 200 mm, din OL 50, OLC 35 și OLC 45 normalizat.

Arborii al căror diametru depășește 200 mm (fie că este vorba numai de treapta activă pe care se montează miezul magnetic), precum și arborii cu condiții de calitate impuse se execută din semifabricate forjate la profile cerute.

6.1.1.3. Operații pregătitoare în vederea prelucrării arborilor.

Numărul și succesiunea operațiilor pregătitoare trebuie să țină seama de varietatea mare a formei și dimensiunilor arborilor, precum și a procedeelor de obținere a semifabricatului.

Operațiile pregătitoare în vederea prelucrării arborilor sunt:

- *debitarea* semifabricatului laminat la dimensiunile cerute de proiect, care se poate efectua prin: așchiere, forfecare, tăiere cu flacără oxiacetilnică, tăiere cu jet de plasmă, electrică etc., la baza alegerii procedeului stînd criteriul economic;

- *îndreptarea*, care apare ca necesară datorită laminării și depozitarii necorespunzătoare, cînd semifabricatele cu lungimi mari se pot curba sau strîmba. Îndreptarea se poate executa la cald sau la rece, în funcție de dimensiunile arborilor și de posibilitățile locului de muncă;

- *centruirea*, executată la arborii de lungime mare. Forma găurilor este conform STAS 1361-73 (fig. 6.5). Găurile de centrare trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

- să fie coaxiale între ele și să corespundă cu axa semifabricatului, pentru a asigura un adaos de prelucrare minim;

- să aibă conicitatea identică cu cea a vîrfurilor de centrare ale mașinii pe care se prelucrează reperul;

- să fie identice la toate semifabricatele din același lot;

- dimensiunile să fie corespunzătoare, pentru ca greutatea piesei să nu producă strivirea vîrfurilor mașinii-unelte.

Arborii tubulari de dimensiuni mari, avînd diametrul interior mai mare de 10 mm, se fixează cu ajutorul vîrfurilor speciale (fig. 6.6).




Fig. 6.5. Găuri de centrare:

a — formă normală;
b — cu con protecție;
c — cu filiere




Fig. 6.6. Vîrf special pentru centrarea arborilor tubulari.

— *strunjirea* pentru decojire sau degroșarea brută, efectuată în scopul eliminării diferențelor neregularități ale suprafeței exterioare a semifabricatului; se execută pe mașini cu un grad de uzură mai accentuat, care, de obicei, nu se mai întrebunează la alt gen de prelucrări;

— *sudarea nervurilor* (la arborii cu nervuri sudate) cu ajutorul instalațiilor automate pentru sudare;

— *detensionarea*, în vederea omogenizării structurii interne a materialului, prin eliminarea tensiunilor interne rămăne de la sudare. Operația constă, de regulă, în încălzirea semifabricatului în cupor, la temperatură de $600\ldots 800^{\circ}\text{C}$, urmată, apoi, de răcire lentă;

— *rectificarea găurilor* de centrare, dacă se constată că acestea nu mai răspund cerințelor pentru care au fost create.

6.1.2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A ARBORILOR

Pentru ilustrarea operațiilor tehnologice se va alege cel mai complex arbore, din punct de vedere constructiv, și anume cu nervuri sudate (v. fig. 6.2).

Considerindu-se operațiile pregătitoare efectuate, procesul tehnologic de prelucrare se rezumă la :

— *Prelucrarea prin strunjire* care cuprinde, în general, strunjirea de degroșare și strunjirea de finisare.

Strunjirea de degroșare se alege în funcție de forma constructivă și de dimensiunile arborelui, de numărul de bucăți ale lotului de fabricație respectiv, de sistemul de producție (de unicate, în serie, în masă), de adaosurile de prelucrare, de utilajul existent, de regimurile de prelucrare etc.

Această fază are în vedere îndepărțarea adaosului de prelucrare și nu vizează prea mult calitatea suprafeței; de aceea se efectuează pe mașini cu un grad de uzură mai mare.

Prelucrarea prin strunjire de degroșare a arborilor în trepte se poate realiza în mai multe variante (fig. 6.7, a, b, c).

În varianta a, treptele 1, 2 și 3 se strunjesc separat și succesiv, începînd cu treapta cea mai mică, în care caz adaosul de prelucrare și încărcarea mașinii sunt mari.

În varianta b, treptele se execută prin strunjirea fiecărui diametru succesiv, începînd cu diametrul cel mai mare; în acest caz, adaosul de prelucrare și încărcarea mașinii sunt mici.

Varianta c reprezintă o combinație între cele două variante a și b.

Strunjirea de finisare, la anumiți arbori mijlocii și mari, este precedată de strunjirea de semifinisare. Atât operația de semifinisare cât și cea de finisare se pot executa pe aceleasi mașini-uncelte și prin aceleasi metode ca și strunjirea de




Fig. 6.7. Variante ale divizării adaosului de prelucrare.

degoșare. Totuși, în vederea obținerii preciziei dimensionale și de formă a suprafețelor corespunzătoare, precum și a unei rugozități impuse, se recomandă ca finisarea și chiar semifinisarea să fie executate pe alte mașini decât cele utilizate la degoșare, care pot realiza o precizie dimensională mărită.

— *Prelucrarea canalelor de pană.* În vederea asamblării pe arbore a părților componente (ale rotorului, în cazul mașinilor electrice rotative) din ansamblul respectiv, se utilizează pene, de obicei paralele, pentru care în arbore trebuie executate canalele respective.

Operația se execută pe mașina de frezat, utilizându-se o freză-deget cu diametrul cît lățimea canalului de pană. Pentru a fi posibilă prelucrarea dintr-o singură prindere a arborelui pe masa mașinii-unelte, este indicat ca toate canalele de pană din lungul arborelui să fie coliniare (în aceeași parte a arborelui).

Atât penele cît și canalele lor din arbore sunt standardizate. Cele mai întâlnite forme de canale de pană sunt reprezentate în figura 6.8.

— *Găurile și filetarea.* În construcția unui arbore, găurile și filetarea se întâlnesc destul de rar și anume cînd fie se gărește locașul de pană pentru fixarea penei, fie se prevăd găuri în oricare altă porțiune a arborelui, în vederea fixării cu cleme prin șuruburi a unor piese anexe necesare la asamblare. De cele mai multe ori, aceste operații se realizează în atelierele de montaj și pot fi omise deci în cazul de față.

— *Rectificarea arborilor.* În vederea obținerii unei precizii superioare și a unui grad superior de rugozitate a suprafețelor de îmbinare, pentru a mări durabilitatea pieselor în exploatare, se execută rectificarea suprafețelor care, așa cum s-a văzut, este o operație de finisare ce se realizează cu discuri abrazive. Rectificarea presupune existența unor aliaje pentru acest scop și luarea unor măsuri suplimentare la realizarea desenului de arbore.




Fig. 6.8. Diferite forme de canale de pană :

a — pentru pene paralele ; b — pentru pene inclinate ; c — pentru pene tangențiale.

6.2. TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A CARCASELOR

6.2.1. GENERALITĂȚI

Tehnologia de fabricație a carcasei ridică probleme foarte dificile.

Datorită formelor constructive, la calculul carcaselor apar dificultăți foarte mari pentru proiectanți. De cele mai multe ori acestea se rezolvă adoptându-se mai întîi forma constructivă a carcasei și apoi efectuându-se verificarea ei.

Din punctul de vedere al construcției și al procedeului de fabricație aplicat, carcasele pot fi :

- carcase turnate, sudate și ștanțate ;




Fig. 6.9. Carcasă turnată cu nervuri și buzunare de răcire (secțiune).

- carcase pentru mașini orizontale și mașini verticale ;
- carcase pentru scuturi portlagăr și pentru lagăre separate.

Carcasele turnate (fig. 6.9) se execută din fontă și oțel — la mașinile de curent continuu — sau de aluminiu — la mașinile mici, întregi sau jumelate (din două bucăți). În general, ele se utilizează la mașini de prăteri mici și mijlocii, în producția de serie, dată fiind productivitatea lor mare, adică acolo unde se poate justifica realizarea modelului, cunoșindu-se că este destul de ridicat costul acestuia.

Carcasele jumelate, pentru mașini mari, se folosesc în situații impuse de condițiile de transport pe calea ferată, de montaj, sau de insuficientă capacitate a cuptorului de topit oțel și a oalelor de turnare.

Carcasele turnate sunt preferate mai ales acolo unde construcția este cu nervuri și buzunare (cavități) de răcire (fig. 6.9), impuse de gabaritele reduse ale mașinilor, în scopul măririi suprafețelor de evacuare a căldurii din mașină.

Ca dezavantaje ale carcaselor turnate din fontă și oțel se pot menționa : greutatea mai mare cu aproximativ 30% decât a celor sudate (grosimi de perete mai mari și mai neuniformi), posibilitatea apariției rebuturilor în procesul turnării etc.

Carcasele sudate (fig. 6.10) le-au înlocuit pe cele turnate, rezolvând astfel problema construcției carcaselor mari.

Ca avantaje ale carcaselor sudate, în comparație cu cele turnate, pot fi menționate : dispariția rebuturilor, reducerea greutății cu aproximativ 30%, simplitatea prelucrărilor mecanice etc.

Constructiv, carcasele sudate pot fi simple (fig. 6.10) și cu țevi de răcire (fig. 6.11).

Carcasele stânțate se utilizează, în special, la aparate electrice, la electro-magneți, la transformatoare de măsură etc.




Fig. 6.10. Carcasă sudată (secțiune).




Fig. 6.11. Carcasă sudată cu țevi.

Carcasele pentru mașini verticale sunt prevăzute la partea inferioară cu o flanșă puternică, pentru a putea susține întreaga mașină și pentru a fi prinsă de fundație.

Carcasele pentru scuturi portlagăre trebuie astfel construite încit să susțină întreaga greutate a mașinii.

Carcasele pentru lagăre separate trebuie să susțină numai greutatea statorului.

6.2.2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICATIE A CARCASELOR

În comparație cu arborii, carcasele se prelucră în condiții mult mai dificile, deoarece suprafetele interioare sunt mai greu accesibile, poziția lor fiind diferită. În cazul unor lungimi mari, nu se poate asigura o rigiditate suficientă și o ghidare corectă a sculei. De asemenea, nu întotdeauna se poate asigura o răcire suficientă a sculei, iar evacuarea așchiilor, este de foarte multe ori dificilă.

Principalele suprafete ale carcsei care trebuie prelucrate sunt: *suprafața interioară* (alezajul carcsei) în care se fixează pachetul de tole, *suprafetele frontale*, cu care scuturile vin în contact direct, *suprafetele pragurilor* de așezare a scuturilor, și *suprafetele tălpilor* de susținere.

În general, ca baze de prelucrare a carcaselor se pot folosi, de la caz la caz, oricare din suprafetele amintite mai sus. De obicei, însă, suprafetele cu care se începe procesul de prelucrare sunt suprafața interioară și suprafața tălpilor.

În primul caz, carcasa se prelucră pe strunguri verticale (carusel), situație în care piesa execută mișcarea de rotație, iar cuțitul mișcarea de avans.

În cel de-al doilea caz, se prelucră tălpile carcsei, se fixează tălpile prelucrate pe masa mașinii de alezat și apoi se strungește alezajul carcsei. În această situație, piesa execută mișcarea de avans, iar cuțitul mișcarea de rotație.

Modul de strunjire interioară se alege în funcție și de utilajul existent, însă varianta cea mai frecvent folosită este aceea care începe cu suprafața interioară.

6.3. TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A SCUTURILOR

6.3.1. GENERALITATI




Fig. 6.12. Forma pragurilor de așezare a scuturilor pe carcasa:
a - ghidare pe interior; b - ghidare pe exterior.

Condiția tehnologică de bază a scuturilor este aceea de a asigura concentricitatea rotorului cu interiorul statorului. Din această cauză, un scut trebuie să fie suficient de rigid și să fie prelucrat cu respectarea condiției de concentricitate. Scuturile se execută de obicei, turnate (din fontă și oțel) și sudate.

În general, forma constructivă a scuturilor este dictată de tipul de lagăr folosit (cu alunecare sau cu rostogolire) și de tipul constructiv și de ventilație al mașinii.

După tipul lagărelor, scuturile pot fi: cu lagăre cu alunecare (fig. 6.13), a căror realizare (formare, turnare, prelucrare) este mai dificilă datorită prezenței camerei pentru uleiul de ungere, și cu lagăre cu rostogolire (rulmenți) — cele mai utilizate, realizarea lor nepunând probleme deosebite.

După poziția lor pe mașină, se deosebesc: scuturi pentru partea tracțiunii (a capului de arbore) și scuturi pentru partea opusă tracțiunii.

După felul de îmbinare cu carcasa, scuturile pot fi: cu praguri de așezare exterioare (v. fig. 6.12, b) și cu praguri de așezare interioare (v. fig. 6.12, a).

6.3.2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A SCUTURILOR

Procesul tehnologic de prelucrare a scuturilor depinde atât de forma și dimensiunile scuturilor cît și de existența utilajului și de concepția tehnologică.

Una din condițiile de bază pe care trebuie să-o îndeplinească un scut este ca bătăia radială și frontală a suprafeței pragurilor de îmbinare cu carcasa, față de alezajul unde se introduce lagărul, să fie cît mai mici. Această condiție este pe deplin asigurată dacă scutul se prelucrează cu dispozitiv de centrare și ghidare pe una din suprafețe sau din aceeași prindere, și dacă este suficient de rigid, astfel încât după desprinderea lui din universal sau dispozitiv să nu se deformeze.

Procesul tehnologic de prelucrare a unui scut, de exemplu, turnat din fontă, cuprinde următoarele operații:

— *Strunjirea I* (degrăsare + finisare). Se prinde scutul cu spatele (partea bombată) între bacurile platoului strungului vertical și se strunjește fața flanșei, cu dia-




Fig. 6.13. Palier înglobat în scut, cu inel de ungere:
1 - scut; 2 - port-palier; 3 - inel de ungere.

metrul exterior al umărului de așezare pe carcăsă; se strunjește peretele exterior, apoi se finisează fața butucului la cotă și, în sfîrșit, se strunjește interiorul butucului (unde se introduce rulmentul) la care se lasă adaos de prelucrare de 2 mm (pe rază).

— *Strunjirea a II-a* (degrăsare + finisare). Se întoarce scutul cu partea concavă pe platou și se strunjește (degrăsare) cea de-a două față plană la butuc, apoi se strunjește (finisare) interiorul butucului.

— *Strunjirea a III-a (finisare)*. Se fixează și se centrează dispozitivul pe platoul strungului, se întoarce scutul cu concavitatea în sus și se centrează pe dispozitiv, apoi se strunjește partea frontală și diametrul suprafeței de așezare pe carcăsă și peretele interior al scutului.

— *Trasarea* (se execută acolo unde nu există dispozitiv). Se aşază scutul pe masa de trasat și se trasează găurile prevăzute în desen, apoi se punctează trasajul pentru control.

— *Găurirea I*. Se aşază scutul pe masa mașinii, se montează dispozitivul de găurit (dacă există) pe flanșa scutului și se execută găurile pentru șuruburile de prindere pe carcăsă, precum și cele două găuri pentru extracție.

— *Găurirea a II-a + lamarea*. Se fixează dispozitivul de găurit pe butuc și se execută găurile pentru fixarea căpăcelor găurile la ferestrele de vizitare și ventilație și lamarea găurilor de prindere pe carcăsă.

— *Frezarea I + a II-a*. În vederea frezării ferestrelor eliptice de vizitare a întrefierului mașinii, se execută, succesiv, cele trei ferestre cu desprinderea și prinderă din nou a scutului după fiecare fereastră. Cea de-a două frezare este cea de la fereastra de ventilație.

O altă variantă de prelucrare a scutului este aceea în care acesta se fixează prin orificiile de vizitare a întrefierului pe platoul strungului cu șuruburi de strângere, suporturi și plăci de fixare. Operațiile de prelucrare sunt:

— *Strunjirea I* (degrăsare + finisare). Se strunjesc suprafața și umărul flanșei scutului împreună cu alezajul și fața butucului pentru rulment conform desenului cu adaos de finisare. Se finisează din aceeași prindere (după ce s-au slăbit prezervativele pentru a se evita eventualele deformări ale scutului) aceleași suprafețe care mai înainte au fost degrăsate. Operația se execută cu un șpan mai mic și treceri mai multe deci efort de așchiere mai mic.

— *Strunjirea a II-a (degrăsare--finisare)*. Se întoarce scutul (cu concavitatea în jos) și se execută degrăsarea și finisarea suprafeței butucului (rămasă neprelucrată din operația anterioară).

Restul operațiilor — trasarea găurirea, lamarea și frezarea — se execută în mod identic cu cele de la varianta anterioară.

Pentru mașinile mici și micromasini, nu mai sunt necesare dispozitivele și ancorele de prindere pe mașina-unealtă, deoarece manevrarea lor este mult mai ușoară, iar rigiditatea scutului mai mare.

De asemenea, la aceste mașini ce se fabrică, de regulă, în producția de masă, mecanizarea și automatizarea procesului tehnologic de prelucrare se pot realiza mult mai ușor, așa cum, de altfel, se procedează în majoritatea fabricilor constructoare.

OBSERVAȚII

1. Și la scuturi, ca și la carcăse și arbori, după fiecare operație, precum și în final, au loc controlul intermediu și cel final.

2. Regimurile de așchiere, S.D.V.-urile necesare, norma de timp etc. sunt precizate în fișa tehnologică a scutului.




Fig. 6.14. Palier pe suport (exterior):
1 — corp ; 2 — capac lagăr ; 3 — cuzinet ;
4 — șurub hexagonal ; 5 — izolație ; 6 — inel de ungere.

6.4.1. GENERALITĂȚI

Lagărele sau reazemele mașinilor electrice suportă greutatea rotorului, a forțelor care apar la rotoarele neechilibrate și a forțelor provocate de atracția magnetică unilaterală.

La mașinile orizontale, rolul reazemelor de susținere revine palierelor, iar la cele verticale, lagărelor axiale sau crapodinelor (pentru mașini mari).

Lagărele pot fi cu alunecare (cuzineti) sau cu rostogolire (rulmenți).

Lagărele cu alunecare pot fi exterioare, pe suport (fig. 6.14), folosite la mașinile mari, sau înglobate în scut (fig. 6.13), folosite la mașinile mici și mijlocii. Lagărele cu alunecare nu pot suporta și sarcini axiale, pe cind cele cu rostogolire, chiar dacă nu au fost realizate în acest scop, pot suporta și asemenea sarcini, care pot ajunge pînă la jumătate din sarcina radială admisibilă; datorită acestui fapt ele sunt utilizate la mașinile mici și mijlocii verticale.

OBSERVATII

Oricare ar fi tipul de lagăr folosit, el trebuie să asigure următoarele condiții:

- rezistență corespunzătoare;
- realizarea ungerii cerute;
- răcirea convenabilă;
- etanșarea surgerii lubrifiantilor;
- posibilitatea pornirii mașinii după o oprire îndelungată;
- realizarea unui joc radial, foarte important mai ales la mașinile electrice asincrone la care întrefierul este mic.

La mașinile cu arborele vertical, de puteri mari, sarcinile axiale sunt preluate de crapodine, iar eventualele sarcini radiale sunt suportate de palierele de ghidare sau de conducere. La mașinile orizontale de puteri mici și mijlocii se utilizează cu succes lagărele pe rulmenți (fig. 6.15 și 6.16).

O deosebită atenție trebuie acordată sistemului de etanșare a rulmențiilor.

Elementele de etanșare a rulmențiilor trebuie să fie eficace și sigure, deoarece de ele depinde foarte mult capacitatea de funcționare a rulmențiilor. Ele au rolul:

- să protejeze rulmenții împotriva pătrunderii corpurilor străine, a prafului și a umidității;
- să înălțăre seurgerea unsorii din lagărul în care se află montat rulmențul, în timpul funcționării mașinii. Seurgerea unsorii din corpul lagărului duce, pe de o parte, la un consum inutil de lubrifianti, iar pe altă parte provoacă încălzirea rapidă a rulmențiilor, urmată de scoaterea lor din funcțiune.

Etanșările pot fi diferite sisteme și construcții, dintre care se amintesc:

- etanșarea cu garnituri (fig. 6.17), confecționate din diferite materiale, care să reziste în contact cu lubrifiantul;
- etanșarea cu labirinți (fig. 6.18).




Fig. 6.15. Lagăre de rulare cu bile (partea opusă tracțiunii):

1 — scut ; 2 — inel labirint interior ; 3 — bucsă ruiment ; 4 — capac interior ; 5 — ruiment cu bile ; 6 — capac exterior ; 7 — inel regulator valselină ; 8 — surub ; 9 — capac etanșare ; 10 — surub ; 11 — inel labirint exterior ; 12 — siguranță ; 13 — piuliță.




Fig. 6.16. Lagăr de rulare cu role (partea tracțiunii):

1 — scut ; 2 — inel labirint interior ; 3 — capac interior ; 4 — ruiment cu role ; 5 — capac exterior ; 6 — inel labirint exterior ; 7 — surub hexagonal ; 8 — șurub de fixare.




Fig. 6.17. Diferite tipuri de rulmenți.




Fig. 6.18. Exemple de etanșări cu labirinți ale rulmenților.




Fig. 6.19. Cuzinetul palierului.

6.4.2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A LAGĂRELOR

Suportul lagărului. Corpul 1 (v. fig. 6.14) și capacul 2 sunt turnate din fontă, cu modele separate; prelucrarea lor comportă următoarele operații:

- *frezarea suprafetelor* de îmbinare a corpului cu capacul, care se face în trepte, pentru o îmbinare și o ghidare corecte;
- *găurirea*, respectiv filetarea în vederea fixării celor două repere;
- *strunjirea* suprafetei interioare (cilindrică sau sferică) pentru montarea cузinetului;
- *frezarea* suprafetei tălpiei suportului la cota înălțimii.

Cузinetii (fig. 6.19) susțin arborele prin fusurile sale. Se confectionează din fontă, bronz sau oțel și se căptușesc pe suprafața interioară cu material antifricțiune.

Cele mai folosite materiale antifricțiune sunt următoarele:

Fonta, care este cea mai ieftină, ca material antifricțiune folosindu-se calitățile :

- fonta cenușie, folosită la viteze și presiuni specifice mici ;
- fonta modificată ;
- fonta aliată cu crom, nichel și cupru, cu calități antifricțiune superioare.

Aliajele antifricțiune pe bază de aluminiu (90% aluminiu, 8% staniu și nichel, iar restul cupru, zinc, mangan, siliciu, fier etc.).

Aliajele antifricțiune pe bază de cupru (bronzurile), de următoarele calități :

- bronzul cu staniu ;
- bronzul cu aluminiu ;
- bronzul cu plumb ;
- bronzul cu zinc.

Materialele metalo-ceramice care se obțin prin presarea la presiune mare a pulberilor metalice (fier sau bronz cu grafit (1,5–5%).

Materialele plastice, cum ar fi: cauciucul, sticlotextolitul, lignofonul și altele.

Compoziția pe bază de staniu și plumb, de regulă cea mai utilizată la mașinile electrice de puteri medii și mari. Ea se toarnă pe suprafața interioară a cузinetului într-un strat superficial a (fig. 6. 20) care depinde de diametrul și solicitările lagărului.




Fig. 6.20. Exemple de fixare a materialului antifricțiune pe cузineti.

Procesul tehnologic de prelucrare a cузineștilor este următorul:

- *frezarea* suprafetelor pentru îmbinarea celor două părți (care se face în trepte) ;
- *găurirea și filetarea* pentru fixarea celor două părți ;
- *strunjirea* suprafetelor interioară și exterioară ;
- *strunjirea* canalelor radiale (interioare) pentru fixarea componenței conform exemplelor din figura 6.20 ;

- *mortezarea canalelor axiale* (pentru fixarea compozitiei) ;
- *decaparea suprafetei interioare* in vederea cositoririi ;
- *cositorirea suprafetei interioare* pentru aderarea cît mai bună a compozitiei ;
- *turnarea compozitiei* ;
- *strunjirea suprafetei interioare* (a compozitiei) și a canalelor radiale ;
- *frezarea canalelor axiale*, care, împreună cu cele radiale, asigură ungherea suprafeteelor în contact (a fusului și a cuzineteului).

6.5. TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE A CUVELOR ȘI SCHELELOR TRANSFORMATOARELOR

6.5.1. GENERALITĂȚI

Cuva este ansamblul constructiv al transformatoarelor și aparatelor electrice, de o deosebită importanță, datorită problemelor multiple pe care le rezolvă : susținerea și protejarea părților active (miezul și înfășurările), susținerea pe capacul ei a principalelor anexe (izolatoarele, bornele, conservatorul și aparatelor de protecție), precum și răcirea părților active prin circularea unui agent de răcire, cel mai folosit fiind uleiul de transformator.

Din punctul de vedere al rolului funcțional, deosebirile între cuvele transformatoarelor și cele ale aparatelor electrice sunt de neglijat, constructiv însă, ele se deosebesc, cele ale transformatoarelor punând chiar probleme în ceea ce privește partea exterioară (radiatoarele), cea care trebuie să rezolve răcirea părților active.

6.5.2. ELEMENTE COMPOLENTE ALE CUVELOR

Elementele de ridicare, numite și urechi, servesc la ridicarea întregului produs — cuva, miezul plus uleiul — și sunt sudate pe pereții cuvei astfel încât solicitările ce apar la ridicare, să fie preluate de nervurile speciale de consolidare.

Rama superioară. Cuva se construiește la partea sa superioară cu o ramă necesară atât consolidării ei, cînd este plină cu ulei, fără capac, cît și prinderii capacului de cuvă.

Rama superioară se execută în general din oțel profil cornier ca suport pentru garnitura capacului. Dimensiunile cornierului sunt în funcție de puterea, respectiv de mărimea produsului și sunt cuprinse aproximativ între $40 \times 40 \times 5$ mm pînă la $100 \times 100 \times 12$ mm.

Capacul se execută din tablă groasă consolidat cu nervuri (dacă este cazul). Legătura dintre capac și partea decuvabilă este de regulă rigidă, deoarece prezintă avantajul posibilității legării înfășurărilor la izolatoarele de trecere și la comutatorul prizelor de reglaj.

Fundul cuvei este astfel construit, încît să suporte greutatea maximă a produsului (partea decuvabilă, ulei, cuvă) atunci cînd acesta este suspendat — asamblat complet — în cîrligul podului rulant.

Dacă se consideră necesar, fundul cuvei poate fi consolidat cu nervuri din profile de oțel sudate de acesta. De asemenea, consolidarea lui se mai poate realiza prin fixarea căruciorului cu sudură de cuvă. În această situație

(a fixării căruciorului de cuvă), îmbinarea prin sudură a pereților cu fundul cuvei, trebuie să suporte pe lîngă întreaga greutate a produsului și pe aceea a căruciorului.

Căruciorul servește la transportul produsului și este realizat dintr-un cadru de oțel profil U, fixat pe patru roți. Căruciorul poate fi sudat de fundul cuvei — la produsele mici — sau demontabil — la produsele mari.

Conservatorul se folosește la majoritatea transformatoarelor, prezența lui rezolvînd probleme importante, cum ar fi: reducerea suprafetei uleiului în contact cu aerul înconjurător, preluarea variațiilor de volum datorită temperaturii uleiului, reducerea absorbției de umiditate și îmbătrînirii uleiului.

Conservatorul se execută, în general, sub formă cilindrică, din tablă de oțel, cu grosimea de 1,5—5 mm, cu un fund, de obicei, demontabil pentru a putea fi curățat la interior.

6.5.3. CLASIFICAREA CUVELOR

În funcție de mărimea produsului, cuvele se execută în mai multe variante, dintre care mai importante sunt: din tablă netedă, din tablă ondulată, cu țevi, cu radiatoare, tip clopot și cuve cu deschidere laterală.

Cuve din tablă netedă. Acestea se execută pentru transformatoare și aparate electrice mici, acolo unde nu este necesară mărimea suprafetei de răcire. Construcția este realizată din tablă de oțel, a cărei grosime variază — în funcție de mărimea produsului — între 2—3 mm pentru pereții laterali și 3—4 mm pentru fundul cuvei.

Cuve din tablă ondulată. Transformatoarele cu puteri cuprinse între circa 100—1 600 kVA precum și aparatele electrice de puteri mijlocii necesită cuve cu suprafață de răcire mare, realizată prin ondularea pereților cuvei (fig. 6.21). Folosirea acestui tip de cuvă este determinată și de alți factori cum sunt: înălțimea ondelor, care poate ajunge pînă la 300 mm (depășirea




Fig. 6.21. Forme caracteristice de ondule :

a — dreptunghiulare ; b — trapezoïdale ;
dimensiuni caracteristice în mm ; t=40 ; g=300 ; b=30 ; c=10.

acestei valori conduce la descreșterea cantității de căldură evacuată), rezistența relativ mică la creșterea presiunii interioare, imposibilitatea uscării sub vid a transformatoarelor și aparatelor electrice, folosirea unei anumite calități de tablă etc.

Cuve cu țevi. Cuva cu țevi are avantajul că rezistența ei mecanică este mai mare față de aceea a cuvei din tablă ondulată; suprafața totală a cuvei poate fi micșorată cu circa 25%, micșorare care nu realizează economii de greutate din cauza grosimii pereților, țevilor, grosimi ce variază între 1,25 și 1,75 mm.

Se folosesc țevi sudate deoarece sunt mai ieftine decât țevile trase. În această construcție țevile nu trebuie să fie montate prea aproape unele de altele pentru a asigura eficiența necesară de răcire (de exemplu, pentru țevi cu \varnothing 35 mm distanța este de 20 mm, iar la țevile cu \varnothing 50 distanța este de 25 mm).

Numărul rîndurilor de țevi nu poate depăși 5—6, altfel sistemul devine ineficace, acrul rece nemaiputind pătrunde printre ele.

O variantă a cuvelor cu țevi sunt *cuvele cu lire*, care se deosebesc de cele cu țevi prin faptul că rîndurile interioare nu sunt înndoite, realizându-se astfel înălțimi egale pentru toate țevile, eficacitatea răcirii fiind în această situație mai mare.

Cuve cu radiatoare și cuve cu răcitoare demontabile. Acestea se folosesc în special la transformatoare și forma lor depinde de puterea produsului: la transformatoarele de putere mică (pînă la circa 1 600 kVA) cuvele au formă dreptunghiulară și radiatoarele sunt fixate prin sudură pe pereți; la transformatoarele de putere mijlocie și mare, forma cuvei este ovală iar radiatoarele sunt demontabile. Acest tip de cuvă permite uscarea transformatorului sub vid în cuva lui propriu.

Cuve în formă de clopot. Cuvele clopot se deosebesc de cele obișnuite prin faptul că locul de îmbinare a părții superioare cu cea inferioară nu mai este sus ci jos, la fundul cuvei. Acest tip de cuvă prezintă marele avantaj că transformatorul se demontează mai ușor decât în toate celelalte cazuri. În acest caz, capacitatea de ridicare a podului rulant este mai mică, ea putînd fi cel puțin egală cu greutatea cuvei, care este simțitor mai mică decât greutatea părții decuvabile în cazul celorlalte transformatoare. Trebuie menționat că înaintea demontării, respectiv ridicării cuvei clopot, este obligatorie operația de golire a uleiului.

Ca dezavantaj se poate menționa că etanșarea cuvei clopot se realizează mai greu decât etanșarea unei cuve normale, datorită presiunii mari a uleiului care acționează asupra garniturii de etanșare, de data aceasta dispusă în partea de jos a cuvei. Pentru acest motiv unele uzine constructoare sudeză pereții cuvei de fundul acesta, iar cînd trebuie demontat transformatorul, se taie cusătura sudată; după executarea reparației se sudează din nou.

Cuve cu deschidere laterală. Sunt situații cînd stațiile de transformare nu dispun de poduri rulante și în cazul reparațiilor nu se poate ridica partea decuvabilă sau cuva. În această situație, cuvele se execută cu unul din pereții laterali demontabil. Pentru a demonta peretele lateral, se golește mai întîi uleiul din cuvă și apoi se desprind șuruburile de prindere a peretelui.




Fig. 6.22. Presarea înfășurării fără arcuri :

a — fiecare înfășurare separat ; b — printr-un inel de oțel comun ; 1 — grindă de jug ; 2 — bulon de stringere ; 3 — bucătă filetată ; 4 — contrapiuliță ; 5 — piesă de presare ; 6 — inel izolat de stringere ; 7 — înfășurări ; 8 — cilindru izolant.

6.5.4. SCHEA TRANSFORMATORULUI și ASAMBLAREA EI CU CUVA

Schela constituie subansamblul compus din piese care servesc pe de o parte la stringerea tolelor de jug, iar pe de altă parte la consolidarea înfășurărilor, consolidare ce reprezintă una dintre problemele constructive de bază ale transformatorului.

La unitățile de puteri mici în care forțele axiale de scurtcircuit nu ating valori prea mari (cîteva zeci de kN) se folosesc pentru schele construcții simple cu tiranți, care pot servi la ridicarea transformatorului, precum și la presarea înfășurărilor.

La transformatoarele de puteri mari, forțele axiale de scurtcircuit pot ajunge la valori mult mai mari (chiar 1 MN). În această situație, construcția schelei se complică și nu mai poate fi folosită simultan la ridicarea produsului și presarea înfășurărilor.

În prezent, pentru presarea înfășurărilor se folosesc frecvent două variante : presarea separată a fiecărei înfășurări și presarea înfășurărilor prin intermediul unui inel metalic comun (fig. 6.22).

Este necesar ca schela transformatorului să fie fixată strîns de capac, care la rîndul său trebuie să se așeze pe rama superioară a cuvei — prin intermediul unei garnituri din material insolubil în ulei (perburan) — de către se prinde cu șuruburi și piulițe.

În figura 6.23 este reprezentată schela unui transformator care este compusă din următoarele elemente : 1 — consola (profil U) pentru stringerea jugurilor ; 2 — traverse (profil U mai mic) care servesc la sprijinirea în partea inferioară a părții decuvabile pe fundul cuvei, iar în partea superioară pentru fixarea tiranților de susținere ; 3 — tiranți necesari strîngerii înfășurărilor ; 4 — tiranți de suspensie, care servesc la fixarea capacului de schelă și la ridicarea transformatorului în macara.




Fig. 6.23. Schela unui transformator.

6.6. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII LA PRELUCRAREA PĂRȚILOR MECANICE ALE MAȘINILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

La *prelucrările prin strunjire*, cele mai frecvente cazuri de răniri și de arsuri se datoresc așchiilor metalice, care se desprind în timpul prelucrării piesei. Pentru evitarea accidentelor provocate de așchiile metalice se folosesc diferite mijloace de protecție : ochelari, apărătoare individuale, ecrane și dispozitive de dirijare a așchiilor.

Dispozitivele de prindere și de fixare a pieselor de prelucrat (inimi de antrenare, platouri și universale de prindere etc.), care sunt în mișcare de rotație, trebuie să aibă suprafetele periferice netede. În cazul cînd aceste dispozitive au proeminențe, ele se vor prevedea cu apărătoare circulare.

La *prelucrările prin frezare*, accidentele care se produc sint provocate de : așchii, unelte așchiatoare (freze), piesele de prelucrat, dispozitivele de prindere și organele în mișcare ale mașinii.

Pentru evitarea accidentelor datorită așchiilor se pot utiliza o serie de dispozitive, care trebuie să satisfacă următoarele condiții :

- să nu împiedice vizibilitatea în timpul lucrului ;
- să permită o manevrare ușoară ;
- să nu necesite timp suplimentar pentru manevrare ;
- să permită înlocuirea ușoară a piesei și a frezi.

La *prelucrările prin rabotare*, accidentele care pot avea loc se datoresc așchiilor, bavurilor, muchiilor ascuțite ale pieselor și ale cuțitelor.

În vederea evitării accidentelor provocate de așchii, pe cuțite se fixează ecrane care le deviază în direcția laterală.

La *prelucrările prin găurire*, accidentele sint produse de :

- așchii sub formă de panglici răsucite (în cazul găuririi materialelor plastice) ;
- așchii fine (la găurirea metalelor fragile) ;
- organe de mașini în mișcare de rotație (axul principal, mandrina, burghiu, organele de transmisie, dispozitivele de prindere a piesei).

CAPITOLUL 7

PRELUCRAREA METALELOR PRIN TĂIERE ȘI PRIN DEFORMARE LA RECE

7.1. GENERALITĂȚI

În construcția de mașini și apărate electrice mai mult de 50% din totalul de piese se fabrică din material sub formă de table, benzi sau profile speciale. Aceste piese se pot obține prin deformare cu detașare de material — tăiere efectuată cu ștanțe — sau prin deformare plastică — îndoire, ambuțisare, tragere etc. — efectuată cu matrițe.

Procesele tehnologice de ștanțare și de matrițare se caracterizează prin următoarele :

- se prelucrează materialele sub formă de table, benzi, profile speciale, bare etc. ;

- se utilizează prese pe care se montează scule de ștanțat și de matrițat.

Procesele tehnologice de ștanțare și de matrițare au următoarele avantaje față de alte tipuri de prelucrări :

- productivitate mare, rezultând un cost scăzut ;

- pierderi de metal prin deșeuri destul de mici ;

- piesele obținute sunt interschimbabile ;

- sculele au o durată mare de funcționare ;

- utilajele folosite au o productivitate mare iar procesele de producție pot fi mecanizate și automatizate.

Ștanțarea și matrițarea prezintă următoarele dezavantaje :

- sculele utilizate sunt complicate și au o durată mare de execuție ;

- datorită gradului mare de complexitate a sculelor, deci și costul ridicat — ele sunt rentabile numai la fabricarea în serie mare și în masă ;

- se utilizează oțeluri relativ scumpe pentru fabricarea sculelor.

7.2. OPERAȚII DE ȘTANȚARE ȘI DE DEFORMARE ȘTANȚE ȘI MATRICE

7.2.1. ȘTANȚAREA

Ștanțarea este o operație de prelucrare mecanică, prin care semifabricatul este tăiat în două sau mai multe părți distințe, după un contur deschis sau închis. Ea se execută cu ajutorul ștanțelor.

În cazul ștanțării, operațiile de tăiere se pot executa prin retezare, decupare, forfecare, crestare, tundere etc.

Relezarea este operația de detașare a materialului din semifabricat, după un contur deschis, cu înlăturarea părții detașate.

Decuparea este operația de obținere de piese plane sau de alt tip, prin detașarea materialului, după un contur închis.

Perforarea este operația de executare a găurilor, prin detașarea unei părți de material din interiorul piesei, după un contur închis.

Crestarea este operația de detașare parțială a materialului, după un contur deschis, fără înlăturarea părții detașate.

Tunderea este operația de înlăturare a marginii neuniforme sau a surpușului de material de la exteriorul pieselor.

Procesul tehnologic de ștanțare este influențat de anumiți factori, și anume :

- dimensiunile și forma conturului de ștanțat ;
- duritatea materialului ;
- jocul dintre poanson și placa de tăiere ;
- muchiile tăietoare ale plăcii de tăiere și ale poansonului ;
- forma secțiunii transversale a găurilor din placa de tăiere ;
- forma muchiilor tăietoare ale poansonului ;
- starea suprafeței materialului .

Forța de tăiere se calculează în funcție de secțiunea materialului ce se ștanțează și de rezistența specifică a acestuia la forfecare, adică :

$$F_t = k \cdot A \cdot \tau_f \text{ [daN]}, \quad (7.1)$$

sau

$$F_t = \frac{k \cdot A \cdot \tau_f}{100} \text{ [kN]}, \quad (7.2)$$

unde :

A este suprafața conturului de tăiere, în mm^2 ;

τ_f — rezistența specifică a materialului la forfecare, în daN/mm^2 ;

k — coeficient care ține seama de eventuala știrbire a muchiei tăietoare, de jocul incorrect realizat și de neuniformitatea grosimii materialului.

Coefficientul k este în medie egal cu 1,25 ; relația (7.1) se poate scrie astfel :

$$F_t = 1,25 \cdot A \cdot \tau_f \text{ [daN].} \quad (7.3)$$

Pentru table, benzi și fișii de metal, suprafața conturului de tăiere este dată de relația :

$$A = L \cdot s \text{ [mm}^2\text{]}, \quad (7.4)$$

în care :

L este lungimea perimetrului piesei care se taie, în mm ;

s — grosimea materialului, în mm.

Pentru semifabricatele rotunde (sîrme, bare), suprafața conturului este :

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \text{ [mm}^2\text{]}, \quad (7.5)$$

unde d este diametrul barei sau al sîrmei, în mm.

În afară de forța necesară tăierii materialului, presa pe care se montează ștanța trebuie să învingă și alte forțe, cum ar fi :

- forța necesară pentru împingerea piesei sau a deșeului, prin placa de tăiere ;
- forța necesară pentru învingerea rezistenței opusă de aruncătorul ștanței ;
- forța dezvoltată de placa de presiune asupra materialului.

De regulă, în calcule, aceste forțe rezistente F_r se consideră ca reprezentând 15% din forța de tăiere ($F_r = 0,15 F_t$).

În felul acesta, forța ce trebuie să-o dezvolte presa pe care se montează șanța se determină cu relația :

$$F_p = F_t + F_r = 1,15 F_t \text{ [daN].} \quad (7.6)$$

În scopul reducerii forței de tăiere, la șanțarea tablelor de grosimi mai mari se folosesc șanțe ale căror poansoane sau plăci de tăiere au muchiile de tăiere inclinate. Aceasta face ca poansonul, în momentul cînd berbecul presei coboară, să nu atingă piesa cu tot conturul (suprafața) dintr-o dată, ci progresiv, ceea ce conduce la micșorarea forței de tăiere.

De asemenea, cînd suprafața conturului este foarte mare, ceea ce ar necesita în cazul ștanțării dintr-o dată, o presă puternică (mare), este recomandabil să se folosească o șanță cu acțiune succesivă (v. fig. 7.2).

În acest caz, forța presei se determină tot cu relația (7.6) în care însă, forța de tăiere se consideră cea pentru acțiunea cu conturul de ștanțat cel mai mare. De exemplu, în cazul rondelei din figura 7.2, forța necesară a presei rezultă :

$$F_p = 1,15 F_{te} \text{ [daN],} \quad (7.7)$$

în care :

$$F_{te} = k \cdot A_e \cdot \tau_f \text{ [daN]} \quad (7.7, a)$$

este forța de tăiere corespunzătoare diametrului exterior D_e al rondelei.

Suprafața conturului exterior, conform relației (7.4) este :

$$A_e = \pi \cdot D_e \cdot s \text{ [mm}^2\text{].}$$

Dacă s-ar fi utilizat o șanță bloc, atunci ar fi trebuit să se considere suprafața întregului contur (exterior A_e și interior A_i).

Tipuri de șanțe. În funcție de operațiile pe care le execută, șanțele pot fi :

- cu acțiune simplă ;
- cu acțiune succesivă ;
- cu acțiune combinată (includ și operații de matrițare).

Şanțele cu acțiune simplă decupează dintr-o dată o figură cu conturul închis (de exemplu, gaura pentru ax în tola rotor) sau o crestătură (șanță cu pas). În timpul lucrului unei șanțe simple de decupat, tola rămîne pe poanson, iar elementul decupat cade liber, prin gaura din placa de tăiere.

În timpul cursei de intoarcere, tola este scoasă de pe poanson de către un dispozitiv special, numit aruncător, încît la sfîrșitul cursei șanța este pregătită pentru o nouă acțiuneare.

În figura 7.1 este reprezentată o șanță de decupat pentru tola stator. Pe masa presei se fixează, prin șuruburi, placa de bază 1, iar pe aceasta, tot prin șuruburi, placa de tăiere 2. Pentru înlăturarea deplasării plăcii de




Fig. 7.1. Șanță simplă de decupat (pentru crestătură stator).

tăiere în timpul lucrului, în ea sînt prevăzute două știfturi 3. Poansonul 4 este fixat, prin ștemuirea capătului său superior necălit, în placa portpoanson 5, fixată prin șuruburi de placa superioară 7. Între placa portpoanson și placa superioară 7 se găsește placa de presiune 6, din oțel tratat termic, care împiedică mișcarea poansonului în timpul lovirii matriței. Pe placa portpoanson este montat, cu șuruburile 10, aruncătorul 9, care poate glisa de-a lungul poansonului și este strîns prin două arcuri. Cînd arcurile se eliberează, aruncătorul acoperă muchia tăietoare a poansonului cu 0,5–1 mm.

Placa superioară se fixează în berbecul presei prin cepul 8. Uniformitatea jocului între poanson și placa de tăiere depinde de precizia așezării ștanței de presă. Tola ce se ștanțează se aşază pe placa de tăiere. La coborârea poansonului, tola la început este apăsată pe placa de tăiere 2 și, apoi, are loc decuparea crestăturii. În timpul cursei ascendente a berbecului presei, mai întîi ieș poansonul din crestătura decupată în tolă și după aceea, pe măsura eliberării arcurilor, aruncătorul se ridică de pe placa de tăiere. Aruncătoarele înălțură posibilitatea blocării tolei pe poanson. După fiecare lovitură, mecanismul de divizare al presei rotește tola cu un dinț.

Ștanțele cu acțiune succesivă pot executa mai multe operații de ștanțare, prin deplasarea succesivă a semifabricatului de la o operație la alta în sensul avansului.

În figura 7.2 este reprezentată o ștanță cu acțiune succesivă, folosită la ștanțarea unei rondele. Ștanța are două poansoane de perforare 1 și 2: unul pentru conturul interior și altul pentru cel exterior, distanța dintre ele fiind chiar pasul avansului. Dacă ambele poansoane sunt la același nivel (partea punctată a poansonului 1), atunci decuparea celor două contururi se face simultan, iar presa trebuie să dezvolte o forță mai mare. Dacă între cele două poansoane există o diferență de înălțime $\Delta \geq s$ (s fiind grosimea materialului), atunci decupările se fac din lovituri succesive, presa trebuind să asigure o forță corespunzătoare acțiunii cu suprafața conturului cea mai mare (v. relația 7.7).




Fig. 7.2. Ștanță cu acțiune succesivă:
1 și 2 – poansoane; 3 – opritor; 4 și 5 – plăci de tăiere; 6 – presă; 7 – deșeu.




Fig. 7.3. Stanță cu acțiune combinată pentru decupare și ambutisare :
 1 — poanson de decupare și de ambutisare ; 2 — impingător de extragere ;
 3 — opritor ; 4 — inel de strîngere ; 5 — placă de tăiere ; 6 — deșeu ; 7 — bandă
 de material ; 8 — piesă finită (capac).

Stanțele cu acțiune combinată (sunt incluse și operații de matrițare) pot executa la o cursă a presei mai multe operații : decupare, ambutisare, îndoire etc. În figura 7.3 este reprezentată o stanță cu acțiune combinată pentru stanțarea unor capace. Împingătoarele și inelele de strîngere sunt acționate de un arc sau de dispozitive speciale montate la presă.

Stanțele cu acțiune succesivă și combinată au o mare productivitate, însă reclamă benzi lungi, sub formă de colaci (rulouri) și avansul automat al acestora, fiind utilizate de preferință în cazul producției de serie mare sau de masă.

Operațiile de stanțare se execută pe prese. Acestea prezintă următoarele avantaje :

- viteză sporită de lucru (rapiditate) ;
- putere și precizie mare ;
- dispozitive de acționare hidraulică, pneumatică și electrică, simple ;
- mecanism de automatizare ;
- dispozitive pentru siguranță și protecția muncii.

O răspândire foarte largă la operațiile de stanțare au căpătat-o presele cu excentric, caracterizate prin viteză ridicată de lucru, manevrabilitate ușoară și simplă, putere de acționare redusă.

În figura 8.12 este reprezentată o presă semiautomată pentru stanțarea creștăturii, care lucrează cu avans automat, efectuează numărul necesar de curse și se oprește în mod automat.

Principalele părți componente și modul de funcționare a acestei prese sunt arătate la stanțarea pas cu pas a creștăturilor tolei normale pentru miezurile magnetice ale mașinilor electrice rotative cu $D_e \leq 1\ 100$ mm.

7.2.2. AMBUTISAREA

Ambutisarea este operația prin care semifabricatele plane se transformă în piese cave.

Ambutisarea se poate efectua :

- fără subțierea materialului ;
- cu subțierea materialului.

Procesul tehnologic de ambutisare este influențat de o serie de factori.

Forma piesei este principalul factor ce influențează ambutisarea și construcția matrițelor folosite la ambutisare. Astfel, piesele simetrice se ambutisează mai ușor decât cele nesimetrice, care, în majoritatea cazurilor, necesită executarea mai multor operații succesive.

Numărul de ambutisări succesive este determinat de raportul dintre dimensiunile piesei și cele ale semifabricatului. El va fi cu atât mai mare cu cât diametrul piesei este mai mic față de diametrul discului din care se ambutisează piesa. În general, ambutisarea pieselor adînci este o operatie greu de executat, în mod obișnuit utilizându-se ambutisarea succesivă, micșorîndu-se treptat diametrul și mărindu-se înălțimea pieselor. Raportul dintre diametrul piesei, rezultat în urma primei ambutisări, și cel al semifabricatului poartă denumirea de *coeficient de ambutisare* și este dat de relația :

$$m_1 = \frac{d_1}{D} < 1. \quad (7.8)$$

Coeficientul de ambutisare poate fi exprimat și ca raportul dintre diametrele pieselor obținute la două ambutisări succesive, adică :

$$m_2 = \frac{d_2}{d_1} < 1 \quad (7.9)$$

unde :

d_1 este diametrul piesei după prima ambutisare, în mm ;

d_2 — diametrul piesei după a doua ambutisare, în mm ;

D — diametrul semifabricatului, în mm.

În practică, valorile coeficienților de ambutisare între diferitele trepte de ambutisări sunt aproximativ egale ($m = 0,5 \dots 0,7$).

La rîndul său, coeficientul de ambutisare depinde de alți factori, cum ar fi : calitatea și starea materialului, razele de rotunjire a plăcii de ambutisare, forma piesei, precum și procedeul de ambutisare (cu sau fără placă de apăsare).

Jocul dintre poanson și placă de ambutisare are influență foarte mare asupra forței de ambutisare și asupra calității piesei. Un joc prea mare face ca piesa să se obțină conică și cutată, iar un joc prea mic face ca piesa să se subțieze, să apară crăpături în zonele solicitate, să se rupă și, în același timp, să se mărească forța de ambutisare. Valoarea jocului se alege în funcție de grosimea materialului.

În cazul ambutisării cu subțierea materialului, jocul dintre poanson și placă de ambutisare este mai mic decât grosimea materialului și se alege în funcție de calitatea acestuia :

$$J = (0,85 \dots 0,65)s \text{ [mm].}$$

Valorile mari se iau pentru oțeluri, iar cele mici pentru metale și aliaje neferoase. În cazul ambutisării fără subțierea materialului, atunci acest joc este mai mare decât grosimea materialului.

În figura 7.4, a este reprezentată o matriță de ambutisare fără subțierea materialului în timpul procesului de ambutisare. Poansonul 1 apasă cu forța F asupra tablei 2, așezată deasupra plăcii de ambutisare 3, înaintind în golul acesteia odată cu materialul care se formează din ce în ce mai mult, pînă se obține piesa cavă dorită.




Fig. 7.4. Procesul de ambutisare.

Pentru ca tabla să nu scape de sub poanson, respectiv să nu se deplaseze sau să se formeze cuțe, se folosește inelul-flanșă 4; pentru a micșora concentrațiile presiunilor specifice pe muchia poansonului și a plăcii de ambutisare și probabilitatea ruperii semifabricatului, se prevăd racordări cu razele r_p și r_{mi} .

În figura 7.4, b este arătat aspectul cutelor formate la ambutisare.

7.2.3. FORMAREA PE STRUNG

Formarea pe strung (fig. 7.5) constă din presarea tablei pe o placă de formare (formă) fixată în platoul unui strung; apăsarea se face normal, cu ajutorul unei pîrghii articulată la căruciorul strungului, care permite deplasarea acesteia în diferite poziții de presare.

Procedeul se aplică la semifabricate laminate din oțel cu grosimea pînă la 1,5 mm și din aliaje neferoase cu grosimea pînă la 2 mm.

Fasonarea poate fi exterioară (fig. 7.5, a, d) și interioară (fig. 7.5, b).

7.2.4. ÎNDOIREA

Indoirea (fig. 7.6) este un proces de deformare elastică și plastică a laminatelor, care se desfășoară în diferite feluri pe anumite porțiuni ale semifabricatului.

La început, poansonul apasă lin asupra materialului sprijinit pe placă de bază și, apoi, începe curbarea materialului.

În timpul indoierii, straturile din interiorul indoitului sunt comprimate, iar cele din exteriorul indoitului se întind.

Asupra procesului de indoire, care în majoritatea cazurilor se desfășoară la fel, indiferent de grosimea semifabricatului, influențează o serie de factori. Dintre acești se enumera:

- direcția de laminare a semifabricatelor;
- raza minimă de indoire;
- razele plăcii de indoire pe care alunecă semifabricatul în timpul procesului de indoire;
- jocul dintre placă de indoire și poanson;
- arcuirea elastică a piesei după indoire;
- forma piesei ce se indoie;
- prelucrările initiale ale piesei sau ale semifabricatului.

Indoirea se execută pe mașini de indoit universale, mașini de indoit în muchie și prese de indoit.

Indoirea tabelelor pentru construcția pieselor curbate (ovale sau circulare) se execută cu trei cilindri 1, 2, 3 (fig. 7.7), dintre care cilindrul 3 este




Fig. 7.5. Schema formării pe strung:
a — formarea exterioară ; b — formarea interioară ; c — unele de presat ; d — formarea exterioară cu role.





Fig. 7.6. Schema îndoirii.

Fig. 7.7. Mașini pentru curbat (valjuri).



liber, reglabil după grosimea tablelor. Poziția lui poate fi la mijlocul distanței dintre ceilalți cilindri (pentru îndoit table mai groase de 2 mm) sau excentric (pentru îndoit table cu grosimea sub 2 mm).

7.3. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII LA PRELUCRAREA METALELOR PRIN TÄIERE ȘI PRIN DEFORMARE LA RECE

În cazul lucrului cu prese folosite la prelucrările prin deformarea plastică a metalelor, majoritatea accidentelor care au loc se produc în spațiul de lucru propriu-zis (între poanson și placa respectivă), datorită următoarelor cauze :

- introducerea mânii în acest spațiu pentru avansul materialului, scoaterea piesei, îndepărtarea deșeului etc. ;




Fig. 7.8. Schema unui foarfecă manual pentru tăiat tablă.

- acționarea mașinii înainte de timp, ca urmare a imperfecțiunilor mecanismelor de comandă ;
- declanșarea accidentală, prin lovirea pedalei, de către alt muncitor, în timp ce se manipulează piesa ;
- defecțiunile tehnice ce pot surveni în funcționarea mașinilor ;
- transportul și depozitarea necorespunzătoare a șanțelor și a materialelor grele.

De aceea, în cadrul atelierelor de prelucrare a metalelor prin șanțare și deformare la rece sunt necesare, din punct de vedere tehnic, următoarele măsuri de protecție a muncii (măsurile care privesc personalul de execuție sunt menționate la cap. 8) :

- Înlocuirea muncii manuale prin elemente de automatizare a avansului și scoaterea pieselor din spațiul de lucru.
- Folosirea sculelor și a dispozitivelor corespunzătoare ; acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiții, și anume :
 - să protejeze ambele mîini ale muncitorului ;
 - dacă se îndepărtează sau se defectează dispozitivul, mașina să nu poată funcționa ;
 - să ajute la creșterea productivității muncii ;
 - în cazul reparațiilor, să fie ușor demontabile ;
 - să fie simple și ușor de executat.
- Evitarea suprasolicitarilor presei, care pot deteriora bruse anumite organe importante.
 - Dotarea presei cu limitatoare de curse în ambele sensuri.
 - Prinderea și fixarea corespunzătoare a poansonului și a plăcii respective.
 - Utilizarea, pe cât posibil, mai mult a șanțelor de construcție închisă.

EXERCIȚII, APLICAȚII

- 7.1. O rondea cu diametrul interior de 9 mm și exterior de 18 mm este șanțată din tablă de oțel cu grosimea de 1,5 mm. Să se calculeze forța de tăiere și forța pe care trebuie să-o dezvolte presa, în cazul șanțării cu o șanță-bloc, cunoscind că $\tau_f = 4000 \text{ daN/cm}^2$.
Răspuns : 63,6 kN ; 73,3 kN.
- 7.2. De câte ori se micșorează forța presei, în cazul rondelei din problema anterioară, dacă șanțarea se face cu o șanță cu acțiune succesivă ? Care trebuie să fie diferența de înălțime între poansoane ?
Răspuns : 1,5 ori ; $\Delta \geq -1,5 \text{ mm}$.
- 7.3. O sîrmă de oțel cu diametrul de 6 mm trebuie retezată la o foarfecă manuală, ca în figura 7.8. Cu ce forță F trebuie acționată foarfeca dacă $l_1 = 20 \text{ cm}$, $l_2 = 80 \text{ cm}$ și $\tau_f = 4000 \text{ daN/cm}^2$?
Răspuns : $F = 28,4 \text{ daN}$.

PARTEA A TREIA

TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A PĂRȚILOR ACTIVE ALE MAȘINILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

CAPITOLUL 8

TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A MIEZURIILOR MAGNETICE

8.1. GENERALITĂȚI

Miezul magnetic este una din părțile active ale M.A.E., fiind suportul material al fluxului magnetic.

Un flux magnetic total Φ_t mare, pentru a avea putere mare, se poate obține pe două căi :

- fie luând o inducție în fier B_{fe} mare — la o secțiune dată ;
- fie luând o secțiune a miezului S_{fe} mare — la o inducție dată.

Se preferă creșterea inducției în fier, cale mai economică, limitată însă de calitatea materialului utilizat pentru fabricarea tolelor.

Pentru confectionarea miezuriilor magnetice se folosesc materiale cu permeabilitate magnetică mare — feromagnetice (fier, otel, fontă etc.).

La confectionarea miezului magnetic trebuie avute în vedere următoarele :

- obținerea unor caracteristici în funcționarea M.A.E. (dictate de circuitul magnetic) superioare ;
- folosirea unei tehnologii de fabricație cât mai simple.

8.1.1. CLASIFICAREA MIEZURIILOR MAGNETICE

Miezurile magnetice se pot clasifica după mai multe criterii.

După natura fluxului magnetic, se deosebesc :

- miezurile magnetice pentru flux variabil în timp ;
- miezurile magnetice pentru flux constant în timp.

Se cunosc două cazuri de variație a fluxului magnetic (corespunzătoare celor două feluri de magnetizări), și anume :

- flux variabil în timp cu frecvență curentului alternativ care-l produce — magnetizare ciclică — ca la transformator și aparate de c.a. ;
- flux variabil (în miez), ca urmare a rotirii miezului într-un cîmp magnetic constant în timp sau invers — magnetizare de rotație — ca la mașinile electrice rotative.

După forma materialului din care se confectionează, se deosebesc :

- miezuri magnetice din tole (pentru flux variabil și constant) ;
- miezuri magnetice masive (numai pentru flux constant).

După forma miezului magnetic, pot fi :

- miezuri magnetice compacte (v. fig. 8.6);
- miezuri magnetice divizate, din pachete cu canale de răcire între ele (v. fig. 8.7).

8.1.2. MATERIALE UTILIZATE ÎN CONSTRUCȚIA MIEZURILOR MAGNETICE

Se știe că la trecerea fluxului magnetic prin miez prezintă importanță două elemente, și anume :

- solenația, care produce cîmpul magnetic;
- pierderile ce apar în miezul magnetic.

În construcția miezurilor magnetice trebuie ca solenația necesară producerii unui flux magnetic să fie cît mai mică (consum de energie redus) chiar pentru fluxuri mari.

Pentru o anumită secțiune a miezului (S_{Fe}), flux magnetic mare înseamnă inducție magnetică (B_{Fe}) mare.

În acest caz, pentru a obține o solenație mică, trebuie ca după curba de magnetizare a materialului din care este confectionat miezul $B = f(H)$

— care este o caracteristică a materialului — pentru inducția din fier B_{Fe} să rezulte o intensitate a cîmpului magnetic H mică (curba 1, fig. 8.1).

Pierderile în miezul magnetic — numite pierderi principale în fier — apar numai în cazul fluxurilor variabile, datorită curenților turbionari din tolele miezului — *pierderi prin curenți turbionari* — și datorită fenomenului de histerezis — *pierderi prin histerezis*. Pierderile prin histerezis sunt proporționale cu aria ciclului histerezis.

De obicei, aceste pierderi se calculează global cu relația :

$$P_{Fe} = k_p \cdot p_{10/50} \cdot \left(\frac{f}{50} \right)^{1.3} \cdot B_{Fe} \cdot G_{Fe} \quad [W], \quad (8.1)$$

în care :

$p_{10/50}$ sunt pierderi specifice (W/kg), reprezentind pierderile pentru 1 kg din miezul magnetic la frecvența de 50 Hz și inducția de 1 T, în W/kg;

f este frecvența de variație a fluxului magnetic din miez, în Hz;

B_{Fe} — inducție magnetică în miez, în T;

G_{Fe} — masa porțiunii din miezul magnetic în care se calculează pierderile, în kg (masa netă a fierului);

k_p — coeficient (tehnologic) de majorare a pierderilor în fier, datorită confectionării miezului magnetic din tole.




Fig. 8.1. Curba de magnetizare $B = f(H)$, a materialului.




Fig. 8.2. Aria ciclului histerezis.

Pentru magnetizarea ciclică f este chiar frecvența curentului alternativ care o produce, iar pentru magnetizarea de rotație :

$$f = \frac{p \cdot n}{60} [\text{Hz}], \quad (8.1, a)$$

unde :

p este numărul de perechi de poli ai mașinii;

n — turația, în rot/min.

Pierderile specifice ($p_{10/50}$) și curba de magnetizare $B = f(H)$ sunt caracteristici de material și sunt date direct de fabrica ce livrează materialul pentru confectionarea miezului magnetic. Rezultă că pentru obținerea unor caracteristici superioare ale produsului este necesar ca :

- solenația pentru magnetizare să fie mică (cîmpul H — mic);

- pierderile specifice ($p_{10/50}$) să fie mici, (pentru flux variabil), ceea ce se poate obține prin utilizarea unui material caracterizat printr-un ciclu histerezis cu o pantă cît mai mare și o suprafață cît mai mică.

În acest scop, pentru confectionarea miezurilor magnetice se folosesc materiale feromagnetice sub formă de table laminate (din care se fac toale) sau sub formă masivă — turnate, laminate sau forjate.

Pentru reducerea pierderilor specifice, tablele pentru tole sunt din oțel aliat cu siliciu (2–4% Si), numit și oțel electrotehnic slab aliat, mediu aliat sau puternic aliat în funcție de procentul de siliciu; grosimea lor este de 0,3–0,35 mm (pentru transformatoare și aparate electrice) și de 0,5 mm (pentru mașini rotative).

Adăosul de siliciu reduce pierderile specifice în fier, însă mărește concomitent cîmpul H , necesitând un curent de magnetizare mai mare. În figura 8.1 este reprezentată curba de magnetizare $B = f(H)$, procentul de siliciu fiind variabil (curba 1 cel mai mic, curba 3 cel mai mare).

Tablele obținute prin metode obișnuite la laminare se numesc table de oțel electrotehnic (table silicioase) *laminat la cald*. Calitățile tablei silicioase laminate la cald sunt date de STAS 673-67.

În ultimul timp se folosește tabla silicioasă *laminată la rece* în două variante :

- *cu cristale orientate* în direcția liniilor de cîmp magnetic (pentru reducerea lui H — deci a solenației), utilizată, în special, la transformatoare și aparate electrice (unde liniile de cîmp au o direcție bine stabilită) și la mașinile electrice foarte mari ($P > 100$ MW), cu pierderi specifice $p_{10/50} = 0,4 - 1,7$ W/kg;

- *cu cristale neorientate*, utilizată la mașinile electrice rotative, unde cîmpul magnetic este radial, cu $p_{10/50} = 2 - 3$ W/kg.

Pentru evitarea creșterii pierderilor prin curenți turbionari la miezul împachetat, datorită surcircuitării tolelor, acestea sunt izolate între ele; izolația se aplică fie după stanțarea tolei, sub formă de peliculă de lac, în cazul tablei laminate la cald, fie direct de fabrica furnizoare, sub forma unui strat subțire în cazul tablei laminate la rece.

Rezultă că tabla laminată la rece, în comparație cu cea laminată la cald, prezintă următoarele avantaje :

- pierderi specifice ($p_{10/50}$) reduse;
- solenație de magnetizare redusă;
- posibilitatea izolării tablei cu pelicule foarte subțiri și uniforme.

8.1.3. INFLUENȚA TEHNOLOGIEI DE FABRICAȚIE ASUPRA CALITĂȚII MIEZURIILOR MAGNETICE

8.1.3.1. Coeficientul de umplere (de împachetare) k_{Fe} . Pentru miezurile magnetice massive, secțiunea netă a fierului S_{Fe} (străbătută de fluxul magnetic) este egală cu aria geometrică S , calculată cu dimensiunile miezului.

Pentru miezurile magnetice confectionate din tole împachetate (fig. 8.3), secțiunea netă a fierului S_{Fe} este mai mică decât aria geometrică S , calculată cu dimensiunile miezului. Astfel :

$$\frac{S_{Fe}}{S} = k_{Fe} < 1, \quad (8.2)$$

de unde :

$$S_{Fe} = k_{Fe} \cdot S = k_{Fe} \cdot b \cdot l_g = l_{Fe} \cdot b, \quad (8.3)$$

b și l_g fiind dimensiunile geometrice ale miezului.

Din relația (8.3) se observă că secțiunii nete de fier i se poate asocia o lungime netă de fier :

$$l_{Fe} = k_{Fe} \cdot l_g. \quad (8.3, a)$$

Rezultă că, pentru o utilizare cît mai rațională a materialelor, este necesar ca valoarea lui S_{Fe} să fie cît mai apropiată de valoarea lui S , adică coeficientul de umplere k_{Fe} să aibă valoarea cît mai apropiată de 1.

Factorii de care depinde k_{Fe} sunt :

- calitatea tablei și a ștanțării tolei ;
- grosimea izolației toelor ;
- grosimea toelor ;
- forța de presare (la împachetare) a miezului.

Neuniformitatea grosimii tablei și mărimea bavurilor rezultate din ștanțarea toelor influențează negativ valoarea lui k_{Fe} . De asemenea, mărimea bavurilor influențează nefavorabil și pierderile principale în fier. Cu cît grosimea izolației este mai mare, cu atât k_{Fe} este mai mic. Valorile lui k_{Fe} , în cazul izolațiilor uzuale, sunt următoarele :

- $k_{Fe} = 0,87 \dots 0,89$, tole izolate cu hîrtie ;
- $k_{Fe} = 0,92 \dots 0,93$, tole izolate cu lac, după ștanțare ;
- $k_{Fe} = 0,95 \dots 0,96$, tole din tablă laminată la rece ;
- $k_{Fe} = 0,96 \dots 0,97$, tole neizolate.

Coeficientul k_{Fe} crește cu grosimea toelor și cu creșterea forței de presare a toelor la împachetare. Forța de presare a toelor este limitată, însă, de creșterea pierderilor principale în fier și a solicitărilor mecanice în elementele de consolidare a miezului.




Fig. 8.3. Secțiune printr-un miez împachetat din tole.

8.1.3.2. Coeficientul de majorare a pierderilor în fier k_p . Experiența de fabricație a arătat că, oricât s-ar respecta tehnologia la miezurile magnetice împachetate din tole de tablă silicioasă, pierderile principale în fier, reale, sunt mai mari decât cele calculate numai cu pier-

derile specifice ale materialului ($p_{10/50}$), cu o cantitate corespunzătoare coeeficientului de majorare k_p (v. relația 8.1).

Factorii de care depinde k_p sunt :

- volumul și calitatea prelucrărilor tolei (ștanțări) ;
- calitatea izolației dintre tole ;
- calitatea împachetării și a prelucrării miezului împachetat.

În timpul operației de ștanțare a tolei, datorită efortului de tăiere la care este supus materialul, pe o adâncime de circa 0,4–0,6 mm de-a lungul conturului, se produce așa-zisul fenomen de ecrusare, adică distrugerea rețelei cristaline intime a materialului și, totodată, la tabla izolată, distrugerea stratului izolant (conturul punctat din fig. 8.4). Ca urmare se produc creșteri ale pierderilor principale în fier, deoarece :

- cresc pierderile specifice ($p_{10/50}$) în volumul de material ecrusat ;
- cresc pierderile prin curenți turbionari (după împachetare), datorită distrugerii parțiale a stratului de izolație a tolei.

Din figura 8.4 se observă că fenomenul de ecrusare are o influență mai mare în special la miezurile mici, la care adâncimea de ecrusare devine procentual mai mare față de latura B a tolei. De aceea, la tolele cu cristale orientate se folosește metoda de recoacere a tolei (după ștanțare), care ajută la reorientarea cristalelor în zona ecrusată, iar la cele izolate cu oxizi, chiar la refacerea stratului de izolație deteriorat (prin recoacere în atmosferă de gaz).

Calitatea izolației dintre două tole după împachetare influențează direct coeeficientul de majorare a pierderilor în fier k_p ; datorită acestui fapt, izolația tolelor trebuie să satisfacă următoarele cerințe :

- să fie uniformă și compactă (fără fisuri) ;
- să fie cât mai subțire ;
- să aibă rezistență mecanică și elasticitate corespunzătoare ;
- să aibă proprietăți termice (limită de funcționare și coeeficient de dilatație) corespunzătoare.

Datorită împachetării din tole, întotdeauna dimensiunile finite ale miezului diferă de ale tolei propriu-zise prin așa-numitul *joc de împachetare*, provenit din întrețesarea tolelor (fig. 8.5) ; în cazul exemplului dat (o creștătură pentru mașini electrice) el reprezintă diferența dintre lățimea creștăturii ștanțate b_c' și lățimea rezultată după împachetarea b_c . De obicei, în cazul unei ștanțări și împachetări corecte, acest joc de împachetare este de 0,1–0,2 mm și, de regulă, se prevede în calcule. Dacă unul din cei doi factori nu se respectă (ștanțarea sau împachetarea), atunci jocul de împa-




Fig. 8.4. Fenomenul de „ecrusare” la ștanțarea sau tăierea tolelor (în lungul conturului).




Fig. 8.5. Jocul de împachetare.




Fig. 8.6. Miez magnetic compact :

1 — carcăsa (pentru stator) sau arbore cu nervuri (pentru rotor) ;
2 — piesă de fixare ; 3 — inel de presare ; 4 — tolă cu degete ;
5 — tolă normală ; 6 — tolă izolantă ; 8 — pană ; N — nervură,




Fig. 8.7. Miez magnetic divizat :

1 — arbore cu nervuri (pentru rotor) sau carcăsa (pentru stator) ; 2 — piesă de fixare (de siguranță) ; 3 — inel de presare și suport înfășurare ; 4 — tolă cu distanțori (sau cu degete) ; 5 — tolă normală ; 7 — tolă terminală ; 8 — pană ; N — nervură.




Fig. 8.8. Conturul largit al creștăturilor pentru tolă terminale și cu distanțori.

chetare este mai mare și deci la aceeași valoare a lui b_e rezultă pentru b_e , după împachetare, o valoare mai mică ceea ce creează mari neajunsuri la bobinare (bobina nu mai intră în crestătură). Pentru readucerea lui b_e la valoarea impusă este necesară o ajustare suplimentară a crestăturii; din această cauză însă tolele se vor atinge între ele (pe suprafața ajustată) și deci va crește coeficientul de majorare a pierderilor în fier k_p . Iată de ce, în general, nu sunt recomandate prelucrările miezului împachetat (mai ales pentru fluxul variabil).

Rezultă deci că valoarea coeficientului de majorare a pierderilor în fier k_p depinde în principal, de forma și de complexitatea porțiunii din miezul magnetic în care se produc pierderile principale în fier (la un contur mai complicat valoarea lui k_p va fi mai mare și invers). Astfel, în condițiile actuale ale utilizării unor tehnologii moderne pentru miezurile magnetice coeficientul k_p are următoarele valori :

- pentru mașinile electrice rotative :
- în dinții miezului magnetic : $k_{p(d)} = 1,6 \dots 1,8$;
- în jugul miezului magnetic : $k_{p(j)} = 1,25 \dots 1,4$.
- pentru transformatoră și aparate electrice :
- din tablă laminată la cald : $k_p = 1,07 \dots 1,15$; în medie $k_p = 1,10$;
- din tablă laminată la rece cu cristale orientate : $k_p = 1,05$.

8.2. MIEZURILE MAGNETICE PENTRU MAȘINILE ELECTRICE ROTATIVE

8.2.1. MIEZURI MAGNETICE PENTRU FLUX VARIABIL

Din această categorie de miezuri fac parte :

- miezul magnetic stator de la mașinile de c.a. sincrone și asincrone care din punct de vedere constructiv sunt identice ;
- miezul magnetic rotor de la mașinile de c.c. ;
- miezul magnetic rotor de la mașinile de c.a. asincrone și sincrone cu poli încăți care se realizează din interiorul tolelor stator (v. fig. 8.9), din motive tehnologice și economice. Aceste miezuri din punct de vedere funcțional sunt pentru flux constant (rotorul mașinii sincrone) sau aproximativ constant (rotorul mașinii asincrone la care frecvența fluxului variabil în rotor este foarte mică $f_2 = 0,4 - 1,5$ Hz).

În figura 8.6 este reprezentat un miez magnetic compact pentru stator, iar în figura 8.7, un miez magnetic divizat pentru rotor.

De obicei tabla silicioasă pentru miezurile magnetice se livrează sub formă de rulouri cu lățimea maximă de 1110 mm. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere constructiv, este posibilă obținere unor tole din întregul pentru diametrul exterior maxim $D_{e\max} = 1100$ mm (10 mm constituie adăos de prelucrare); pentru diametre mai mari este necesar ca circumferința miezului să se realizeze din segmente de tole (v. fig. 8.22).

8.2.1.1. Miezuri magnetice pentru $D_e \leq 1100$ mm (din întregul). Se consideră cazul general cînd din interiorul tolei-stator se ștanțează în continuare tola-rotor (fig. 8.9).




Fig. 8.9. Tolă normală stator și rotor, pentru $D \leq 1100$ mm.

— *Ştanşarea centrului fals*, având drept scop centrarea tolei pentru toate operaţiile următoare. Centrul fals este un orificiu cu diametrul $d=40-60$ mm (fig. 8.10), în funcţie de diametrul nominal al dornului de centrare existent pe maşinile de ştanşat (care, de obicei, are aceeaşi valoare la toate maşinile). Odată cu aceasta se ştanşează, la distanţa D_2 (în funcţie de diametrul interior al tolei rotor D_{ir}), şi orificiile care vor constitui locaşul de pană rotor și semnul de împachetare al tolei-rotor (v. fig. 8.9). În timpul acestei operaţii pentru o centrare corectă, pătratul debitat trebuie ghidat pe cel puţin două laturi A și B (fig. 8.10).

— *Ştanşarea diametrului exterior stator D_e și a semnului de împachetare stator* (fig. 8.10) se constituie și locașul de pană pentru asigurarea fixării miezului-stator în carcăsă. Operația se execută cu ștanjă-bloc, în scopul obținerii unei cote precise pentru D_e ; pentru reducerea numărului de ștanțe, valorile acestor diametre se normalizează.

— *Ştanşarea crestăturilor-stator* (fig. 8.11) care se poate face prin două metode :

— ștanșarea pas cu pas, cind se folosește o ștanjă simplă, care să decupeze doar conturul crestăturii-stator de tipul celei indicate în figura 7.1.




Fig. 8.10. Debitarea, centrarea și ștanșarea diametrului exterior stator D_e .




Fig. 8.11. Ștanșarea crestăturilor stator.

Tola normală (fig. 8.9). *Procesul tehnologic de fabricație* comportă următoarele operații :

— *Debitarea* care constă în tăierea din rulou a unor pătrate cu latura $L = D_e + (5...10)$ mm (fig. 8.10). Operația se execută în două etape :

— tăierea în fișii cu lățimea L (în lungul ruloului) la mașini speciale de debitat;

— tăierea în pătrate cu ajutorul unei ghilogene automate.

În acest caz, tola se aşază pe masa rotativă 2 a presei (fig. 8.12) ghidată de dornul central 4 (care intră în orificiul d.c. — v. fig. 8.11) și care, pentru rotire, va fi an trenată de știftul 5 al presei care intră în orificiul să. al tolei — v. fig. 8.11). Odată cu centrarea se face și fixarea tolei pe masa presei, prin apăsarea cu un dispozitiv special.

Distanța de la dornul de centratre 4 la șanța 6 (fig. 8.12) poate fi reglată cu ajutorul manivelei 3. Numărul de crestături Z_1 , uniform repartizate pe circumferință, va fi asigurat de un disc divizor cu Z_1 dinți, montat pe mecanismul de divizare 1, care, prin intermediul unui cli chet, asigură, în timpul funcționării, rotirea automată pas cu pas a tolei (în timp ce poansonul șanței 6 se află în partea superioară a cursei);

— șanțarea cu șanță-bloc, cind dintr-o singură lovitură se șanțează toate crestăturile-stator, inclusiv diametrul interior al tolei-stator D. Metoda este foarte productivă și se recomandă în cazul unei producții în serie mare sau în masă.

— *Şanțarea diametrului interior stator D* (în cazul că nu s-a folosit pentru crestături șanță-bloc), care se poate realiza :

— cu șanță-bloc, obținând o cotă precisă pentru D. Metoda se justifică în cazul unei fabricații bine puse la punct, cu diametre D normalizate. În acest caz, șanța de crestătură, utilizată în operația anterioară, trebuie să aibă o înălțime ceva mai mare decât înălțimea utilă h_e a crestăturii, aşa încât să șanțeze și un mic întrind (0,5–1 mm) din zona întrefierului δ (v. fig. 8.11, detaliul A); acesta nu poate depăși însă valoarea întrefierului, deoarece intră în tola-rotor;

— simultan cu crestăturile stator — în care caz, șanța de crestătură, din operația anterioară, trebuie prevăzută și cu o prelungire laterală (șanță în L sau în T), care să-i permită tăierea simultană și a dintelui (la cota D). Astfel, dintr-o singură lovitură se asigură atât șanțarea crestăturii-stator și decuparea lui D pe deschiderea pasului t_1 (v. fig. 8.11, detaliul A).

Controlul tehnic al tolei-stator. Pentru aceasta, prima tolă se verifică foarte amănunțit, și anume : dimensiunile ei, numărul de crestături, calitatea șanțării etc. Dacă corespunde desenului tolei normale, se consideră *tolă-sablon*, cu ajutorul ei, priu suprapunere, controlindu-se pe loturi celealte tole (suprapunerea se face astfel încât să se respecte și suprapunerea semnelor de împachetare, deci sensul de șanțare). Între două ascuțiri succesive ale șanței este necesar, prin urmare, să se realizeze tole pentru un număr întreg de miezuri.

— *Şanțarea crestăturilor rotor* (fig. 8.13) se face similar ca șanțarea crestăturilor stator, având montat discul divizor cu Z_2 dinți echidistanți. Si în acest caz, șanța de crestătură rotor în partea superioară trebuie să aibă înălțimea mai mare decât h_e , întrindul putind chiar depăși valoarea întrefierului δ, deoarece nu mai există pericolul să intre în tola-stator.




Fig. 8.12. Presă semiautomată pentru șanțarea pas cu pas a crestăturilor.




Fig. 8.13. Ștanțarea crestăturilor rotor.

(la dimensiuni mari ale tolei) în cazul unei producții de serie mare sau de masă.

2. Pentru micromasini ($P_N < 0.1$ kW) și mașini mici ($P = 0.1 - 1$ kW), din cauza dimensiunilor mici ale tolelor, ștanțarea se face întotdeauna cu ștanță-bloc (atât tola-stator cît și tola-rotor).

3. Deoarece industria construcțoare de mașini electrice prelucrează prin ștanțare o imensă cantitate de tablă silicioasă, este foarte important pentru economia națională ca deșurile rezultate în urma prelucrării să fie minime.

În acest scop, din interioarele tolelor stator ale mașinilor sincrone cu poli aparenti cît și din interioarele tolelor rotor ale mașinilor asincrone, se realizează tole pentru mașini asincrone sau rotoarele de c.c. cu diametrul corespunzător. Din deșeuri se pot realiza și tole pentru micromotoare, tole pentru polii principali sau auxiliari la motoarele de c.c. etc.

Controlul tehnic al tolei-rotor se efectuează identic ca la tola-stator.

— *Debavurarea*, adică îndepărțarea bavurilor rezultate din operațiile de ștanțare a tolei.

Ținând seama că toate ștanțările s-au executat în același sens, rezultă că debavurarea este necesară numai pe o singură față (față interioară — de așezare a tolei pe masa presei). Operația se execută cu o mașină de debavurat (fig. 8.14). Pentru a fi trecute prin mașină, tolele se aşază cu bavurile în sus pe banda de cauciuc a transportorului 2 care avansează tolele sub tamburul de rectificat 1, ce se rotește cu o viteza $n_1 = 2800$ rot/min. Transportorul 2 este antrenat de un alt tambur cu viteza de rotație $n_a < n_1$, astfel încât să asigure tolei o viteza liniară $v_x = 10 - 12$ m/min.

În zona rectificării tolei (pentru debavurare), banda se sprijină pe o placă metalică 3, a cărei distanță față de piatră se poate varia, în funcție de grosimea tolei. Tolele debavurate sunt aruncate apoi pe masa 4.

— *Stanțarea diametrului interior* D_{ir} care se face cu ștanță-bloc în scopul realizării unei dimensiuni precise și uniforme a miezului în vederea împachetării lui pe arbore; în urma acestei ștanțări rezultă locașul de pană și semnul de împachetare al tolei-rotor (v. fig. 8.9).

OBSERVATII

1. Ca și la tola-stator, pentru ștanțarea tolei-rotor se poate folosi o ștanță-bloc complexă (cu o singură lovitură sau în trepte) cu ajutorul căreia să rezulte direct tola-rotor; acest lucru este însă recomandabil




Fig. 8.14. Prinzipiul mașinii de debavurat.

Pentru executarea în bune condiții a operațiilor este necesar ca :

- lungimea tamburelor să permită introducerea tolelor cu $D_t = 1\ 100$ mm;
- distanța dintre tambur și placă metalică 3 să fie reglabilă în funcție de grosimea tolei și flexibilă în funcție de neuniformitatea grosimii tolei ;
- diametrul pietrei abrazive să fie uniform ; acest lucru reclamă o revizuire atentă a uzurii pietrei și la intervale de timp corespunzătoare, în funcție de gradul de folosire a mașinii.

În cazul tolelor din tablă izolată, izolația tolei se strică numai pe fața de debavurat, pe celaltă față rămînind intactă.

Recent s-a constatat că, în cazul unei stațări corespunzătoare (cu joc mic și muchii tăietoare bine ascuțite), bavurile rezultate sunt foarte mici, ceea ce a condus la eliminarea operației de debavurare.

— *Izolarea tolelor* care se face numai la tolele stațăte din tablă neizolată (laminată la cald). Deoarece această tablă se folosește din ce în ce mai puțin, nu se va insista asupra acestei operații ; se menționează numai că izolarea se face pe ambele fețe, cu lac, prin trecerea tolei printre două tambure cufundate parțial în lac, și, apoi, prin trecerea pe o bandă transportoare, printr-un cupor cu trei compartimente de temperatură corespunzătoare, respectiv, volatilizării solventului din lac, polimerizării lacului și evacuării gazelor rezultante.

Repere necesare împachetării. *Tola izolantă 6* (v. fig. 8.6) se confectionează din foi de material izolant cu grosimea de 0,5–1 mm și are același proces tehnologic ca și tola normală, evident fără operațiile specifice tolei din tablă-debavurare, izolare etc. Materialul izolant folosit trebuie să prezinte o oarecare rigiditate necesară stațării și să corespundă unei clase de izolație similară cu cea a izolației tolelor normale.

Tola terminală 7 (v. fig. 8.7) se confectionează din tablă de oțel silicios, cu grosimea de 1 mm. Procesul tehnologic este identic cu cel al tolei normale.

Tola cu distanțori 4 (v. fig. 8.7) este identică cu tola de degete 4 (v. fig. 8.6) și se compune din (fig. 8.15) :

— *tola terminală pentru distanțori 1*, identică cu tola terminală, având în plus stațăte orificele unde se introduc pentru nituire distanțorii ;

— *distanțorul 2*, confectionat din tablă de oțel obișnuit, cu grosimea de 2–3 mm, a cărui înălțime este egală cu lățimea canalului radial cu ventilație b_v . Fiecărei tole cu distanțori ii corespond Z_1 (respectiv Z_2) distanțori. Pentru mărirea stabilității, distanțorul se îndoae sub unghiul β .

Procesul tehnologic al distanțorului este următorul :

— debitarea tablei în fișii cu lățimea L egală cu lungimea distanțorului (fig. 8.16) ;




Fig. 8.15. Tola cu distanțori.




Fig. 8.16. Distanțor (operația de stațare).




Fig. 8.17. Fixarea mecanică a distanțorului din profil I.

afară de punctarea electrică, este, ceva mai dificilă, un exemplu fiind cel reprezentat în figura 8.17.

Penele de împachetare sunt un fel de calibră cu lățimea cît valoarea finită a crestăturii, pe care ghidează toalele în timpul împachetării miezului, pentru ca jocul de împachetare să fie cît mai mic. De aceea, ele se confectionează din oțel dur, pentru a nu se decalibra în timpul frecării tolei pe ele, mai ales că aceleași pene se folosesc la mai multe miezuri cu aceeași valoare a lățimii crestăturii.

Cu cît numărul penelor de împachetare este mai mare cu atît împachetarea este mai precisă însă procesul de împachetare este mai dificil.

Practic, s-a constatat că este suficient un număr mai mic de pene (minim 3), uniform repartizate pe periferia miezului magnetic (cu crestături).

Împachetarea. Împachetarea miezurilor magnetice din tole (v. fig. 8.6 și 8.7) se face în poziție verticală. Pentru aceasta, se întoarce carcasa sau arborele cu nervuri 1 și se aşază în poziție verticală pe un suport special.

Procesul tehnologic de împachetare comportă următoarele operații :

— *Sortarea + împachetarea falsă*, având drept scop alegerea tolelor bune, după semnul de împachetare, respectându-se, în mod obligatoriu, același sens de ștanțare.

— *Împachetarea propriu-zisă*, care se execută în ordinea numerotării pozițiilor (v. fig. 8.6 și 8.7), adică :

- se introduc penele 8 de asigurare a miezului împotriva rotirii ;
- se aşază piesele 2 de fixare inferioare — de jos ;
- se introduce inelul de presare inferior 3 ;
- se introduce tola 4 cu degete (distanțori) inferioară ;
- se introduce un număr de tole normale 5 astfel încât să se obțină o lungime a pachetului de circa 1–2 cm ;
- se introduc penele de împachetare (minim 3), uniform repartizate, pe care vor ghida, în continuare, toalele în timpul împachetării.

Se împachetează apoi toate reperele miezului, în ordinea și la dimensiunile indicate în desen și stabilite orientativ la împachetarea falsă, ultimul reper fiind inelul de presare 3 superior.

— *Presarea*, care se efectuează cu ajutorul dispozitivului de presare pe inelul de presare superior.

Forța de presare normală F se determină cu relația :

$$F = p \cdot S \text{ [daN]}, \quad (8.4)$$

— ștanțarea distanțorului cu o ștanță simplă ce decupează numai o latură conturul întărit) ;

— îndoirea la unghiul β (v. fig. 8.15).

În cazul în care este mai comod pentru aprovizionare, distanțorii se pot confectiona și din bară profil I cu înălțimea cît b_v , prin simpla debitare la lungime.

Asamblarea distanțorului cu tola terminală pentru distanțor se face introducindu-se pintenul distanțorului în locașul special ștanțat în tola respectivă, după care se sudează electric prin puncte și apoi se nituiesc. În cazul distanțorilor din profilul I, prinderea mecanică, în afara de punctarea electrică, este, ceva mai dificilă, un exemplu fiind cel reprezentat în figura 8.17.

Penele de împachetare sunt un fel de calibră cu lățimea cît valoarea finită a crestăturii, pe care ghidează toalele în timpul împachetării miezului, pentru ca jocul de împachetare să fie cît mai mic. De aceea, ele se confectionează din oțel dur, pentru a nu se decalibra în timpul frecării tolei pe ele, mai ales că aceleași pene se folosesc la mai multe miezuri cu aceeași valoare a lățimii crestăturii.

Cu cît numărul penelor de împachetare este mai mare cu atît împachetarea este mai precisă însă procesul de împachetare este mai dificil.

Practic, s-a constatat că este suficient un număr mai mic de pene (minim 3), uniform repartizate pe periferia miezului magnetic (cu crestături).

Împachetarea. Împachetarea miezurilor magnetice din tole (v. fig. 8.6 și 8.7) se face în poziție verticală. Pentru aceasta, se întoarce carcasa sau arborele cu nervuri 1 și se aşază în poziție verticală pe un suport special.

Procesul tehnologic de împachetare comportă următoarele operații :

— *Sortarea + împachetarea falsă*, având drept scop alegerea tolelor bune, după semnul de împachetare, respectându-se, în mod obligatoriu, același sens de ștanțare.

— *Împachetarea propriu-zisă*, care se execută în ordinea numerotării pozițiilor (v. fig. 8.6 și 8.7), adică :

- se introduc penele 8 de asigurare a miezului împotriva rotirii ;
- se aşază piesele 2 de fixare inferioare — de jos ;
- se introduce inelul de presare inferior 3 ;
- se introduce tola 4 cu degete (distanțori) inferioară ;
- se introduce un număr de tole normale 5 astfel încât să se obțină o lungime a pachetului de circa 1–2 cm ;
- se introduc penele de împachetare (minim 3), uniform repartizate, pe care vor ghida, în continuare, toalele în timpul împachetării.

Se împachetează apoi toate reperele miezului, în ordinea și la dimensiunile indicate în desen și stabilite orientativ la împachetarea falsă, ultimul reper fiind inelul de presare 3 superior.

— *Presarea*, care se efectuează cu ajutorul dispozitivului de presare pe inelul de presare superior.

Forța de presare normală F se determină cu relația :

$$F = p \cdot S \text{ [daN]}, \quad (8.4)$$

în care :

$$p = 16 - 18 \text{ daN/cm}^2 \text{ este presiunea normală de strîngere a miezului ;}$$
$$S - \text{suprafața netă (laterală) a tolei, în cm}^2.$$

Forța inițială de presare F_i este mai mare și se determină tot cu relația (8.4), în care $p_i = 21 - 23 \text{ daN/cm}^2$.

— *Strunjirea*, necesară pentru realizarea întrefierului δ . În cadrul acestei operații, miezul statorului trebuie adus la valoarea nominală a diametrului interior D (v. fig. 8.6), iar cel al rotorului, la diametrul exterior D_r (v. fig. 8.7). Pentru a realiza o perfectă asamblare a rotorului în stator și deci uniformitatea întrefierului, miezurile se centrează pe mașinile de prelucrat după diametrul D_A , de așezare a scutului, la miezul-stator (v. fig. 8.6) și după diametrul fusului D_f la miezul-rotor (v. fig. 8.7). Deoarece în timpul strunjirii există pericolul deplasării dintilor, pentru respectarea dimensiunilor crestăturilor, în toate crestăturile se introduc *pene de strunjire* (pene din lemn cu lățimea cît a crestăturii) care, după strunjire, se aruncă.

OBSERVAȚII

1. Doarece tabla silicioasă este mai greu de prelucrat, se impun următoarele măsuri :

— folosirea unui cuțit special (de obicei, din oțel rapid) ;

— avansuri — longitudinal și transversal — foarte mici ;

— marginile pachetelor se vor prelucra, întotdeauna, cu sensul de înaintare a cuțitului dinspre exterior spre interiorul pachetului (folosind și avansul pe stînga), pentru a se evita așa-zisa „exfoliere” a toelor marginale.

2. În majoritatea cazurilor pentru a se asigura uniformitatea întrefierului, diametrele — de așezare a scutului D_A și al fusului D_f — se finisează odată cu strunjirea întrefierului ; pentru aceasta se va prevedea adaosul de prelucrare corespunzător.

3. Această operație dezavantajează miezul magnetic, contribuind la creșterea pierderilor în fier. De aceea, la mașinile cu întrefierul mare miezurile nu se strunjesc.

— *Ajustarea* miezurilor, care constă din următoarele :

— scoaterea penelor de strunjire ;

— îndreptarea și refacerea eventualelor deformări ale toelor ;

— înlăturarea bavurilor rămase de la prelucrare ;

— asigurarea, cu sudură, a pieselor de fixare 2 (v. fig. 8.6 și 8.7) ;

— verificarea dimensiunilor crestăturilor (cu calibre) și ale miezului ;

— efectuarea eventualelor prelucrări și ajustări ale ansamblului miez-carcasă (sau miez-arbore), ca : trasări, găuriri, filetări, sudări etc. ;

— suflarea cu aer comprimat, pentru îndepărțarea oricărora resturi de șpan, care ar dăuna foarte mult infășurării.

— *Lăcuirea*, constând din acoperirea miezului, în special, în portiunile din crestături, cu o peliculă foarte fină de lac de impregnare cu dublu rol, și anume :

— protejarea izolației infășurării în timpul bobinării ;

— refacerea stratului de izolație superficială dintre tole.

Înainte de lăcuire, miezurile se usucă în cupor, pentru înlăturarea oricărora urme de umiditate.

La miezurile mici, lăcuirea se execută prin cufundarea acestora în lac, iar la miezurile mari, prin pulverizarea lacului.

După acoperire și scurgere, miezul se introduce în cuptor pentru polimerizarea lacului. Se acordă o atenție deosebită evitării surplusului de lac, în special, în crestături.

OBSERVATIE

La miezurile magnetice pentru unitățile mari de putere, înaintea lăcuitrii se controlează calitatea miezului, prin măsurarea la standul de probe a pierderilor în fier.

Cele expuse referitoare la împachetare au în vedere mașinile electrice de puteri medii și mari. În cazul mașinilor mici, strângerea pachetului de tole se mai poate face prin :

- tije de strângere nituite la capete (sau bordurate) (fig. 8.18) ;
- scoabe (fig. 8.19 și 8.20) ;

— lipire cu lacuri de lipit ; se va avea grijă ca la presarea tolelor să se respecte dimensiunile crestăturilor, prin înlăturarea surplusului de lac dintre tole ; aceasta se obține, de obicei, prin introducerea, în fiecare crestătură, a penelor de împachetare, scoaterea lor făcindu-se după polimerizarea (uscare) lacului.

Realizarea dimensiunilor miezului magnetic. Coeficientul de împachetare k_{Fe} depinde de o serie întreagă de factori și reprezintă raportul dintre lungimea de fier l_{Fe} și lungimea geometrică l_g , a miezului magnetic (v. fig. 8.3).

Dintre acești factori, o pondere importantă au grosimea tolelor și forța de presare. În aceste condiții reiese că verificarea lungimii miezului magnetic se poate face exact numai în starea presată a acestuia cu presiunea normală ; acest lucru însă prezintă o serie de dezavantaje, legate de numeroasele manevre necesare adăugării sau scoaterii unui număr de tole, pînă cînd se ajunge la lungimea nominală, ceea ce duce la o productivitate scăzută.




Fig. 8.18. Miez magnetic pentru mașini mici, cu strîngere prin tije.




Fig. 8.19. Împachetarea miezului stator cu baza de impachetare D :

- 1 — dorn de impachetare (de ghidare) ;
- 2 — placă de presare ;
- 3 — miez magnetic ;
- 4 — pană de presare ;
- 5 — scoabă de strîngere.




Fig. 8.20. Împachetarea miezului rotor cu baza de impachetare D_r :

- 1 — dispozitiv de impachetare ;
- 2 — placă de presare ;
- 3 — miez magnetic ;
- 4 — pană de presare ;
- 5 — scoabă de strîngere ;
- 6 — tiranți de ghidare.

De aceea, în practică, pentru realizarea lungimii miezului se folosesc mai multe metode, și anume :

— *Metoda numărării tolelor*, conform căreia numărul total de tole n_t , pentru realizarea unei lungimi de pachet l_p , cu tole de grosime Δ , este :

$$n_t = \frac{l_p}{\Delta}, \quad (8.5)$$

Această metodă este neproductivă și introduce erori date de neuniformitatea grosimii Δ a tolei.

— *Metoda cintăririi tolelor*, care prezintă un grad de precizie mult mai mare, permășind, în același timp, automatizarea operației de împachetare ; se folosește în cazul unei fabricații de serie sau de masă și, în general, la mașinile mici.

— *Metoda măsurării miezului* în stare presată, folosită, în general, la majoritatea miezurilor pentru mașinile de puteri medii și mari, la care limitele de toleranță ale lungimilor nu sunt prea strânse.

Baza de împachetare și cotare a miezurilor. Se observă că, la operațiile de împachetare, din cauza ghidării tolelor pe diametrul exterior D_e (stator) și interior D_{ir} (rotor), jocurile de împachetare rezultă spre întrefier fiind necesară strunjirea miezurilor pentru a realiza întrefierul. Suprafața pe care se face ghidarea tolelor în timpul împachetării se numește *bază de împachetare*. Jocul maxim de împachetare rezultă în partea opusă bazei de împachetare.

Rezultă deci că, în cazul alegerii ca bază de împachetare a diametrului D și D_r (v. fig. 8.19 și 8.20), întrefierul se poate realiza fără operația de strunjire, însă numai dacă diametrele D și D_r au fost decupate cu ștanță-bloc (v. fig. 8.9). În aceste cazuri, după îndepărțarea dispozitivului de împachetare, miezul rămîne presat datorită scoabelor de strîngere.

În această stare miezul se bobinează și se impregnează, rezultând, din cauza accesibilității cresute, o productivitate ridicată, după care miezul statorului (rotorului) bobinat se presează în carcăsă (sau pe arbore) încălzită în prealabil în cuptor.

Acste metode elimină operația de strunjire a miezului și duc la creșterea productivității muncii, dar solicită dispozitive de împachetat voluminoase și de aceea se utilizează, în cazul mașinilor mici și mijlocii la producția în serie mare sau de masă. În acest caz, pachetul statoric bobinat și impregnat poate deveni piesă de schimb pentru reparații.

La statoarele motoarelor mari de înaltă tensiune se aplică, din motive economice și *împachetarea în dispozitiv*, cu baza de împachetare diametrul exterior, miezul fiind consolidat cu 6–8 bride sudate de inelele de presare pe generatoarea miezului. Această metodă permite atât strunjirea diametrului interior pe strunguri mai mici, cît și bobinarea și impregnarea în exteriorul carcăsei. Este mai economică și mai productivă decât împachetarea în carcăsă, dar reclamă de asemenea un număr mare de dispozitive voluminoase găsind aplicabilitate la producția de serie mare.

Pentru miezurile magnetice divizate, canalele radiale de ventilație au un rol foarte important în timpul funcționării mașinii, ajutând la răcirea acestora ; de aceea, lățimea canalelor b_v (v. fig. 8.7) trebuie respectată și după asamblarea mașinii. În cazul mașinilor sincrone normale sau de c.c., cind numai miezul magnetic de pe o singură armătură (stator sau rotor) este divizat, respectarea distanțelor dintre canale are o importanță mică, deoarece ponderea mai mare pentru ventilație o are numărul de canale ale




Fig. 8.21. Baza de cotare la împachetarea miezurilor magnetice divizate, suprapuse.

în figura 8.21 este dat un exemplu de cotare a miezurilor divizate suprapuse (pentru mașinile asincrone). Se observă că nu se folosește cotarea în linie (în lant), ci cotarea cu o extremitate comună.

8.2.1.2. Miezuri magnetice pentru $D_e > 1\ 100$ mm (din segmente). Dacă diametrul exterior stator D_e (pentru miezurile statorului) sau exterior rotor D_r (pentru miezurile rotorului) depășește lățimea maximă a tablei silicioase ($1\ 100$ mm), atunci tola nu mai poate fi obținută din întregul, pentru realizarea circumferinței miezului fiind necesare segmentele de tolă (fig. 8.22, a).

Pentru realizarea miezului din segmenti trebuie să se respecte următoarele :

- segmentul să aibă un număr întreg de crestături ;
- marginile segmentului să cadă întotdeauna pe mijlocul crestăturilor și nu al dintilor ;
- găurile pentru tijele de strângere și fixare a segmentului, precum și numărul de crestături ale acestuia să permită împachetarea pria decalare a straturilor de segmente ; acest lucru este necesar pentru ca la imbinarea între ele a segmentelor să nu se creeze aşa-zisul *intrefier de imbinare*, care ar duce la nesimetria, pe diferiți poli, a circuitului magnetic.

În funcție de posibilitatea decalarării între ele a straturilor de segmente, se deosebesc :

— *împachetarea întreșesută*, cînd decalararea straturilor se face cu o jumătate de segment (fig. 8.22, a axa X-X) ; în acest caz, pe circumferința miezului magnetic trebuie să existe un număr întreg de segmente, iar axa X-X să treacă prin mijlocul unei crestături ;

— *împachetarea în spirală*, cînd decalararea straturilor este diferită de o jumătate de segment ; în acest caz, pe circumferința miezului magnetic există un număr fractionar de segmente fractiunea constituind tocmai decalajul dintre imbinările segmentelor (de exemplu $1/5$ $1/3$ etc.).

miezului. Pentru mașinile asincrone însă cu aceeași geometrie a ambelor miezuri magnetice (stator și rotor), este absolut necesară, pentru asigurarea lățimii canalului b_v , o suprapunere perfectă a pachetelor celor două miezuri.

În acest caz, trebuie acordată o atenție deosebită (în limita toleranțelor normale) respectării acelorași distanțe atât dintre canalele statorului cît și dintre cele ale rotorului. Pentru aceasta se folosește o anumită *bază de cotare*, însă aceeași la ambele miezuri. În




Fig. 8.22. Segment de tolă stator.

Fig. 8.23. Tijă de împachetare.



Procesul tehnologic de fabricație a miezurilor magnetice din segmente este următorul :

- *Debitarea* tablei în fisi de lățime L (fig. 8.22).
- *Ștanțarea* segmentului care de obicei se face cu o ștanță-bloc.
- *Debavurarea* care se face identic ca la toalele normale (dacă este cazul).
- *Izolarea*, dacă s-a folosit tablă silicioasă neizolată (laminată la cald) sau *recoacerea* pentru segmentele din tablă silicioasă laminată la rece cu cristale orientate (pentru mașinile foarte mari).

— *Împachetarea* care se face tot în poziție verticală și de regulă în ordinea poziționării reperelor în desenul de miez (v. fig. 8.6 și 8.7). și în acest caz pentru împachetare sunt necesare o serie de repere ca : segment terminal segment cu distanțori pene de împachetare și tije de împachetare.

De regulă tijele de împachetare servesc la fixarea segmentelor folosindu-se cel puțin două tije pentru un segment.

În majoritatea cazurilor cu ajutorul lor se fac și presările miezului (intermediare și finale) în special, cînd lungimea acestuia nu este prea mare ($l_g < 2$ m). De aceea, tijele sunt prevăzute, la unul din capete — corespunzător ultimei presări — cu o prelungire filetată, care, după presarea finală, se tăie și se aruncă (prelungirea A , fig. 8.23).

— *Ajustarea* miezului, constă dintr-o serie de operații și anume : îndreptarea și refacerea unor deformări de tole, sudarea piulișelor, găuriri, filetări, scoaterea penelor de împachetare, calibrarea creștăturilor, suflarea etc.

— *Controlul* miezului prin măsurarea pierderilor în fier, a căror valoare trebuie să fie apropiată de cea estimată prin calcule.

— *Lăcuirea*, prin pulverizarea lacului, fiind vorba de miezuri magnetice cu diametre mari.

8.2.2. MIEZURI MAGNETICE PENTRU FLUX CONSTANT

Din această categorie fac parte :

— miezul magnetic stator de la mașinile de c.c., compus din polii principali și jugul-stator, care, de regulă, este și carcasa mașinii ; polii auxiliari sau de comutație sunt, de asemenea, străbătuți de flux constant în timp, produs de c.c. al mașinii ;

— miezul magnetic rotor de la mașinile sincrone normale (cu polii pe rotor), compus din polii rotorului și jugul rotor.

8.2.2.1. Polii mașinilor electrice. Deoarece în aceste miezuri nu se produc pierderi principale în fier, ele se pot construi din oțel masiv, prin turnare sau forjare. Pentru reducerea volumului de prelucrări, se execută din oțel masiv numai polii de dimensiuni mici și cu forme geometrice simple, cum sunt, de exemplu, *polii auxiliari* de la mașinile de c.c. În figura 8.24 se reprezintă cîteva tipuri de forme constructive de poli auxiliari. Se observă că aceștia se pot confectiona chiar din tablă laminată cu grosimea corespunzătoare lățimilor b_{mk} sau b'_{mk} ale polilor ; deoarece aceste lățimi sunt, de obicei, mici, iar la prinderea lor de carcasa se prevăde și un întrefier suplimentar reglabil δ_{k1} , nu mai este necesară rotunjirea acestei fețe după curbura carcasei care ar fi destul de complicată.




Fig. 8.24. Forme constructive pentru polii auxiliari:

1 — carcasa ; 2 — surub de prindere pol ; 3 — adaosuri pentru intrefierul regabil (din tabla de fier sau aluminiu) ; 4 — pol auxiliar.




Fig. 8.25. Pol principal (împachetat) pentru mașina de c.c. :
1 — tolă normală pol ; 2 — tolă frontală ; 3 — tijă de strângere.

Procesul tehnologic de fabricatie a unui pol de oțel masiv este următorul :

— Debitarea, cind polul este confectionat din tabla groasă ; dacă este turnat sau forjat (de obicei, în matrițe), această operație dispără.

- Prelucrarea fețelor.
- Găurile + filetarea.
- Ajustarea.


Polii principali ai mașinii de c.c. și polii rotorului la mașina sincronă au forme constructive mult mai complicate.

De aceea, acești poli se construiesc prin împachetare din tole ștanțate din tabla de oțel cu grosimea de 1–2,5 mm.

În figura 8.25 este reprezentat un pol principal pentru o mașină de c.c., iar în figura 8.26, un pol rotor pentru o mașină sincronă, ambii construiți din tole împachetate.

Fig. 8.26. Pol rotor (împachetat) pentru mașina sincronă :

1 — tolă normală pol ; 2 — tolă frontală ; 3 — tijă de strângere ; 4 — bară de amortizare (sau pornire) ; 5 — segment de scurtcircuitare.



După împachetare, strîngerea polilor se poate face fie cu tije de strîngere 3, găurite la capetele frontale și care se bercluiesc sub presă (fig. 8.25), fie cu tije de strîngere, sudate de toale frontale 2 (fig. 8.26).

Polii rotorului la mașinile sincrone sunt prevăzuți în piesele polare cu găuri în care se introduc barele 4, scurtcircuite la ambele capete cu segmentele 5, constituind *colivia de amortizare*, care, pentru motoarele sincrone, servește și drept *colivia de pornire* în asincron. Cel mai frecvent, aceste bare sunt confectionate din CuE la generatoare și din alamă la motoare, iar segmentele de scurtcircuitare, numai din CuE. Barele se lipesc din segment cu aliaj din cupru fosforos și argint.

Procesul tehnologic de fabricație a polilor împachetați este următorul :

- *Tăierea* tablei în fisi (fig. 8.27).

- *Ștanțarea* toalelor.

- *Debavurarea* toalelor.

Împachetarea + sortarea, care cuprind următoarele faze :

- așezarea toalei frontale 2 (v. fig. 8.26) inferioare ;

- așezarea toalelor normale pol 1, ținând cont de semnul de împachetare ;

- introducerea tijelor de strîngere, care se face prin lovire sau prin apăsare cu presa.

— *Presarea + asigurarea*, cu ajutorul presei, cu o forță corespunzătoare unei presiuni, de obicei, mai mare ca cea de la miezurile din tablă silicioasă. La miezurile lungi se fac și presări intermedie. Asigurarea stringerii polului cu tijele de strîngere se obține cu miezul în stare presată (sub presă) fie prin bordurare (v. fig. 8.25), fie prin sudare electrică (v. fig. 8.26).

— *Rigidizare pol*, care constă din sudarea electrică pe totată lungimea l_p a polului (v. fig. 8.25) ; se realizează astfel un cordon de sudură cît mărimea orificiului prevăzut ca semn de împachetare pol.

— *Asamblarea barelor* de amortizare (numai la poli de mașină sincronă). care constă din următoarele faze :

- introducerea barelor de amortizare ;

- sudarea barelor cu segmentul de scurtcircuitare.

- *Găurire + filetare*.

- *Ajustarea + curățirea* polilor.

În funcție de modul de împachetare, în special cînd lungimea este mare, și la polii împachetați este posibilă apariția unor defecte de asamblare (v. fig. 8.28). Pentru evitarea lor se folosesc dispozitivele de împachetare a polilor, care ghidează toalele după jătîme, asigurînd realizarea cotelor și formei polului. Aceste dispozitive trebuie să mențină polul în stare presată pînă se execută sudarea sau bordurarea (bercluirea) tijelor de strîngere. Deoarece un astfel de dispozitiv, este destul de complicat, el trebuie să poată fi folosit




Fig. 8.27. Planul de ștanțare a toalelor pentru pol.




Fig. 8.28. Defecte de asamblare la pol :
a — elice ; b — curbură ; c — pieptene.




Fig. 8.29. Dispozitiv universal pentru împachetarea polilor:
 1 — placă laterală ; 2 — adaoș schimbabil ; 3 — piulițe pentru reglare ; 4 — placă pentru reglare ; 5 — limitator talpă polară ; 6 — placă de șrungere ; 7 — arcuri de revenire ; 8 — șuruburi de șrungere.

la asamblarea unor poli cu aceeași tolă dar de lungimi diferite sau, cu adaosuri speciale, și la alte tipuri de tole pol. Un exemplu de dispozitiv universal pentru împachetarea polilor este reprezentat în figura 8.29.

Pentru simplificarea tehnologiei, tola frontală a polului se confectionează din 5—10 tole normale, sudate între ele electric prin punete.

8.2.2.2. Jugurile magnetice pentru flux constant. La mașinile de c.c., jugul magnetic, prin care se închid liniile de cîmp de la un pol la altul, îl constituie chiar carcasa mașinii, care poate fi din fontă sau oțel turnat sau din tablă groasă de oțel, indoită și sudată. O construcție asemănătoare au și jugurile magnetice ale rotoarelor mașinilor sincrone cu poli mulți (de turărie mică), a căror prindere se face cu șuruburi (în construcția de mașini electrice, jugurile rotoarelor se mai numesc și butuci).

În cazul mașinilor normale, de regulă, se utilizează butuc împachetat separat din tole și, apoi, presat pe arbore, după prelucrarea diametrului interior. Astfel de butuci sunt reprezentați în figura 8.30 în varianta prinderii polului prin coadă de rîndunică și în „T“.




Fig. 8.30. Butuc rotor pentru mașina sincronă :

a — pentru prinderea polului cu coadă de rîndunică ; b — pentru prinderea polului cu coadă în „T“ ; 1 —tolă normală butuc ; 2 —tolă frontală ; 3 — tijă de strîngere.

Pentru o împachetare corespunzătoare, așa încît prinderea prin coadă de rîndunică sau în „T“ să nu mai necesite prelucrări, ghidarea tolelor se face direct pe tijele de stringere. În acest scop, ca material pentru tije se folosesc bare rotunde, trase, cu diametrul nominal tolerat în limite mult mai strînse decit în cazul barelor normale.

Tolele normale butuc se ștanțează din tablă de oțel obișnuit cu grosimea de circa 3 mm ; se va acorda o atenție deosebită mărimii conturului ștanțat dintr-o lovitură, pentru a nu fi necesare prese prea mari (conturul accentuat — cu linie groasă — fig. 8.30, a, b).

Tolele frontale ale butucilor se pot obține, ca și la poli, prin asamblarea prin puncte de sudură a 5–8 tole normale (pentru rigidizare) sau din tablă cu grosimea de 15–25 mm, prin debitare cu flacără oxiacetilenică (copiere după desen). În cazul debitării, dimensiunile tolei frontale trebuie astfel stabilite încit conturul locașurilor pentru cozile de prindere a polilor să nu necesite prelucrări.

Procesul tehnologic de fabricație a butucilor împachetați este următorul :

— *Debitarea tablei*, fie în pătrat, fie în alte figuri în care să se înscrie tola normală (cerc, hexagon, octogon etc.).

— *Ștanțarea tolei normale butuc cu următoarele faze :*

— *ștanțarea diametrului interior*, care servește și la centrarea tolei pentru operațiile următoare. De obicei, acest diametru poate fi chiar D_{ir} (fig. 8.30) sau mai mic, deoarece, după împachetare, butucul se prelucrează din nou, pentru realizarea cotei de presare pe arbore ;

— *ștanțarea conturului*, care, pentru evitarea unei șanțe-bloc, se face utilizându-se o șanță cu decuparea parțială. Pentru aceasta, șanța trebuie prevăzută cu posibilitatea rotirii tolei după fiecare ștanțare, cu un unghi $\alpha = \frac{360}{2p}$, corespunzător deschiderii dintre doi poli ($2p$ = numărul de poli).

Procedeul este următorul :

— se ghidează tola pe D_{ir} și canalul de pană respectiv ;
— se ștanțează conturul parțial corespunzător unui pol format dintr-o latură și un locaș pentru coadă pol (conturul cu linie groasă, fig. 8.30) ;
— se rotește tola cu un unghi α și se ștanțează conturul parțial al celui de-al doilea pol și aşa mai departe pînă se ștanțează toată tola normală.

— *Impachetarea butucului*, care se face în poziție verticală, tolele ghidindu-se pe tijele de stringere. Ordinea este următoarea :

— se aşază tola frontală 2 inferioară ;
— se introduc tijele de stringere 3 ;

- se aşază tolele normale 1;
- se aşază tola frontală superioară.
- *Presarea butucului*, care poate fi precedată de mai multe presări intermediare.
- *Sudarea* tijelor de strîngere, care se face cu butucul în stare presată (sub presă).
- *Strunjirea* cotelor de asamblare pe arbore (D_{ir}) ; dacă lungimea este mare, se fac două trepte de presare, pentru a măsora frecarea la asamblare.
- *Ajustarea* + alte prelucrări (găuriri, filetări etc.,) dacă sunt prevăzute în desen.

8.3. MIEZURILE MAGNETICE PENTRU TRANSFORMATOARE

Acestea sunt miezuri pentru flux variabil, fiind magnetizate ciclic. Deoarece masa miezului magnetic deține ponderea în masa totală a transformatorului, este importantă utilizarea tolelor cu pierderi specifice reduse. Datorită faptului că liniile de flux se închid în lungul jugului și coloanelor, este posibilă utilizarea tolelor din tablă laminată la rece cu cristale orientate, cu grosimea de 0,3–0,35 mm și izolație ceramică (carlit) sau oxizi; de asemenea, se mai poate utiliza și tabla laminată la cald puternic aliată.

Din punct de vedere constructiv, miezul magnetic pentru transformatoare se compune din coloanele 1 (fig. 8.31, b) al căror număr depinde de tipul și de numărul de faze ale transformatorului și jugurile 2, care servesc la închiderea liniilor de cîmp magnetic între coloane.

Avînd în vedere că la locurile de îmbinare între coloane și juguri trebuie să se evite apariția unui întrefier parazit (de îmbinare) δ_i (fig. 8.31, a), cît și din motive de asamblare (fig. 8.31, b), se folosește asamblarea miezurilor din tole așezate țesut, straturile de tole alternând (fig. 8.32, a și b și 8.33, a, b).

Se observă însă că, în această zonă de îmbinare, liniile de cîmp magnetic, pe anumite porțiuni, au direcția perpendiculară pe cea a orientării cristalelor (zonelor hașurate, fig. 8.32), ceea ce duce la creșterea pierдерilor în fier și a curentului de magnetizare. De aceea, metoda expusă se folosește, în special, în cazul tolelor din tablă laminată la cald; pentru tolele din tablă laminată la rece cu cristale orientate, modul de asamblare prin țeserea lor este indicat în figura 8.34 (pentru un miez trifazat).




Fig. 8.31. Asamblarea jugurilor cu coloanele, la un miez magnetic pentru transformatoare :

a — miez magnetic din tole simplu suprapuse (cu bobine); j.t. — bobină de joasă tensiune; i.t. — bobină de înaltă tensiune; b — miez magnetic asamblat prin țeserea tolelor.




Fig. 8.32. Straturi de tole consecutive (alternind) la un miez magnetic pentru un transformator monofazat.




Fig. 8.33. Straturi de tole consecutive (alternind) la un miez magnetic pentru un transformator trifazat.




Fig. 8.34. Două straturi successive de tole ale unui miez trifazat asamblat prin teșirea la 45° .

8.3.1. CLASIFICAREA MIEZURILOR MAGNETICE PENTRU TRANSFORMATOARE

Acstea miezuri se clasifică după mai multe criterii.

- După formă constructivă a coloanei, se deosebesc :
- miezuri cu secțiunea dreptunghiulară ;
- miezuri cu secțiunea în trepte (fig. 8.35 și 8.36).

Secțiunea dreptunghiulară se folosește, în special, la transformatoarele mici (pînă la circa 5 kVA). La cele în trepte se urmărește inscrierea secțiunii coloanei într-un cerc, astfel încît spațiul să fie utilizat cît mai bine (coeficient) de umplere cu fier al cercului cît mai mare).

După modul de răcire a miezului, se deosebesc :

- miezuri compacte — fără canale (fig. 8.36, a) ;
- miezuri divizate — cu canale (fig. 8.36 b, c), folosite la transformatoarele mari, prin canale circulind uleiul de răcire.




Fig. 8.35. Secțiunile miezului unui transformator :
a — secțiunea coloanei ; b — secțiunea jugului.




Fig. 8.36. Secțiune prin coloanele miezurilor de transformator cu două canale longitudinale și un canal transversal.

După forma tolei utilizate, se deosebesc :

- miezuri împachetate din tole simple (debitate din benzi) ;
- miezuri împachetate din tole profil (v. fig. 8.39 și 8.40) ;
- miezuri spiralizate (v. fig. 8.46).

După numărul de coloane, se deosebesc :

- miezuri cu două coloane (v. fig. 8.32) ;
- miezuri cu trei coloane (v. fig. 8.31) ;
- miezuri cu cinci coloane ;
- miezuri cu manta (v. fig. 8.41).

După felul strângerei miezului, se deosebesc :

- miezuri cu strângere mecanică (buloane, tije sudate etc.) ;
- miezuri lipite (cu lac de înkleiere).

8.3.2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICAȚIE A MIEZURILOR MAGNETICE PENTRU TRANSFORMATOARE

Din punctul de vedere al procesului tehnologic de fabricație, cel mai indicat criteriu de clasificare a miezurilor este cel după forma tolei, deoarece permite o grupare rațională a operațiilor necesare.

8.3.2.1. Miezuri magnetice din tole simple. Se vor face referiri la miezurile împachetate din tole simple obținute din benzi de diferite lățimi. Acestea sunt cele mai folosite la transformatoarele de puteri medii și mari și comportă următoarele operații :

- *Debitarea în benzi* a tablei.
- *Debitarea + stanțarea* tolei cu ajutorul unei mașini automate de debitat (fig. 8.37, a). Mașina execută următoarele operații :
 - debavurarea ;
 - debitarea la lungime ;
 - stivuirea și sortarea automată a tolelor, în funcție de sensul unghiului sub care se debitează tola (pe dreapta sau pe stînga).






Fig. 8.37. Schema mașinii pentru debitat tole de transformator (automată) :

a — ordinea operațiilor executate ; b — debavurarea ; 1 — tola ; 2 — pietre abrazive ; 3 — motor electric ; 4 — contragreutate ; 5 — articulație.

Fig. 8.38. Miez pentru transformator de 10 000 kVA cu grinzi din oțel profilat:
a — vedere; b — modul de izolare a grinziilor față de jug.



— Recaciearea tolelor, care are drept scop refacerea structurii cristalografice și a proprietăților electromagnetice modificate ca urmare a proceselor de tăiere, stanțare sau îndoire a tolelor.

— Împachetarea miezului care se face în poziție orizontală, așezîndu-se tolă cu tolă și respectîndu-se întocmai numărul de trepte și dimensiunile acestora. La stringerea miezului, conform soluției constructive alese, se vor avea în vedere următoarele :

— dacă se folosesc buloane de stringere se vor izola bine de masa miezului ;

— se vor izola, de asemenea, de miez și grinziile de presare a jugului care se fac, de obicei, din oțel profilat (fig. 8.38) ;

— la miezurile lipite, polimerizarea lacului de încleiere se face cu miezul în stare presată ; după aceea se va îndepărta surplusul de lac.

— Controlul tehnic al împachetării, prin măsurarea pierderilor în fier (la transformatoarele mari).

8.3.2.2. Miezuri împachetate din tole profil. Asemenea miezuri se folosesc la transformatoarele mici și la apărate (electromagneti) și pot fi din tole profil — sau L (pentru transformator normală cu două coloane, fig. 8.39), din tole profil E (fig. 8.40) sau din tole din întregul (pentru transformatoare în manta, fig. 8.41).

Fixarea (presarea) acestor miezuri se poate realiza prin :

- nituri de stringere, cu capete presate (v. fig. 8.39, a);
- șuruburi cu piulițe (în locul niturilor);
- scoabe la miezuri mici, cu tole neperforate (fig. 8.42).




Fig. 8.39. Miez din tole profil U și I (sau L) și strîngerea lui:

a — miez împachetat și strîngerea lui ; b — modul de țesere a tolelor U și I ; c — modul de țesere a tolelor L ; 1 — tolă profil U ; 2 — tolă profil I ; 3 — tolă profil L ; 4 — nit de strîngere cu capete presate.




Fig. 8.40. Moduri de împachetare a miezurilor din tole profil E:

a — prin tesere ; b — prin simpla suprapunere, cu întrefier de îmbinare ; c — prin simpla suprapunere, cu întrefier util.





Fig. 8.41. Transformator monofazat în manta :
a — transformator (vedere) ; b — tolă miez ; 1 — spatiu prevăzut în carcasa bobinei pentru împachetare miez ; 2 — tolă miez ; 3 — bobină primară ; 4 — bobină secundată.

Fig. 8.42. Fixarea tolelor cu scoabă :
1 — scoabă de fixare ; 2 — bobine ; 3 — miez.






Fig. 8.43. Stanțarea tolelor L.




Fig. 8.44. Stanțarea tolelor U și I.

La împachetare, aceste miezuri, pentru închiderea circuitului magnetic, folosesc și tole profil I.

Procesul tehnologic de fabricație a miezurilor din tole profil este următorul:

- Debitarea tablei în benzi.
- Stanțarea tolei.
- Debavurarea.

— *Împachetarea + strîngerea*, care, de obicei, se fac direct cu asamblarea bobinei (v. fig. 8.41 și 8.42) sau separat și apoi, se introduce bobina (la cele fără țeserea tolelor și electromagneți).

8.3.2.3. Miezuri magnetice spiralizate. Aceste miezuri se folosesc, de obicei în construcția unor transformatoare speciale de mică putere, transformatoare de curent etc. Ele sunt realizate din bandă de tablă silicioasă, înfășurată în spirală, sub formă toroidală, ovală sau dreptunghiulară (fig. 8.46, a, b), divizate (fig. 8.46, c) și împerecheate pentru a forma un miez în manta (fig. 8.46, d). Miezurile spiralizate divizate se asamblează ușor cu bobinile, dar au un întrefier parazit de îmbinare, pe cind miezurile nedivizate necesită realizarea bobinării conductoarelor chiar pe miez, cu mașini speciale de boinat. Tehnologia de fabricare a miezurilor este simplă și constă din spiralizare, lipire și, pentru cele divizate, tăiere.

8.4. MIEZURILE MAGNETICE PENTRU APARATE ELECTRICE

Dintre aparatele care folosesc miezuri magnetice, cea mai mare categorie o constituie electromagneteii, al căror miez este format, de regulă, dintr-o parte fixă și o armătură mobilă.

După felul curentului, se deosebesc :

— *Electromagneji de curent continuu*, dintre care cel mai frecvent se utilizează cei de tip solenoid (fig. 8.47, a) și de tip clapetă (fig. 8.47, b). Fiind realizate pentru flux constant, aceste miezuri se confectionează din oțel masiv prin prelucrări mecanice, sau uneori pot fi împachetate din tole din tablă de oțel obișnuit (pentru reducerea prelucrărilor), sau din tole izolate




Fig. 8.45. Ștanțarea tolelor E și I:
a — construcția tolelor ; b — planul de tăiere al benzii ; c, d — eficacitatea economică a planului de tăiere ; e, f — ștanțarea fără deșeu.




Fig. 8.46. Miezuri magnetice spiralizate (forme constructive).




Fig. 8.47. Electromagneți de c.c.:
a — tip solenoid ; b — tip clapetă ; 1 — miez magnetic ; 2 — casă bobină ; 3 — bobină.

(pentru mărirea vitezei de răspuns), procesul tehnologic fiind asemănător cu cel al polilor mașinilor electrice.

La electromagneții de c.c. există pericolul ca, după întreruperea curentului, miezul magnetic să păstreze un magnetism remanent, destul de mare și, ca urmare, armătura mobilă să nu se desprindă. Aceasta se evită asigurîndu-se între armături, chiar în poziția închis, un întrefier de circa 0,1 mm, cu ajutorul unor distanțiere din material magnetic (nituri sau foi de cupru fixate în capătul interior al armăturii mobile).

— *Electromagneți de curenț alternativ* (fig. 8.48), care din punct de vedere funcțional au miezul magnetic pentru flux variabil ca și transformatoarele. De aceea, pentru confectionarea acestor miezuri se folosește metoda împachetării din tole de tablă silicioasă, de obicei, tole profil (L, U, E, I).

Procesul tehnologic de fabricație este identic cu cel al miezurilor de transformatoare împachetate din tole profil, la care se adaugă :

— *Fixarea spirelor în scurtcircuit*, pentru care se folosește una din metodele indicate în figura 8.49, și anume :

— îndoirea unei părți a tolei marginale sau a unei plăcuțe atașate special (fig. 8.49, a) ;

— baterea și lățirea spirei în canal (fig. 8.49, b, c), în acest caz, crestătura în care se aşază spira executîndu-se cu pereți oblici (în formă de coadă de rîndunică cu deschiderea mai mare în partea de jos) ;

— turtirea, prin lovire, a unei părți a peretelui canalului (fig. 8.49, d) ;

— fixarea cu arcuri, care evită șocurile în spiră la închiderea electro-magnetului ;

— fixarea prin lipire cu lacuri, rășini sau cleiuri.

— *Rectificarea suprafețelor de lucru*, la mașina de rectificat cu masă magnetică, pentru ca întrefierul să fie cât mai mic.




Fig. 8.48. Miez pentru electromagneți de c.a. :

1 — tola miez ; 2 — flanșă de împachetare ; 3 — spiră în scurtcircuit.

Fig. 8.49. Metode de fixare a spirei în scurtcircuit.

8.5. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCH LA FABRICAREA MIEZURIILOR MAGNETICE

Având în vedere că, în fabricația miezurilor magnetice din tole împachetate, sunt necesare, aşa cum s-a văzut, o serie de operații cu o gamă foarte variată de utilaje, ca : mașini de debitat, prese pentru ștanțat, mașini de debavurat, cuptoare prin recoaceri, mașini de sudat, prese de împachetat etc., este absolut necesar ca personalul ce efectuează aceste operații să cunoască și să respecte, cu strictețe, regulile de protecție a muncii și N.T.S.

Tinându-se seama de cele arătate, în procesul tehnologic de fabricație a miezurilor magnetice este necesar să se respecte următoarele :

— depozitarea materialelor și a ștanțelor să se facă în locuri bine stabilite, nu pe căile de acces ;

— fiecare mașină și utilaj să fie în stare perfectă de funcționare (fără improvizări) și prevăzute cu instrucțiunile N.T.S. aferente, afișate la loc vizibil ;

— muncitorii care manipulează tabla sau toalele să poarte mănuși de protecție corespunzătoare ;

— acționarea preselor pentru ștanțare să fie simultană (să ștanțeze numai cînd se apasă cu ambele mâini) ;

— în cazul în care acționarea se face prin pedală, montarea ștanței trebuie să se facă cu apărătoare speciale care să nu permită accidentarea mâinilor ;

— dacă la aceeași presă lucrează mai mulți muncitori (de exemplu, doi), atunci acționarea să nu fie posibilă decît dacă apasă amândoi, cu ambele mâini, pe butoanele de acționare ;

— scoaterea toalelor din șanțe-bloc să se facă cu unelte special confecționate, nu cu mâna ;

— la debavurare se vor folosi atât apărătoarele mașinii cît și ochelarii de protecție ;

— cuptoarele de izolare sau recoacere tole vor trebui prevăzute cu instalații de evacuare a gazelor ;

— muncitorii vor executa sudurile numai cu mănușile și ochelarii (masea) de protecție ;

— toate utilajele cu acționare electrică trebuie legate la prize de pămînt corespunzătoare.

EXERCIȚII, APLICAȚII

8.1. Miezul magnetic al statorului unei mașini asincrone este confecționat din tole de tabă silicioasă laminată la rece cu cristale neorientate.

Toala are următoarele dimensiuni :

— diametrul exterior $D_e = 560$ mm ;

— diametrul interior $D = 420$ mm ;

— numărul de crestături $Z_1 = 54$;

— dimensiunile crestăturii (considerată dreptunghiulară) ;

— lățimea $b_c = 11$ mm ;

— înălțimea $h_c = 35$ mm.

Să se calculeze :

a) Forța de presare inițială și normală a miezului.

b) Numărul de presări necesare, știind că miezul magnetic este de construcție divizată avind șapte pachete de cîte 50 mm fiecare.

- c) Numărul tolelor necesare și lungimea netă (de fier) a miezului magnetic.

Se va lucra cu valorile medii ale presiunii și coeficientului de umplere. Răspuns: a) 192 kN și 148 kN; b) 3 presări; c) 334 mm; 700 tole.

- 8.2. Pentru tola din problema 8.1 să se determine forța necesară ce trebuie să dezvolte presa pe care se ștanțează aceasta, în următoarele cazuri:
a) Ștanțarea separată a fiecărui diametru și pas cu pas a crestăturilor;

- b) Ștanțarea cu ștanță-bloc, dintr-o singură lovitură, a întregii tole;
c) dacă ștanță-bloc este în trepte, cum trebuie asociate treptele, pentru o echilibrare a forțelor de tăiere și de cite ori se reduce forța presei față de cazul b?

Se va considera $\tau_f = 4000 \text{ daN/cm}^2$.

Rezolvare:

— Tola finită, cu dimensiunile corespunzătoare este reprezentată în figura 8.50. Fiind din tablă silicioasă pentru mașini rotative, grosimea ei este $s = 0,5 \text{ mm}$.

- a) Pentru D_e , conform relației (7.6), forța presei rezultă:

$$F_{p1} = 1,15 \cdot F_t = 1,15 \cdot 1,25 \cdot A \cdot \tau_f = 1,15 \cdot 1,25 \cdot 880 \cdot 40 = 50\,600 \text{ daN} = 506 \text{ kN},$$

în care:

$$A = \pi D_e \cdot s = \pi \cdot 560 \cdot 0,5 = 880 \text{ mm}^2.$$

— Pentru diametrul interior D , ținând cont că deja crestăturile sunt ștanțate, răminind doar porțiunile dinților (fig. 8.50), rezultă:

$$F_{p2} = 1,15 \cdot 1,25 \cdot A \cdot \tau_f = 1,15 \cdot 1,25 \cdot 362 \cdot 40 = 20\,800 \text{ daN} = 208 \text{ kN},$$

în care:

$$A = (\pi D - Z_1 \cdot b_e) \cdot s = (\pi \cdot 420 - 54 \cdot 11) \cdot 0,5 = 362 \text{ mm}^2.$$

— Pentru crestătură, ștanțarea făcindu-se după conturul punctat (cu întrindul respectiv în partea dinspre întrefier):

$$F_{p3} = 1,15 \cdot 1,25 \cdot A \cdot \tau_f = 1,15 \cdot 1,25 \cdot 46 \cdot 40 = 2\,650 \text{ daN} = 26,5 \text{ kN},$$

în care:

$$A = 2(h_c + b_c) \cdot s = 2(11 + 35) \cdot 0,5 = 46 \text{ mm}^2.$$

OBSERVATIE. Dacă n-ar fi fost ștanțate înaintea lui D , crestăturile (ceea ce procesul tehnologic de ștanțare pas cu pas nu permite) atunci la calculul lui F_{p2} ar fi trebuit să se ia întregul contur al diametrului (πD).

- b) În acest caz, forța presei trebuie să asigure ștanțarea întregului contur al tolei, adică secțiunea:

$$A = [\pi D_e + (\pi D - Z_1 \cdot b_c) + Z_1(2h_c + b_c)] \cdot s = (\pi D_e + \pi D + 2 \cdot Z_1 \cdot h_c) \cdot s = (\pi \cdot 560 + \pi \cdot 420 + 2 \cdot 54 \cdot 35) \cdot 0,5 = 3\,430 \text{ mm}^2.$$

Forța presei rezultă:

$$F_{p4} = 1,15 \cdot 1,25 \cdot A \cdot \tau_f = 1,51 \cdot 1,25 \cdot 3\,430 \cdot 40 = 197\,500 \text{ daN} = 1\,975 \text{ kN}.$$

- c) Din figura 8.50 reiese evident că în treapta 1 trebuie ștanțat D_e , iar în treapta a 2-a, conturul interior (al crestăturilor și al diametrului D).

În acest caz, forța presei pentru treapta a 2-a rezultă:

$$F_{p5} = F_{p4} - F_{p1} = 1\,975 - 506 = 1\,469 \text{ kN},$$




Fig. 8.50.

adică o mișcare a forței față de cazul *b* de:

$$\frac{F_{p4}}{F_{ps}} = \frac{1\ 975}{1\ 469} = 1,345 \text{ ori.}$$

OBSERVAȚIE. Din punctul de vedere al echilibrării forței presei este posibilă și următoarea asociere pe trepte:

- treapta 1 : exteriorul tolei (πD_e) + interiorul (πD) ;
- treapta a 2-a : conturul crestăturilor.

În acest caz construcția stânței este foarte complicată ceea ce se evită.

CAPITOLUL 9

TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE A ÎNFĂȘURĂRILOR MAȘINILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

9.1. GENERALITĂȚI

Se numește *înfășurare* ansamblul format din conductoare electrice cu izolațiile respective, dispuse, după anumite criterii, pe un miez magnetic, constituind astfel căile parcuse de curentul electric. Secțiunea conductoarelor și dispunerea lor pe miezul magnetic depinde de intensitatea și frecvența curentului ce trece prin ele, în timp ce grosimea izolației depinde, în primul rînd, de valoarea tensiunii electrice.

Tehnologia înfășurărilor, prin particularitățile specifice pe care le prezintă diferă substanțial de tehnologia restului pieselor M.A.E. Aceasta se explică prin faptul că în construcția înfășurărilor se utilizează două materiale de bază : conductoare și electroizolante.

9.2. CONDUCTOARE PENTRU ÎNFĂȘURĂRI

Conductoarele pentru înfășurări, utilizate la fabricația M.A.E., se realizează din materiale bune conductoare de electricitate și se livrează izolate sau neizolate. Utilizarea conductoarelor neizolate se justifică numai în cazul conductoarelor cu secțiune mare (bare), a căror fasonare în timpul procesului tehnologic ar distruge izolația, sau la care procesul tehnologic impune izolarea în timpul bobinării.

9.2.1. MATERIALE PENTRU CONDUCTOARE

Materialele pentru conductoare trebuie să indeplinească următoarele condiții :

- să aibă o rezistivitate ρ cât mai mică ;
- rezistivitatea să varieze cât mai puțin cu temperatura ;

- să aibă o rezistență mecanică corespunzătoare ;
- să aibă un grad ridicat de tehnologitate ;
- să fie cît mai rezistente la acțiunea agenților chimici ;
- să aibă cost cît mai scăzut.

Principalele materiale utilizate pentru fabricarea conductoarelor pentru înfășurare sunt : cuprul, aluminiul și aliajele cuprului.

Cuprul este materialul care răspunde cel mai bine cerințelor expuse mai sus. Calitățile lui conductoare sunt dependente de puritatea pe care o are. De aceea, în majoritatea cazurilor, se folosește cuprul obținut pe cale electrolitică (CuE) sau pe cale termică (CuT).

Principalele proprietăți ale cuprului sunt :

- rezistivitatea $\rho = 0,0175 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ la 20°C ;
- este suficient de rezistent mecanic ;
- este suficient de rezistent la acțiunea agenților chimici ;
- are un grad ridicat de tehnologitate în funcție de gradul de ecruișare prezentat, și anume :
- moale (m) pentru conductoare de bobine ;
- semitare ($1/2$ t) pentru bare conductoare ;
- tare (t) pentru barele conductoare ale colectoarelor ;
- costul este acceptabil pentru industrie, deși se prezintă ca un material deficitar.

Aluminiul este al doilea material care răspunde cerințelor impuse și care se folosește pe o scară din ce în ce mai largă. El se caracterizează prin :

- rezistivitate mai mare cu circa 70% față de cea a cuprului (în aceeași condiție) ;
- rezistență mecanică și la agenți chimici mai mică decât a cuprului :
- grad ridicat de tehnologitate, în afară de lipituri care se execută mai greu ;
- densitate mică — de circa patru ori mai mică decât a cuprului, ceea ce din punctul de vedere al greutății este un mare avantaj.

Datorită rezistivității mai mari și a rezistenței mecanice mai reduse decât a cuprului, cît și datorită tehnologilor pretențioase de sudare și lipire, aluminiul se folosește mai mult la transformatoare. La mașinile electrice rotative, unde spațiul de bobinare este foarte limitat, aluminiul se folosește mai puțin, în special la realizarea coliviilor motoarelor asincrone fără regimuri dificile de funcționare.

Se menționează însă că aluminiul este un metal care se obține cu un consum de energie foarte mare (pe cale electrolitică).

Aliajele cuprului sunt folosite frecvent la înfășurările M.A.E., în special pentru piesele de legătură. Ele se împart în două grupe :

- alama (aliaj cupru-zinc), folosită pentru bare conductoare la coliviile de pornire ;
- bronzul (aliaj cupru-staniu), folosit, în special, pentru piese turnate : inele colectoare, portperii, mufe și cleme pentru bobine de aparate și transformatoare etc.

Rezistivitatea acestor aliaje este mult mai mare decât a cuprului (de peste patru ori).

9.3. IZOLAȚIA ÎNFĂȘURĂRILOR

Izolația înfășurărilor are un rol primordial în asigurarea performanțelor M.A.E. Materialele electroizolante asigură, de fapt, calitățile impuse înfășurărilor în ceea ce privește comportarea față de tensiune cit și evacuarea căldurii produsă prin pierderi joule. De aceea, izolația înfășurărilor trebuie să aibă următoarele calități :

- rigiditate dielectrică corespunzătoare tensiunii de lucru ;
- rezistivitate de volum și superficială, mare ;
- conductibilitate termică bună ;
- stabilitate termică corespunzătoare clasei de izolație a înfășurărilor ;
- să nu fie higroscopică (să nu absoarbă umedeala) și să nu adere praful pe ea etc.

9.3.1. CLASIFICAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE

După natura și compoziția chimică, se deosebesc :

- materiale electroizolante *organice* pe bază de celuloză, ca : hîrtia, bumbacul, mătasea etc., precum și lacurile oleobitumincase și uleiurile minerale ;
- materialele electroizolante *anorganice* pe bază de mică, stielă, diferite rășini sintetice etc.

După limita admisibilă a temperaturii de lucru, conform STAS 624-60, materialele electroizolante sunt grupate (în ordinea crescătoare limitei) în șapte clase de izolații : Y, A, E, B, F, H și C.

Cu cît limita temperaturii admisibile este mai ridicată, cu atât și clasa de izolație este mai bună, permînd solicitări electromagnetice (densități de curent și inducții magnetice) mai mari și deci mașini și aparate cu un consum de materiale și cost mai scăzut.

După modul de formare și prelucrare a acestora se deosebesc :

- *materiale termoplastice*, care se pot aduce la forma dorită numai la cald. La rece se întăresc, iar la cald se înmoaie pentru o nouă prelucrare ;
- *materiale termorigide sau termoreactive*, care, încălzite la o anumită temperatură, și presate, capătă definitiv forma dorită (devenind rigide), fără ca o nouă operație de formare să mai poată fi repetată. Exemplu : rășinile fenolformaldehidice, poliesterice, epoxidice etc., Rigidizarea se datorează faptului că rășinile, la o temperatură și o perioadă de timp dată, polimerizează ;

— *masele de turnare*, care sunt un amestec compus din masa de turnare propriu-zisă — o rășină sintetică și întăritorul sau catalizatorul cu care se amestecă masa de turnare pentru a se întări (polimeriza) ;

Timpul de întărire, sub influența catalizatorului, este în funcție de temperatură — iar timpul în care poate fi utilizată masa de turnare, după amestecarea rășinii cu întăritorul, este numai de cîteva ore.

Dintre masele de turnare cunoscute, cele mai folosite, sunt *aralditul*, care este o rășină epoxidică, și *electropasta*.

După gradul de omogenitate, se deosebesc :

- *materiale electroizolante simple sau omogene*, care au în componența lor numai un singur material ca, de exemplu : foi de mică, hîrtie, stielă etc. În mod obișnuit, materialele electroizolante simple nu se folosesc la înfășurări singure, ci alternând cu alte materiale ;

— *materiale electroizolante combinate*, care sunt combinații de materiale omogene, calitățile lor corespunzînd materialelor asociate. Ca exemple de materiale combinate se amintesc : micafoliul, micabanda, sticlolicaliuș, foliile combinate etc.

La materialele combinate, de obicei, unele din materiale au rol de suportă (rol mecanic), altele, de izolație (rol electric), iar altele de acoperire (rol de protecție).

De regulă clasa de izolație a materialelor combinate este impusă de clasa de izolație a componentei cu rol de izolație (electric).

Marea majoritate a materialelor utilizate în fabricația înfășurărilor M.A.E. sunt materiale combinate.

9.3.2. MATERIALE ELECTROIZOLANTE FOLOSITE LA ÎNFĂȘURĂRILE M.A.E.

În cele ce urmează se prezintă cîteva din materialele cele mai frecvent utilizate în fabricile constructoroare de M.A.E.

Materialele electroizolante pe bază de celuloză (organice) sunt folosite, aşa cum s-a mai spus, în special, la transformatoare ; dintre acestea se înfîlnesc :

- firele de bumbac, folosite mai mult ca bandă pentru consolidare ;
- mătasea de diverse calități și grosimi, pentru izolarea spirelor ;
- hîrtia, foi cu grosimi mici (sub 0,1 mm) ;
- preșpanul, foi de diferite grosimi (de la 0,1—la 2 mm) și formate ;
- cartonul special de transformatoare cunoscut sub denumirea englezescă de „transformerboard“, un material nou cu calități electrice și mecanice foarte bune. Aceste materiale sunt în clasa de izolație A.

Materialele electroizolante pe bază de solzi de mică sunt :

- micafoliul, solzi de mică lipiți cu diverse lacuri pe hîrtie ;
- micabandă, solzi de mică lipiți cu diverse lacuri pe bandă de mătase ;
- micanita, solzi de mică lipiți între ei cu diverse lacuri.

De obicei, aceste materiale au ca lac de încleiere șelacul și sunt în clasa de izolație B.

Costul este foarte ridicat, deoarece se folosesc numai solzii mari de mică, restul de mică, ce formează marea majoritate, constituie deșeuri.

Materiale electroizolante pe bază de hîrtie de mică măcinată (samica). Realizarea hîrtiei de mică prin procedeul „samica“ (măcinarea fulgilor de mică) a constituit un pas deosebit de important în fabricarea materialelor electroizolante. Acest material are calitățile izolante ale fulgilor de mică, însă la un cost mai redus și asigură o mai bună uniformitate a grosimii izolației. Lipirea hîrtiei de mică cu diverse lacuri, în anumite cantități și pe anumite suporturi, a dus la obținerea unei game largi de asemenea materiale în cadrul aceleasi clase de izolație (de regulă F) sau în clase diferite.

Materialele electroizolante pe bază de fire de sticlă cuprind :

- benzile și țesăturile de sticlă neimpregnate și impregnate ;
- materiale de fretare (strîngere) — poliglas — din fire de sticlă încleiate cu lacuri din rășini poliesterice.

Prin încălzire, poliglasul devine termodurcisabil (se întărește la cald) ; se folosește la bandajarea capetelor frontale ale înfășurărilor rotorice și înlocuiește cu mult succes fretarea cu sîrmă de otel.

Materiale izolante pe bază de răşină poliesterică. Afară de lacurile poliestericice, de o largă utilizare se bucură și materialele fibroase obținute din poliester, și anume :

— benzi de poliester numite benzi de contractie, cu grosimi și lățimi diferite, care au proprietatea de a se contracta la cald (10—30% și chiar mai mult) ;

— sfuri de poliester cu diametre de la 1 la 15 mm și mai mari cu aceleași proprietăți de contractie ;

— pișlă (fetru) din lînă artificială poliesterică cu foarte largi utilizări ca material de tasare.

Clașele de izolație sunt B sau F, în funcție de rășina folosită.

Materiale stratificate din țesături sau folii și rășină sunt :

— pertinaxul, straturi presate de hîrtie și rășină fenolformaldehidică sau melamină (clasă de izolație E) ;

— textolitul, straturi presate de țesături și aceleași rășini formaldehidice (clasă de izolație E) ;

— sticlotextolitul, țesături de sticlă presate și diferite rășini epoxidice (clasă de izolație F).

Izolații de crestătură. În afară de produsele combinate pe bază de hîrtie de mică care se folosesc, în general, ca material de izolare, pentru infășurări, mai există și alte materiale foarte răspindite, destinate izolării miezurilor magnetice și, în special, a crestăturilor, și anume :

HMH, folie de mică (M) între două folii de hostafan (H), care are grosimea de 0,25 mm (izolație clasă B) ;

NMN — Nomex-Myller-Nomex, folie groasă de 0,22 și 0,32 mm. Prin corelare cu lac corespunzător este folosit în clasa de izolație F ;

— hîrtii de azbest de un tip special între care se află o folie de myller. Clasa de izolație este B sau F, în funcție de lacul folosit.

Lacurile electroizolante mai importante sunt :

Lacurile de impregnare, care se găsesc sub diferite combinații chimice și pot apartine unor clase de izolații diferite. Ele pot fi :

— lacuri oleobituminoase cu solvent benzină sau white-spirit și pot merge pînă la clasa de izolație B ;

— lacuri ALM oleogliptalice cu solvenți speciali sau lacuri fără solvenți, în care caz sunt asemănătoare maselor de turnare, fiind compuse dintr-o rășină și un întăritor cu aceleași caracteristici tehnologice ca cele expuse la masele de turnare, adică : lacuri epoxidice, poliesterice etc.

Lacurile de acoperire, destinate pentru protecția superficială (de suprafață) a infășurărilor, împotriva pătrunderii umidității și a aderării prafului, prin realizarea unei suprafete foarte lucioase și compacte (fără fisuri).

9.3.3. SCHEME DE IZOLAȚIE

Prin schemă de izolație se înțelege ansamblul de materiale electroizolante și modul lor de dispunere, folosite la izolarea unei infășurări (pornind de la conductorul electric pînă la corpul față de care se izolează).

Cele mai cunoscute scheme de izolație sunt :

— scheme de izolație în crestătură a mașinilor electrice rotative ;

— scheme de izolație pentru capetele de bobine ale mașinilor electrice rotative ;

- scheme de izolație pentru înfășurările transformatoarelor ;
 - scheme de izolație pentru aparatele de măsurat.
- Schemele de izolație aparțin anumitor clase de izolație ; ele depind, deci, de evoluția materialelor electroizolante.

9.4. TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE A BOBINELOR MAȘINIILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE

Așa cum s-a mai spus, înfășurarea constituie pentru curentul electric drumul sau calea de curent. În ansamblul său, înfășurarea rezultă prin legarea între ele într-un anumit mod a unor elemente separate, numite *bobine*.

La trecerea curentului prin înfășurare apare o solenătie, care, în conformitate cu legea circuitului magnetic, produce un cîmp magnetic. Pentru ca acest cîmp magnetic să fie cît mai mare este necesar ca înfășurarea să se găsească chiar pe miezul magnetic respectiv.

În funcție de forma constructivă a miezului magnetic rezultă, deci, și forma bobinelor, care pot fi :

- *concentrate*, cînd toate spirele sunt la un loc, într-un spațiu anume rezervat și corelat cu dimensiunile bobinei ;
- *repartizate* în crestături anume prevăzute din construcția miezului.

Deoarece cel mai tipic exemplu de bobine concentrate îl constituie bobinele pentru polii magnetici ai mașinilor electrice, acestea mai poartă și denumirea de *bobine polare*.

Bobinele de transformatoare, deși din punctul de vedere al formei sunt asemănătoare cu cele concentrate, datorită unor particularități constructive esențiale, vor fi tratate separat.

9.4.1. FABRICAREA BOBINELOR CONCENTRATE (POLARE)

Din această categorie fac parte bobinele pentru polii mașinilor electrice rotative (de excitație), bobinele pentru aparatele electrice (fără cele toroidale) și bobinele pentru transformatoarele mici (sub 5 kVA).

Forma acestora poate fi rotundă sau dreptunghiulară, în funcție de forma miezului.

Conductoarele din care se execută bobinele pot fi :

- sîrmă rotundă, cînd secțiunea conductorului este $S_{Cu} < 6 \text{ mm}^2$;
- sîrmă profilată, cînd secțiunea conductorului este $6 \text{ mm}^2 < S_{Cu} < 20 \text{ mm}^2$;
- bare profilate, cînd secțiunea conductorului $S_{Cu} > 20 \text{ mm}^2$.

Desigur, această împărțire este orientativă.

În funcție de tensiunea de lucru, solicitările electrice și mecanice la care sunt supuse în timpul funcționării și al confectionării, bobinele se realizează din conductoare rotunde sau profilate, izolate cu email sau cu email și fire de stielă ; grosimea bilaterală a izolației conductorului variază între 0,1—0,15 mm pentru email și 0,3—0,5 mm pentru E2S, în funcție de dimensiunile conductoarelor.

Bobinele realizate din bare îndoite pe muchie utilizează, de obicei, conductoare neizolate, deoarece în timpul formării izolația acestora s-ar distruge. Dealtfel, bobinele din bare se realizează după tehnologie diferită de cea a bobinelor din sîrmă.




Fig. 9.1. Bobină concentrată depănată direct pe miez:
1 — miez magnetic ; 2 — izolație miez ; 3 — izolație exte-
rioară ; 4 — clemă intrare ; 5 — clemă ieșire.

- prin asamblarea din materiale izolante stratificate și lipite cu lacuri de încleiere (fig. 9.2, b) ;
- prin presare din materiale plastice termorigide sau termoplastice (fig. 9.2, c) ;
- depănarea bobinei. Pentru aceasta se lipescă mai întii clema de intrare. În timpul depănării, firul trebuie bine întins, prin trcerea lui printr-o filieră puțin distanțată de mașină cu strângerea reglabilă și bacuri de pîslă pentru protecția izolației.




Fig. 9.2. Bobină concentrată depănată pe carcasa :
a — bobina și carcasa ; 1 — bobină ; 2 — carcasa ; 3 — clemă de ieșire ; 4 — clemă de intrare ; b — carcasa confectionată din stratiificate ; c — carcasa din mase de turnare.

**9.4.1.1. Bobine concentrate din sîrmă (ro-
rundă sau profilată).** La rîndul lor, acestea prez-
intă mai multe variante
constructive, și anume :

— Bobine depănate
direct pe miezul magnetic izolat (fig. 9.1) ;

— Bobine depănate
pe carcasa izolantă (fig.
9.2, a). Acest tip de bo-
bină este utilizat, mai
ales, la aparatele elec-
trice.

*Procesul tehnologic de
fabricație al bobinelor cu
carcasa este următorul :*

— confectionarea car-
casei, care poate fi ob-
ținută ;

Clema de ieșire se fixează mecanic, lăsându-se la început cîteva spire slabe care, apoi se strîng bine peste clemă (fig. 9.1 și fig. 9.2, a) ;

- *impregnarea bobinei* ;
- *curățirea + acoperirea* cu lacuri prevăzute pentru clasa de izolație folosită.

OBSERVATII

1. Pentru depănatul acestor bobine se utilizează mașini de depănat de diferite tipuri în funcție de putere, turăție și construcție.

2. Deși în literatura de specialitate, uneori, mașinile de depănat mai sunt numite și mașini de bobinat, în lucrare se va folosi termenul de *mașină de depănat* pentru mașina care execută depănatul spirelor și termenul *mașină de bobinat* pentru mașina care execută bobinarea (introducerea bobinei pe miezul magnetic respectiv), eliminindu-se astfel confuziile.

— *Bobine depănate fără carcăsă*. Acestea sunt bobinele cu cea mai largă întrebuitățare. Depănatul lor se face pe un șablon montat la o mașină de depănat.

Şablonul (fig. 9.3) se execută din lemn sau din metal (de obicei, din aluminiu). El este tăiat în două părți după un plan înclinat în raport cu axa, pentru a ușura scoaterea bobinei, eliminându-se astfel loviturile care ar putea deteriora bobina sau șablonul.

Dimensiunile spațiului pentru depănat (canalul șablonului) se determină în funcție de dimensiunile la care trebuie realizată bobina. La bobinele drept-unghiulare se vor avea în vedere că spirele sunt mai strînse la colțuri, iar la mijloc se produce o umflare. Determinarea secțiunii S a bobinei se va face deci luând în considerare coeficientul de umflare $\alpha_u \approx 1,03 - 1,05$.

În cazul infășurării în straturi, grosimea g și lățimea h ale bobinei, și deci ale șablonului (fig. 9.3, b) sunt :

$$g = n_2 \cdot d_{iz}; \quad h = n_1 \cdot d_{iz} \cdot \alpha_u \quad (9.1)$$

unde :

n_1 este numărul de straturi ale bobinei ;

n_2 — numărul de conductoare într-un strat ;


Întinderea conductorului la depănat este dată și în acest caz de filiere speciale.

Ieșirile bobinei trebuie să indeplinească următoarele condiții :

- să aibă secțiunea corespunzătoare ;
- să fie suficient de rezistente mecanic ;
- să fie izolate de restul spirelor.

Fig. 9.3. Șablon pentru depănat bobine fără carcăsă :

a — șablonul propriu-zis ; b — canalul șablonului (spațiul în care se deapănă bobina).






Fig. 9.4. Bobina avind ieșirile cu cleme consolidate de spirale proprii.

— bobinele care sunt prevăzute a fi izolate se înfășoară $1 \times 1/2$ suprapus sau $2 \times 1/2$ suprapus (fig. 9.5, c) cu mica bandă poroasă peste care se înfășoară un strat cap la cap (fig. 9.5, b) de bandă de contracție. În prealabil, denivelările și golarile bobinei se umplu cu chit izolant;

— se impregnează sub vid și presiune, conform indicațiilor procesului de impregnare cu lacul prevăzut (de obicei, lac poliesteric sau epoxidic).

— se curăță surplusul de lac și se face controlul calității bobinei.

În ultimul timp, legăturile de ieșire se execută, din ce în ce mai frecvent, de însuși conductorul bobinei (fig. 9.6). Se elimină astfel lipiturile și izolările clemelor care pot fi surse de defecte. În acest caz, este necesar însă să se prevadă spațiul pentru ieșirea la exterior a legăturilor, precum și consolidarea lor.

9.4.1.2. Bobine concentrate din bare. Aceste bobine pot fi de formă rotundă sau dreptunghiulară și se împart, după modul de bobinare, în :

a. *Bobine din bare depănate pe lat* (fig. 9.7), care se execută din conductor izolat sau neizolat. La o grosime a conductorului de $3-4$ mm și o rază de curbură relativ mică, izolația exterioară este puternic tensionată și倾ind să se rupă. De aceea, în acest caz, nu se folosește conductor izolat.

Situația aceasta se întâlnește mai ales la bobinele dreptunghiulare unde se execută cîte patru îndoiri pe o spiră (cele patru colțuri) cu raze de înălțime R mici (fig. 9.7).

În cazul conductorului neizolat, izolarea între spire se obține, de obicei, cu fișie de micabandă sau sticlotextolit subțire, a cărei lățime este puțin mai mare decît lățimea conductorului (fig. 9.8). Izolarea poate fi realizată prin două procedee :

— introducă (depănată) odată cu depănarea conductorului. Procedeul este folosit atunci cînd numărul de spire și straturi este mare;

— introducă după depănare, ca în care este necesar ca în timpul depănării să se prevadă niște fișii de tablă cu grosimea puțin mai mare decît grosimea izolației ce urmează a se introduce. Procedeul este folosit cînd bobina este într-un strat sau cel mult două, deoarece introducerea izolației se poate face prin părțile laterale.

Ele se execută obînuit cu cleme din bandă de cupru, cu grosimea de $0,5-1,5$ mm și lățimea de $10-20$ mm astfel încît să fie satisfăcute condițiile de mai sus.

Procesul tehnologic de fabricatie a bobinelor depănate pe şablon este următorul :

— se prind intrările și ieșirile și se deapănă bobina conform cazului precedent.

— se scoate bobina, prin desfacerea şablonului, și se consolidează apoi astfel :

— bobinele care nu sunt prevăzute a fi izolate la exterior se înfășoară rar cu bandă de contractie pentru consolidare (fig. 9.5, a);

— bobinele care sunt prevăzute a fi izolate la exterior se înfășoară 1 \times 1/2 suprapus sau $2 \times 1/2$ suprapus (fig. 9.5, c) cu mica bandă poroasă peste care se înfășoară un strat cap la cap (fig. 9.5, b) de bandă de contractie. În prealabil, denivelările și golarile bobinei se umplu cu chit izolant;

— se impregnează sub vid și presiune, conform indicațiilor procesului de impregnare cu lacul prevăzut (de obicei, lac poliesteric sau epoxidic).

— se curăță surplusul de lac și se face controlul calității bobinei.

În ultimul timp, legăturile de ieșire se execută, din ce în ce mai frecvent, de însuși conductorul bobinei (fig. 9.6). Se elimină astfel lipiturile și izolările clemelor care pot fi surse de defecte. În acest caz, este necesar însă să se prevadă spațiul pentru ieșirea la exterior a legăturilor, precum și consolidarea lor.

9.4.1.2. Bobine concentrate din bare. Aceste bobine pot fi de formă rotundă sau dreptunghiulară și se împart, după modul de bobinare, în :

a. *Bobine din bare depănate pe lat* (fig. 9.7), care se execută din conductor izolat sau neizolat. La o grosime a conductorului de $3-4$ mm și o rază de curbură relativ mică, izolația exterioară este puternic tensionată și倾ind să se rupă. De aceea, în acest caz, nu se folosește conductor izolat.

Situarea aceasta se întâlnește mai ales la bobinele dreptunghiulare unde se execută cîte patru îndoiri pe o spiră (cele patru colțuri) cu raze de înălțime R mici (fig. 9.7).

În cazul conductorului neizolat, izolarea între spire se obține, de obicei, cu fișie de micabandă sau sticlotextolit subțire, a cărei lățime este puțin mai mare decît lățimea conductorului (fig. 9.8). Izolarea poate fi realizată prin două procedee :

— introducă (depănată) odată cu depănarea conductorului. Procedeul este folosit atunci cînd numărul de spire și straturi este mare;

— introducă după depănare, ca în care este necesar ca în timpul depănării să se prevadă niște fișii de tablă cu grosimea puțin mai mare decît grosimea izolației ce urmează a se introduce. Procedeul este folosit cînd bobina este într-un strat sau cel mult două, deoarece introducerea izolației se poate face prin părțile laterale.




Fig. 9.5. Izolarea bobinelor:
a — cu bandă înfășurată rar ; b — cu bandă înfășurată cap la cap ; c — cu bandă 1/2 suprapusă ; d — dimensiunile bobinei.






Fig. 9.6. Bobină concentrată cu ieșirile din conductorul propriu.




Fig. 9.7. Depănarea pe lat a conductoarelor bobinelor concentrate.




Fig. 9.8. Bobină din bare depănate pe lat.




Fig. 9.9. Ieșirile la bobinele din bare depănate pe lat cu mai multe spire și straturi.

La aceste bobine, din cauza secțiunii mari a conductorului, ieșirile nu mai pot fi scoase la exterior cu bandă de cupru printre conductoarele bobinei, în acest caz fiind necesar ca atât prima cât și ultima spiră să se găsească la exteriorul bobinei.

Din acest punct de vedere, la aceste tipuri de bobine, sunt posibile două cazuri, și anume :

— *bobine cu mai multe spire și straturi* (fig. 9.9). Spira 1 (început) a bobinei realizate în mod obișnuit (fig. 9.9, a) va trebui seoasă în locul spirei 9. Numărul total de spire ale bobinei se consideră $w_p = 12$.

Pentru aceasta, pe lungimea totală l a conductorului bobinei (fig. 9.9, b) se trasează la un capăt o lungime cît două spire de bobină (spirele 8+9), $l_1 = 2l_m$, l_m fiind lungimea medie a unei spire a bobinei.

Depănarea se începe cu l_2 , prințindu-se conductorul în punctul trasat și depăinându-se spirele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, iar în vechiul loc, lăsat liber, al spirelor 8 și 9 se introduce distanțori cu aceleași dimensiuni (fig. 9.9, c).

Se consolidează spira 10 (care va fi sfîrșitul bobinei), se desface de pe platoul mașinii șablonul cu bobina și se întoarce (după ce se scot distanțorii, care sunt, de obicei, din lemn); se deapănă apoi și celelalte două spire 11 și 12 din conductorul rămas nedepănat de lungime $l_1 = 2l_m$ (în același sens, deoarece s-a întors șablonul) și astfel spira 12 devine început (fig. 9.9, d);

— *bobine cu mai multe spire, însă numai în două straturi* (fig. 9.10, a, b). La bobina depănată în două straturi (doi galeți) jumelate apare o situație similară cu cea precedentă. De exemplu bobina are $w_p = 12$ spire, fiecare strat având șase spire. Este necesar, ca și în cazul anterior, ca începutul aflat în interiorul bobinei la spira 1 să treacă la exterior, la spira 6 (fig. 9.10, a).

În acest scop, lungimea totală l a conductorului necesar pentru o bobină se împarte în două părți egale (în general, aceste părți pot fi și neegale, dacă numerele de spire ale fiecărui strat nu sunt egale). La locul de împărțire A




Fig. 9.10. Ieșirile bobinelor concentrate din bare depănate pe lat în două straturi și mai multe spire pe strat (galeți jumelați):

a — depărarea normală a bobinei; b — depărarea corectă a bobinei (cu ambele capete la exterior); c — pregătirea conductorului pentru depărare; d — schema de inseriere a galețiilor; e — prinderea clemei și consolidarea ultimei spire.

se execută o îngenuințare (un S) care face trecerea între cele două straturi (fig. 9.10, c).

Pentru depănarea stratului I se prinde conductorul în punctul A de săalon și se deapănă în sensul normal primele șase spire (de la 1 la 6, fig. 9.10, b), la capătul primei jumătăți a conductorului constituindu-se astfel (la spira 6) începutul bobinei (cealaltă jumătate se strâng și se leagă provizoriu de platoul mașinii pentru evitarea accidentelor).

Pentru a menține același sens al curentului pe întreaga bobină, este necesar ca depănarea stratului II (restul spirelor de la 7 la 12) să se facă în sens invers față de stratul I (fig. 9.10, d).

Deoarece la schimbarea sensului de rotație a mașinii de depănat ar trebui schimbat și locul filierei de întindere a conductorului, este mai indicat să se întoarcă săalonul cu bobina și să se continue, în același sens de rotație, depănarea celorlalte spire din stratul II (de la 7 la 12). Capătul celeilalte jumătăți va constitui de data aceasta (la spira 12), sfîrșitul bobinei (fig. 9.10, b).

Procesul tehnologic de fabricație a bobinelor din bare depănale pe lat cuprinde aceleași operații ca la cele din bare depănate pe muchie (v. punctul b) cu particularitățile menționate mai sus.

b. *Bobine din bare depănate pe muchie* (fig. 9.11). De obicei, aceste bobine se execută din conductor neizolat, având în vedere diferența mare de întindere și comprimare între exteriorul și interiorul barei, la curbură. De aceea, este necesar a se corela grosimea *a* și lățimea *b* ale conductorului cu raza de indoire *R* a spirei, astfel încât să nu apară ruperi de material la curbură. Această corelare este dată de relația stabilită experimental :

$$R \geq 0,05 \frac{b^2}{a} [\text{mm}]. \quad (9.2)$$

De regulă, bobinele din bare depănate pe muchie sunt într-un strat și neizolate, ceea ce permite o răcire bună și uniformă a tuturor spirelor. În




Fig. 9.11. Formarea spirelor la bobinele din bare depănate pe muchie :

a — cap de bobină semiriundă ; b — cap de bobină drept cu colțuri rotunde ; c — cap de bobină combinată cu două raze de indoire ; d — suprängroșarea spirei la indoirea de la curbură ; e — introducerea plăcilor de oțel pentru calibrarea spirelor.

condiții grele de funcționare a produsului, ele se pot însă izola.

Depănarea bobinelor din bare de secțiune mare (peste 60 mm²) se realizează pe mașini speciale de depănat, cu axa de rotire verticală. Construcția acestor mașini este bazată pe principiul că bara să păstreze tot timpul depănării o poziție tangențială la şablon și să se deplaseze rectiliniu (fig. 9.12). De aceea, şablonul se execuță alternativ, o mișcare de rotație în jurul centrului și o mișcare rectilinie, iar conductorul este menținut cu latura mare a secțiunii perpendiculară pe suprafața laterală a şablonului.

— La înfășurarea unei spire, şablonul efectuează următoarele mișcări :

I — şablonul începe să se rotească în jurul centrului părții hașurate cu 180° și ajunge în poziția a *II*-a ;

II — şablonul se deplasează pe o traекторie rectilinie pînă cind partea nehașurată ajunge în poziția părții hașurate ;

III — şablonul se rotește cu 180° ;

IV — şablonul efectuează o mișcare rectilinie.

Procesul tehnologic de fabricație a bobinelor din bare depănate pe muchie este următorul :

— depănarea conductorului (cu mașina menționată). Depănarea poate să nu țină seama de numărul de spire, deoarece spirala rezultată poate fi tăiată, ulterior, în bobine cu numărul de spire necesar ;

— recoacerea bobinei (pentru învaierea cuprului), deoarece în timpul depănării materialul se întărește ;

— decaparea (curățirea) bobinei după recoacere ; se face pe cale chimică în băi speciale, urmată de spălare cu apă caldă și apă rece curgătoare ;

— ajustarea muchiilor interioare ale conductorului la curbură. Operația este necesară deoarece, datorită procesului de indoire, apare o tendință de îngroșare a conductorului la interior și de subțiere la partea exterioară (fig. 9.11, *d*). În mod obișnuit, dacă razele de curbură sunt mari, această ajustare poate să nu fie prevăzută în procesul tehnologic ;

— calibrarea bobinei, pentru îndreptarea spirelor și obținerea dimensiunilor finite. Pentru aceasta bobina se aşază pe şablon, iar între spire se introduc plăci de oțel (fig. 9.11, *c*), apoi se presează la o presă, hidraulică. După presare, bobina ia forma finită, iar spirele se calibrează și devin plane. Calibrarea se poate repeta de 2–3 ori dacă este nevoie ;

— izolarea între spire, care se face, de obicei, cu hîrtie de azbest electro-tehnic simplu, cu grosimea de 0,25–0,3 mm, sau hîrtie de mică măcinată (intre două țesături din fire de sticlă) de aceeași grosime. Azbestul electro-tehnic folosit are un conținut mic de fier (sub 3%).

Lipirea izolației de spiră se face cu lacuri de incleiere corespunzătoare clasei de izolație a materialului electroizolant.

Pentru izolarea între spire se pot folosi următoarele metode :

— utilizarea unor fișii dreptunghiulare de izolație care să cuprindă suprafața totală a bobinei (fig. 9.13, *a*). Fișile se înmoiaie în lacul de incleiere




Fig. 9.12. Schema depănării barelor pe muchie.




Fig. 9.13. Izolarea între spire a bobinelor din bare depănate pe muchie:

a — cu fâșii dreptunghiulare de izolație cu lățimea cit a bobinei ; b — cu fâșii izolante cu lățimea cit a conductorului.

și se introduce între spire (pentru trecerea spirei dintr-un plan în altul se prevede în fișie, la un capăt, tăietura X-X).

Se strâng apoi bobina în dispozitiv (pentru respectarea înălțimii) și se introduce la uscat în cupor pentru polimerizarea lacului. După polimerizare se taie surplusul de material izolant (partea hașurată din fig. 9.13, a) și se ajustează bobina.

Metoda reclamă un consum mare de material izolant și operații de ajustare. De aceea, se aplică la bobinele cu dimensiuni interioare mici :

— utilizarea unor fâșii izolante cu o lățime b_{iz} , puțin mai mare decit lățimea b a conductorului, pe toată lungimea desfășurată a spirei (fig. 9.13, b). La capete se folosesc fișile curbe realizate prin ștanțare. La locul de imbinare dintre fișile drepte și fișile curbe (la capăt) pătrunde lacul de incleiere și formează o bună peliculă izolantă (introducerea fișilor între spire se face după înmuierea lor în lacul de incleiere).

În timpul operației de izolare între spire cu fișii izolante, bobina se află deja pe şablonul interior, pentru menținerea izolațiilor și asigurarea (după uscare) a dimensiunilor interioare ale acestuia. Se presează și, apoi, se usucă bobina pentru polimerizarea lacului. După uscare, se ajustează exteriorul bobinei numai pentru îndepărțarea surplusului de lac polimerizat, nu și a izolațiilor puțin ieșite.

— Metoda are avantajul unui consum redus de material izolant și diminuează operația masivă de ajustare.

Dezavantajul metodei constă însă în productivitatea mai scăzută și necesitatea unor ștanțe speciale pentru tăiatul izolației de capăt ;

— izolarea bobinei (dacă este prevăzută) ; se face cu 2—3 straturi 1/2 suprapuse de bandă izolantă ;

— impregnarea bobinelor (numai pentru cele izolate), care se face sub vid și presiune.

OBSERVAȚII

1. La bobinele care nu sunt prevăzute a fi, în final, izolate, izolația primelor și ultimelor divuș spire se va întări prin înfășurare cu micabandă poroasă, iar pentru consolidare, bobina se va înfășura cu un strat de bandă izolantă-rară.

2. Pentru a nu se obține deșeuri multe de conductor, se admite sudarea barelor, dar numai pe porțiunea dreaptă, numărul lor însă nu trebuie să depășească 3—4 suduri pentru o bobină.

9.4.2. FABRICAREA BOBINELELOR PENTRU TRANSFORMATOARE

Cu toate că bobinele transformatoarelor (de foarte) sunt asemănătoare cu cele concentrate, ele sunt tratate separat deoarece prezintă anumite particularități constructive esențiale. Acestea se datorează atât tensiunilor ridicate și foarte ridicate la care sunt supuse bobinele (tensiuni nominale de ordinul zecilor și sutelor de kV, astfel că problemele de izolație ocupă un loc deosebit în tehnologia de execuție), cît și datorită modului lor de răcire și izolare — în ulei de transformator. De asemenea, datorită eforturilor electrodinamice care apar la surcurile bruse din rețea, bobinele sunt foarte solicitate mecanic, necesitând consolidări specifice (v. fig. 6.22).

În funcție de sensul de depărare, bobinele pot fi pe dreapta (fig. 9.14, a) sau pe stânga (fig. 9.14, b).

Depărarea unei bobine pe dreapta sau pe stânga se face atunci când începe din stânga, respectiv din dreapta săblonului privit din partea tamburului de pe care se desfășoară sîrma.

După forma construcțivă, infășurările transformatoarelor, deci și bobinele sunt : cilindrice, spiralate, în galeți și continue.

9.4.2.1. Bobine cilindrice. Aceste bobine (fig. 9.15) sunt utilizate, de obicei, la transformatoarele de puteri și tensiuni mici (pînă la 400 kVA și 500 V). Deoarece spirele învecinate pe direcție axială sunt strîns lipite unele de altele, bobinele au aspectul unui cilindru, de unde și denumirea lor.

Bobinele cilindrice se execută din conductor profilat, izolat sau neizolat ; în unele cazuri se utilizează unul sau mai multe conductoare neizolate, în paralel, bobinate în unul sau mai multe straturi. În funcție de dimensiunile conductorului, se folosesc sau nu, inele de egalizare din materiale izolante.

Procesul tehnologic de fabricație este următorul :

- se izolează conductoarele dacă bobinele se execută din conductoare neizolate ;
- se deapără conductorul pe săalon sau direct pe cilindrul izolant ;
- se întărește izolația spirelor de capăt prin infășurarea suplimentară cu bandă izolantă ;




Fig. 9.14. Sensul de depărare la bobinele pentru transformator : a — sensul de depărare pe dreapta ; b — sensul de depărare pe stânga.




Fig. 9.15. Bobină cilindrică într-un strat : a — fără inel de egalizare ; b — cu inel exterior de egalizare ; c — inel de egalizare din pertinax.




Fig. 9.16. Bobină spiralată.




Fig. 9.17. Schemă de bobină spiralată cu 8 conductoare în paralel.




Fig. 9.18. Bobină spiralată compusă din 16 spire infășurate cu 8 conductoare în paralel:
a — secțiune prin infășurare (săgețile indică locul de transpunere) ; b — schema.




Fig. 9.19. Realizarea practică în timpul depanării, a transpunerii.

- se prinde inelul egalizator de prima și ultima spiră;
- se impregnează bobina (dacă este prevăzută în documentație).

Între straturi se pot lăsa anumite distanțe care constituie canalele de răcire.

9.4.2.2. Bobine spiralate. La transformatoarele mari, pentru îmbunătățirea răcirii se distanțează spirele, creându-se între ele canale radiale prin care circulă uleiul. Astfel, o bobină cilindrică se transformă într-o bobină spiralată (fig. 9.16).

Conductoarele în paralel din care se compune spira sunt izolate și dispuse, pe lat, unul peste celălalt, cum se arată schematic în figura 9.17, în care s-au considerat opt conductoare în paralel.

Când un conductor real este format din mai multe conductoare în paralel, suprapuse, se caută ca, pe înălțimea coloanei, fiecare conductor elementar să ocupe poziții identice, prin schimbarea pe o porțiune egală din înălțimea coloanei a ordinii de așezare în spiră. Această schimbare se numește *transpunere*, iar înfășurarea poartă denumirea de *înfășurare cu transpoziții*.

Pentru exemplificare se consideră că o bobină cu opt conductoare elementare în paralel are în total 16 spire. Rezultă că fiecare conductor trebuie să ocupe aceeași poziție în spiră pe o înălțime din coloană corespunzătoare unui număr de $16/8=2$ spire. Acest lucru se realizează efectuându-se la fiecare două spire o transpunere a conductoarelor aşa cum se arată în figura 9.18, din care reies și pozițiile ocupate de fiecare conductor elementar.

Modul în care se realizează transpoziția (de exemplu, pentru trei conductoare în paralel) este reprezentat în figura 9.19.

Procesul tehnologic de fabricație a acestor bobine este similar cu cel de la bobinele cilindrice, intervenind în plus, în timpul depânării, operația de realizare a transpunerilor și intercalare a distanțelor între spire pentru obținerea canalului de răcire.

9.4.2.3. Bobine din galeti. Înfășurările de înaltă tensiune, realizate cu spire multe și conductoare de secțiune mică, se divizează pe lungime într-o serie de bobine mai mici, numite galeti, separate prin canale cu distanțori sau inele izolante (fig. 9.20).

Bobinele din galeti se realizază din conductoare rotunzi și uneori din conductoare profilati, de secțiune mică.

Modul de legare a galetilor și tensiunea dintre ei U_{tg} sunt indicate în figura 9.21, a, cind galetii se aşază normal sau în figura 9.21, b, cind fiecare al doilea galet, trebuie întors.

Un galet tipic pentru sîrma profilată este însuși *galetul plan dublu sau jumelat* (fig. 9.22).

Depânarea acestui galet jumelat se face astfel (fig. 9.23) :

- se tăie de pe tamburul cu conductorul de bobinaj o lungime necesară executării întregului galet dublu;
- se infășoară pe rola de înmagazinare I, alăturată şablonului, jumătate din lungimea tăiată;
- se deapănă pe rola de înmagazinare I, alăturată şablonului, jumătate a lungimii conductorului, rezultând jumătatea a două a galetului dublu;
- se scoate rola de înmagazinare I de pe axul mașinii de depănat, iar şablonul se întoarce cu 180° ;
- se deapănă definitiv de pe rola de înmagazinare cu prima parte a şablonului și cealaltă jumătate a galetului dublu.

În felul acesta, înscrierea celor doi galeti componenți rămîne la interior, iar cele două capete ale galetului jumelat, la exterior.




Fig. 9.20. Bobina în galeți:

a — galeți separați prin distanțori ; b — galeți separați și prin distanțori și prin inele izolante ;
c — secțiune transversală prin canal ; 1 — cilindru izolant ; 2 — pană longitudinală ; 3 — piesă terminală izolantă ; 4 — distanțor ; 5 — inel izolant.




Fig. 9.21. Metode de legare a galețiilor :

a — galeți neîntorsi ; b — fiecare al doilea galet întors.




Fig. 9.22. Galet plan dublu (jumelat).




Fig. 9.23. Modul de depânare a galețiilor jumelați.




Fig. 9.24. Legarea galetilor dubli (jumelați):
a — în paralel; b — în serie.

Legarea între ei, a galetilor jumelați, pentru a constitui bobina, este indicată în figura 9.24.

9.4.2.4. Bobine continue. În practică, în special, la înfășurările din aluminiu, se folosesc foarte frecvent bobine executate în mod similar cu cele realizate prin inserierea galetelor jumelați (fig. 9.24, b), însă de data aceasta galetii sunt depănați în mod continuu, evitându-se lipirile de inseriere ale galetelor dubli.

Se obțin astfel bobine continue al căror principiu de construcție este indicat în figura 9.25, a—i. Executarea bobinei începe cu depănarea provizorie a primului galet, care se compune, de exemplu, din sase spire (fig. 9.25, a). Aceste spire sunt numerotate în figură în ordinea înfășurării, spira 1 fiind jos. La următoarele spire (după prima) ale galetului, întinderea conduce-




Fig. 9.25. Principiul depanării unei bobine continue, cu un singur conductor.

torului este puțin slăbită, ele urmând a fi răsturnate în așa fel încât (depărarea definitivă) spira 6 să fie jos, iar spira 1, care va constitui inceputul bobinei, să fie sus (fig. 9.25, b—g). După efectuarea răsturnării, se deapăna definitiv al doilea galet — spirele de la 7—12 (II în fig. 9.25, h). După aceasta, se indoiește trecerea spre galetul următor, se trece conductorul în jos și se deapăna provizoriu al treilea galet, de la spira 13 la spira 18 (fig. 9.25, i). Întinderea spirelor acestui galet se slăbește puțin, deoarece și el se răstoarnă ca primul galet, obținându-se inserierea cu al doilea galet de sus, iar cu al patrulea (care urmează să se depene definitiv) jos. Se constată astfel că spirele tuturor galetelor impari trebuie să fie răsturnate, galetii pari în schimb rămânând nemodificați. De aceea, pentru ca sfîrșitul bobinei să fie tot deasupra (ca și inceputul constituit de spira 1), la proiectarea acestor bobinaje se ia, de regulă, un număr par de galeti.

Procesul tehnologic de fabricație a bobinelor continue este similar cu cel al bobinelor cilindrice cu conductoare izolate, depărarea — făcindu-se însă ca mai sus.

9.4.3. FABRICAREA BOBINELOR REPARTIZATE ÎN CRESTĂTURI, PENTRU MAȘINILE ROTATIVE

Acet tip de bobine urmează a fi distribuite în crestături pe circumferința exterioară sau interioară a miazului magnetic. Ele sunt numite, pe scurt, *bobine repartizate*.

În funcție de tipul conductorului folosit, se deosebesc următoarele tipuri de bobine repartizate: din sîrmă rotundă, din conductor profilat și din bare.

9.3.4.1. Bobine din sîrmă rotundă. La aceste bobine se utilizează conductoare izolate cu email clasă *B(EPU)*, sau cu email clasă *F(ET)* sau în cazul cînd se impun caracteristici mecanice și electrice deosebite, cu email și unul (*ES*) sau cu email și două (*E2S*) straturi de fire din sticlă.

Deoarece spirele acestor bobine se pot introduce în crestături de diferite forme, iar capătului de bobină î se poate da ușor forma dorită se mai numesc și *bobine moi*.

Se utilizează, în special, la înfășurările mașinilor de joasă tensiune ($U_N < 1\ 000$ V) și la puteri mici care au spire multe și secțiune mică (current mic).

În ultimul timp, datorită marilor avantaje tehnologice pe care le prezintă, bobinele moi au început să fie folosite din ce în ce mai mult și la mașinile de puteri medii (pînă la 100 kW și chiar mai mari 200—300 kW), însă tot la joasă tensiune. În acest caz, pentru realizarea secțiunii mari a conductorului real, este necesară folosirea mai multor fire în paralel (pînă la maximum 10—12 fire), concomitent cu punerile în paralel și din schema înfășurării. Se are în vedere însă că nu este indicată folosirea unui conductor cu diametrul mai mare de circa 2,5 mm.

În funcție de pașii bobinei, de numărul de straturi ale înfășurării și de disponerea capetelor frontale ale bobinelor, se deosebesc două tipuri de înfășurări cu bobine moi, și anume:

— înfășurare cu *bobine neegale* (concentrice), de obicei, într-un strat, ale cărui bobine se deapăna pe şabloane de forma celor din figura 9.26, a, cînd pașii bobinelor sunt diferenți. Numărul de şabloane diferențe N_s se deter-




Fig. 9.26. řabloane pentru bobinele distribuite (repartizate) ale mašinilor electrice rotative:

a — řabloane în trepte pentru bobinele neegale; b și c — řabloane pentru bobinele egale; d — řabloane cu lungime reglabilă.

mină ca produsul dintre q (numărul de creștări pe pol și fază) și numărul de planuri (etaje) ale părților frontale n_p , adică :

$$N_s = q \cdot n_p. \quad (9.3)$$

Numărul grupelor de bobine, în acest caz (infășurare într-un strat), este :

$$k = 3p; \quad (9.3, a)$$

— infășurare cu bobine egale într-un strat sau în două straturi, cind bobinele au un singur pas și se depăñă pe řabloane fixe de forma celor din figura 9.26, b, c, sau reglabilă (fig. 9.26, d).

După cum se observă, řabloanele sunt astfel construite încit să se poată depăñă un număr q de bobine, eliminîndu-se astfel lipiturile dintre bobinele aceleiași grupe.

Dacă lățimea řablonului este egală cu pasul mediu al bobinei, atunci raza de curbură R a capătului řablonului în funcție de pasul mediu al bobinei τ_m (1 — stator; 2 — rotor) este :

$$R = \frac{\tau_{m,1,2}}{2} [m]. \quad (9.4)$$

Procesul tehnologic de fabricație constă în simpla depăñare a bobinelor pe řabloanele respective. Pentru scătarea lor de pe řablon se desfac mai întii bulboanele 1, apoi, fie se scoadă cu plăcile p (la řabloanele fixe), fie prin apropierea capeteelor 2 (la řabloanele reglabile).

9.4.3.2. Bobine din conductor profilat. Aceste bobine se utilizează la mašini electrice de puteri mari (peste 100 kW) și de tensiunea înaltă ($U_y > 1 \text{ kV}$), cu creștări deschise. Se realizează din conductor profilat, izolat cu email tereftelic (PET) sau cu email și două straturi de fire din sticlă (PE2S). Depăñarea conductoarelor se face pe lat, bobinele avind mai multe spire așezate pe un rînd (fig. 9.27, a, d) sau pe două rînduri (fig. 9.27, c), cu modul de dispunere a conductoarelor indicate în figura 9.27, a. La bobinele cu două rînduri se preferă varianta a V-a, la căre tensiunea maximă dintre conductoare nu depășește jumătate din tensiunea bobinei și nu prezintă dificultăți tehnice deosebite.

Depăñarea bobinelor face pe řabloane de forma celor prezentate în figura 9.26, c, d, cîte o singură pasă, nu 2 bobine, ca la cele moi. Întindere conductoarelor în rîndul depăñării se face prin trecerea lui prin filere speciale, care să nu-i deterioreze izolația.

În funcție de modul în care se poate realiza izolația dintre bobină și masa miezului magnetic (izolația creștării), se obțin




Fig. 9.27. Variante de dispunere a conductoarelor profilate în bobină și în creștătură.

două tipuri de bobine din conductor profilat, și anume :

— *bobine neizolate*, în care caz izolația crestăturii trebuie prevăzută separat din folie electroizolantă (fig. 9.27, d) ; se folosesc, în special, la mașinile de joasă tensiune.

— *bobine izolate*, în care caz izolația crestăturii este constituită de însăși izolația bobinei (fig. 9.27, b, c) ; se folosesc, în special, la mașinile de înaltă tensiune din care cauză mai sunt denumite și bobine tip înaltă tensiune, la care trebuie bine izolate și capetele frontale ale bobinelor. Deoarece, după izolare, aceste bobine, capătă o rigiditate mecanică suficientă, se mai numesc și *secții rigide*. Ele sunt, de altfel, bobine prefabricate.

La rîndul lor, în funcție de modul de izolare, bobinele izolate pot fi :

— cu izolație continuă, cînd, pe toată lungimea ei desfășurată (partea din crestătură — laturile active și capetele bobinei sau partea frontală), bobina este izolată la fel ; prin înfășurare cu bandă izolantă corespunzătoare (în mod obișnuit diverse benzi pe bază de mică, conform paragrafului 9.3.2), 1/2 suprapusă de la 1—3 straturi pentru joasă tensiune și de la 5—7 straturi pentru înaltă tensiune. Pentru a elibera umflăturile izolației, laturile active (după izolare) sunt supuse operației de calibrare (presare la dimensiunile necesare introducerii în crestătură).

— cu izolație discontinuă cînd laturile active sunt izolate cu teacă izolantă (de micafoliu sau benzi izolante speciale obținută prin operația denumită *micanizare* și a cărei grosime g (fig. 9.28) depinde de tensiunea mașinii (la $U_N = 6\,000$ V, $g = 1,6$ —2 mm), iar părțile frontale se izolează cu banda izolantă similar cu cazul precedent. Îmbinarea celor două izolații este indicată în figura 9.29.

Dimensiunile bobinei h_b și b_b se obțin foarte precis prin presarea laturilor active (în cursul operației de micanizare) cînd se folosesc prese și calibre speciale.

Pentru a ajunge la forma finită (fig. 9.30), bobinele din conductor profilat necesită următorul *proces tehnologic de fabricație* :

— depânarea pe şablon ;




Fig. 9.29. Îmbinarea izolației părții drepte cu cea a capătului de bobină la bobinele cu izolație discontinuă (teacă izolantă) :
a — prin con direct ; b — prin con invers.




Fig. 9.28. Izolarea laturilor active prin micanizare :

1 — conductor izolat ;
2 — teacă izolantă.




Fig. 9.30. Forma finită a unei bobine prefabricate (secție rigidă).

- desizolarea conductorului, la ieșirile bobinei, prin curățire cu o perie de sîrmă din oțel ;
- izolarea de protecție și consolidare care se face cu bandă rezistentă mecanic (bandă de contractie), infășurată rar pe laturile active și cap la cap în părțile frontale. Are drept scop protejarea și consolidarea spirelor pentru operațiile următoare :
- formarea bobinei sau tragerea la pas, care se face cu o mașină specială cu acționare pneumatică de tipul celei din figura 9.31.

Cu acestea, practic este încheiat procesul tehnologic pentru bobinele neizolate. La bobinele izolate mai sunt necesare în continuare următoarele operații :

- rigidizarea spirelor (pe partea activă) ;
- izolarea coturilor bobinei (fig. 9.32, a).

La bobinele cu izolație continuă, în cadrul acestei operații se efectuează izolarea completă a bobinei :




Fig. 9.31. Dispozitiv (mașină) de format și întins bobine cu acționare pneumatică :

- 1 — camă frontală ; 2 și 6 — coloane ; 3 — placă ; 4 și 5 — suruburi ; 7 — țevi pentru aer ; 8 — manometru aer ; 9 și 12 — pîrghii ; 10 și 11 — roți dințate.

— micărirea laturilor active (fig. 9.33) cu hîrtie de mică măcinată ce se infășoară la cald (cca 200°C), un număr de straturi corespunzător grosimii g a tecii. Se scoate latura bobinei și se răcește în timp ce este strînsă la dimensiunile necesare de o presă cu pereți răciți prin circulație de apă, obținându-se astfel teaca izolantă.

În ultimul timp, în loc de micafoliu, pentru obținerea tecii izolante se folosesc o bandă specială infășurată în mai multe straturi 1/2 suprapuse în funcție de grosimea




Fig. 9.32. Izolarea coturilor în cazul conului invers și a ieșirilor bobinelor tip înaltă tensiune:

a — cotul și capul bobinei ; b — ieșirile și consolidarea lor.




Fig. 9.33. Realizarea tecii izolantă prin micromecanizare:
a — înfășurarea laturii active cu folie electroizolantă ; b — strîngerea izolației după infășurare, prin rotire și călcare la cald.




Fig. 9.34. Realizarea tecii izolante din bandă.

După forma constructivă, dictată, de regulă, de forma creștăturii miezului magnetic (în care se introduce la bobinare), se deosebesc următoarele tipuri de bobine din bare:

— *Bobine din bare continue*, cind ambele laturi ale spirei sunt dintr-o bucată continuă, fără mufe de inseriere (fig. 9.35).

Dacă se folosește conductor izolat, în timpul formării se protejează izolația prin aplicarea unei izolații din bandă cap la cap în porțiunile supuse eforturilor, sau după formare se reface izolația în zonele în care a fost deteriorată.

Procesul tehnologic de fabricație a bobinelor din bare continue este următorul :

- debitarea barei la lungimea desfășurată a bobinei (fig. 9.36, a) ;
- dezisolarea capetelor (cind bara este izolată) și cositorirea lor (dacă legăturile între bobine se fac prin lipituri moi — cositorire) ;
- îndoirea în U (la circa 1/2 din lungime — fig. 9.36, b) ;
- îndoirea în V și formarea capului frontal (fig. 9.36, c) ;
- formarea celuilalt capăt frontal al bobinei, prin îndoirea capetelor barei (fig. 9.36, d) ;
- curbarea capetelor cu ajutorul dispozitivului de curbat (fig. 9.37) ;
- izolarea bobinei (dacă este prevăzută).

OBSERVATIE

În cazul unei producții în serie, pentru formarea și curbarea capetelor de bobine se pot folosi dispozitive cu suprafete cilindrice (fig. 9.39) ; forma și dimensiunile bobinei rezultă, în acest caz, mult mai precise.

— *Bobine din bare separate* cind cele două laturi ale spirei se formează separat, fiecare constituind o bară, spira rezultând prin inserierea lor, la unul din capete.

În funcție de modul de bobinare, barele pot fi formate (fasonate) la ambele capete (fig. 9.39, a, b), sau fasonate numai la un capăt (fig. 9.40). Fasonarea celuilalt urmează să se efectueze în timpul bobinării (după introducerea în creștătură).

tecii, urmată și ea (după înfășurare) de răcire în stare presată. Realizarea unei astfel de mecanizări este reprezentată în figura 9.34 ;

— izolarea părții frontale și a ieșirilor bobinei (v. fig. 9.32, b).

4.4.3.3. Bobine din bare. Aceste bobine se execută din bare dreptunghiulare, de obicei din cupru de secțiune mare ($S_{Cu} > 20 \text{ mm}^2$), izolate (PE2S) sau neizolate, caz în care izolarea se face în cadrul procesului de fabricație. Conductoarele se livrează sub formă de colaci sau uneori pe tambur, cu lungimi și greutăți diferite.




Fig. 9.35. Bobină din bară continuă pentru o mașină de curenț continuu.




Fig. 9.36. Fazele de formare a unei bobine din bară continuu.




Fig. 9.37. Dispozitiv de curbat capetele bobinelor din bare.




Fig. 9.38. Dispozitiv cilindric pentru formarea bobinelor din bare.




Fig. 9.39. Bare fasonate la ambele capete.



Fig. 9.40. Bare fasonate la un singur capăt.






Fig. 9.41. Transpunerea pe lungimea miezului magnetic a trei conductoare în paralel.



a



b

Fig. 9.42. Realizarea transpozițiilor:
a — cu deformarea profilului conductorului; b — fără deformarea profilului conductorului.

Ca și barele continue, barele separate pot fi neizolate față de masă (cind se folosește conductor izolat) sau izolate (cu izolație continuă sau discontinuă).

Procesul tehnologic de fabricație a bobinelor din bare separate este asemănător cu cel al bobinelor din bare continue, mai puțin operațiile de îndoire în U și V.

În cazul mașinilor de puteri mari conductoarele au secțiuni mari, realizate din mai multe conductoare (fire) în paralel. În acest caz se folosesc bobine cu *transpoziții*; modul de realizare a transpozițiilor este indicat în figura 9.41 și figura 9.42.

În figura 9.41 sunt prezentate două secțiuni transversale ale unui conductor din patru fire, care să demonstreze modul de realizare a transpozițiilor.

În figura 9.42 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele.

În figura 9.43 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care nu are transpoziții.

În figura 9.44 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții.

În figura 9.45 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U.

În figura 9.46 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de V.

În figura 9.47 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.48 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.49 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.50 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.51 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.52 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.53 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.54 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.55 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.56 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.57 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.58 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.59 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.60 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.61 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.62 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

În figura 9.63 este prezentată secția transversală a unei bobine din bare separate, realizată din patru bare separate și izolate între ele, și care are transpoziții și care este realizată în formă de U și V.

C U P R I N S

Cap. 1. Introducere	3
----------------------------	---

PARTEA ÎNTRII

Probleme generale ale tehnologiei construcțiilor de mașini și aparate electrice	5
--	---

Cap. 2. Procesul de producție	5
--------------------------------------	---

2.1. Organizarea și desfășurarea procesului de producție într-o întreprindere constructoare de mașini și aparate electrice	5
2.2. Tipuri de producție	7
2.3. Procesul și fluxul tehnologic	8

Cap. 3. Principii generale de elaborare a proceselor tehnologice	12
---	----

3.1. Generalități	12
3.2. Întocmirea documentației tehnologice	13
3.3. Aspectul organizatoric și economic	15
3.4. Alegerea variantei optime a procesului tehnologic	15

Cap. 4. Precizia de prelucrare și calitatea suprafețelor	17
---	----

4.1. Generalități	17
4.2. Calitatea suprafețelor prelucrate mecanic	21
4.3. Precizia economică de prelucrare	22

Cap. 5. Dispozitive folosite în construcția de mașini și aparate electrice	23
---	----

5.1. Generalități	23
5.2. Elemente componente ale dispozitivelor	26
5.3. Tipuri de dispozitive utilizate în construcția mașinilor și aparatelor electrice	27

PARTEA A DOUA

Părți mecanice folosite în construcția mașinilor și aparatelor electrice	30
---	----

Cap. 6. Tehnologia de fabricație a părților mecanice ale mașinilor și aparatelor electrice	30
---	----

6.1. Tehnologia de fabricație a arborilor	30
6.2. Tehnologia de fabricație a carcaselor	35
6.3. Tehnologia de fabricație a scuturilor	38

6.4. Tehnologia de fabricație a lagărelor	40
6.5. Tehnologia de fabricație a cuvelor și schelelor transformatoarelor	43
6.6. Măsuri de tehnică a securității muncii la prelucrarea părților mecanice ale mașinilor și aparatelor electrice	47
Cap. 7. Prelucrarea metalelor prin tăiere și prin deformare la rece	48
7.1. Generalități	48
7.2. Operații de stanțare și de deformare. Stanțe și matrițe	48
7.3. Măsuri de tehnică a securității muncii la prelucrarea metalelor prin tăiere și prin deformare la rece	55
 PARTEA A TREIA	
Tehnologia de fabricație a părților active ale mașinilor și aparatelor electrice	57
Cap. 8. Tehnologia de fabricație a miezurilor magnetice	57
8.1. Generalități	57
8.2. Miezurile magnetice pentru mașinile electrice rotative	63
8.3. Miezurile magnetice pentru transformatoare	78
8.4. Miezurile magnetice pentru aparete electrice	83
8.5. Măsuri de tehnică a securității muncii la fabricarea miezurilor magnetice	86
Cap. 9. Tehnologia de fabricație a înfășurărilor mașinilor și aparatelor electrice	88
9.1. Generalități	88
9.2. Conductoare pentru înfășurări	88
9.3. Izolația înfășurărilor	90
9.4. Tehnologia de fabricație a bobinelor mașinilor și aparatelor electrice	93