




Senzori inteligenti si achizitii de date






Cuprins_9

Incertitudini. Design for six sigma


- Introducere
- Analiza incertitudinilor
- Surse potentiale de erori
- Influenta incertitudinilor
- Exemplu de calcul
- Bazele statistice ale incertitudinii
- Relatii de compunere
- Design for six sigma

Introducere



- Mult timp la baza proiectării sistemelor tehnice a stat un criteriu de bază axat pe obținerea unei durabilități cât mai ridicate;
- Deteriorări întâmplătoare reduceau însă durata de funcționare a sistemelor;
- Echipamentele moderne sunt mult mai complexe;
- Mult mai frecvent pot să apară defectări aleatoare ale elementelor componente sau a sistemului total;
- Elemente sau sisteme aparent identice din punctul de vedere al materialului, formei, tehnologiilor, condiții de funcționare prezintă durabilități diferite;
- Defectele interne ale materialelor utilizate (chiar în condițiile aceleiași șarje), calitatea suprafețelor, mărimea abaterilor dimensionale etc. au o repartitie aleatorie chiar la un proces tehnologic identic;
- Fiabilitatea componentelor și a sistemelor este afectată printre alți factori și de prelucrarea manuală și operațiile de asamblare;
- Scăderea complexității pieselor, a proceselor de asamblare și utilizarea unor câmpuri de toleranțe adecvate influențează de asemenea pozitiv fiabilitatea. O proiectare adecvată impune o fiabilitate ridicată.

Analiza incertitudinilor



Incertitudinea - componentă naturală pentru toate sistemele din lumea înconjurătoare;

În domeniul experimental - expresia face referire la variația unei mărimi pentru măsurări repetate a aceluiași parametru în condiții identice de lucru;

Se poate anticipa că valoarea măsurată se încadrează într-un interval:

$$\text{valoarea_medie} - \text{incertitudine} \leq \text{valoarea_masurata} \leq \text{valoarea_medie} + \text{incertitudine}$$

Valoarea medie - a unei mărimi aleatoare este definită ("n" este numărul de măsurători iar x_i este valoarea corespunzătoare din măsurătoarea "i"):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$


Surse potențiale de erori


- În multe aplicații nu este practic a realiza un număr specificat de măsurători și a calcula valoarea medie și deviația standard;
- O singură valoare măsurată se echivalează cu valoarea medie;
- *Incertitudinea* - trebuie estimată pe baza surselor potențiale de erori

❖ *erori de achiziție*

A. erori de acuratețe – sunt erori constante (sistematice) și se pot elimina;

- *erori de calibrare* a instrumentelor de măsurare – eliminabile prin calibrare proprie pe bază de standarde corespunzătoare;
- *erori de măsurare* datorate senzorului – eliminabile prin calibrarea senzorului și ridicarea caracteristicii;
- *erori de condiționarea semnalului* – eliminabile prin calibrarea senzorului cu circuitele de condiționare conectate;
- *erori de instalare a senzorului* – eliminabile prin instruirea personalului și experiență;
- *erori de aranjare spațială a senzorului*;
- *erori temporale* eliminabile prin controlul mediului;





B. erori de precizie – sunt erori aleatoare (se estimează cu o incertitudine)

- erori de citire a instrumentelor de măsurare
- erori datorate modificărilor în condițiile de experiment

C. tehnici de măsurare mediocre – erori de operator – informațiile obținute se elimină

D. erori grosolane - informațiile obținute se elimină


❖ erori de prelucrare a datelor

- acuratețea calculului valorilor din măsurători
- acuratețea modelului de măsurare instalat
- Multiple surse de erori de măsurare * impun definirea unei incertitudini globale:

$$u_m = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}$$

unde: u_m este incertitudinea valorii măsurate, n este numărul surselor potențiale de eroare din măsurători; u_i – este incertitudinea estimată a măsurătorii provenind de la sursa i .

Influenta incertitudinii




- **Dacă** valoarea măsurată este utilizată pentru compunerea unor noi valori ✱ estimarea incertitudinii valorii rezultate pe baza unei metode adecvate;
- Valoarea se determina astfel:
 - ❖ de la ecuația de compunere;
 - ❖ dezvoltarea în serie Taylor cu aproximația de ordinal întâi

$$u_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot u_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2_{x_i=x_{i0}} \cdot u_i^2}$$

unde: - n – este numărul de valori măsurate utilizate în compunerea noi valori;

u_i – este incertitudinea valorii măsurate de ordinal i .

Exemplu de calcul_1



Măsurarea puterii disipate într-un resistor se realizează prin trei metode:


- *Se măsoară curentul prin rezistorul $P = I^2 \cdot R$*
 - *Se măsoară căderea de tensiune pe rezistorul $P = \frac{U^2}{R}$*
 - *Se măsoară atât curentul cât și tensiunea pe rezistor $P = I \cdot U$*
- Care este incertitudinea fiecăreia dintre metode ?**

$$a) \quad u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 \cdot u_I^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)^2 \cdot u_R^2} = \sqrt{4 \cdot I^2 \cdot R^2 \cdot u_I^2 + I^4 \cdot u_R^2}$$

$$b) \quad u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial U}\right)^2 \cdot u_U^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)^2 \cdot u_R^2} = \sqrt{4 \cdot \left(\frac{U}{R}\right)^2 \cdot u_U^2 + \left(\frac{U^2}{R^2}\right)^2 \cdot u_R^2}$$

$$c) \quad u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial U}\right)^2 \cdot u_U^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 \cdot u_I^2} = \sqrt{I^2 \cdot u_U^2 + U^2 \cdot u_I^2}$$

Exemplu de calcul_2



Rigiditatea unui arc se definește ca și raportul dintre forța generalizată aplicată și deformația arcului pe direcția forței (C- constanta de conversie a unitatii de masura):


$$K = C \cdot \frac{F}{\Delta L}$$

Experimental - se aplica greutatea de valori cunoscute și se măsoara deformațiile obținute:

- incertitudinea cunoasterii greutatii (forteii)
- incertitudinea cunoasterii deformatiilor

$$u_K^2 = \left(\frac{\partial K}{\partial F} \right)^2 \cdot u_F^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial \Delta L} \right)^2 \cdot u_{\Delta L}^2 = \left(\frac{C}{\Delta L} \right)^2 \cdot u_F^2 + \left(-\frac{C \cdot F}{\Delta L^2} \right)^2 \cdot u_{\Delta L}^2$$

Bazele statistice ale incertitudinii experimentale



Deviatia functională standard

$$\sigma = \frac{1}{n-1} \cdot \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \frac{1}{n} \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

Coeficientul functional al variantei


$$\gamma = \frac{\sigma}{\mu}$$

$$\mu - a \cdot \sigma \leq \text{valoarea_masurata} \leq \mu + a \cdot \sigma$$

Nivel de încredere	90 %	95 %	99 %	99.7 % *	99.9 %	99.99 %	99.999 %	99.9999 %
a	1.65	1.96	2.58	3	3.29	3.89	4.42	4.89

* - limita “six” sigma

Relatii de compunere pentru cunoasterea incertitudinii




$$y = a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \dots + a_n \cdot x_n = \sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i$$

$$\mu_y = a_1 \cdot \mu_1 + a_2 \cdot \mu_2 + \dots + a_n \cdot \mu_n = \sum a_i \cdot \mu_i$$


$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i \cdot a_j \cdot \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j = \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sigma_i^2 + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n a_i \cdot a_j \cdot \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$$

unde ρ_{ij} sunt coeficienții de corelație dintre valorile x_i & x_j ($0 \leq \rho_{ij} \leq 1$, $\rho_{ii} = 1$)

Relatii de calcul



<i>Relație funcțională</i>	<i>Valoarea medie (μ)</i>	<i>Deviația funcțională standard (σ)</i>	Coeficientul funcțional al varianței $\left(\gamma = \sigma / \mu\right)$
a (constantă)	a	0	0
x (variabilă)	μ_x	σ_x	$\left(\gamma_x = \sigma_x / \mu_x\right)$
$x + a$	$\mu_x + a$	σ_x	$\gamma_x \approx \frac{\sigma_x}{\mu_x + a}$
$a \cdot x$	$a \cdot \mu_x$	$a \cdot \sigma_x$	γ_x
x^2	μ_x^2	$2 \cdot \gamma_x \cdot \mu_x^2$	$2 \cdot \gamma_x$
x^3	μ_x^3	$3 \cdot \gamma_x \cdot \mu_x^3$	$3 \cdot \gamma_x$
$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{\mu_x}$	$\frac{\gamma_x}{\mu_x}$	γ_x
$x \pm y$	$\mu_x \pm \mu_y$	$\frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\mu_x \pm \mu_y}$	$\frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\mu_x \pm \mu_y}$
$x \cdot y$	$\mu_x \cdot \mu_y$	$\mu_x \cdot \mu_y \cdot \sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$	$\sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$
$\frac{x}{y}$	$\frac{\mu_x}{\mu_y}$	$\frac{\mu_x}{\mu_y} \cdot \sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$	$\sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$




- **În Roma antică** - proiectantul de poduri / punți utiliza o verificare a durabilității construcției pentru evitarea defecțiunilor;
- ✱ noțiunea de **coficient de siguranță**.
- Coeficientul de siguranță pentru sistemele structurale propus de **Philon din Bizanț** (mort în 220 BC):

$$N = \frac{\text{capacitate}}{\text{sarcina}} = \frac{\text{rezistenta admisibila}}{\text{solicitare}}$$

- În *domeniul aerospațial* – masa minimala ✱ coeficienti reduși;
- În *domeniul proiectilelor militare* - coeficient de siguranță unitar - produsul este de funcționare unică;
- *Avioanele de luptă* - coeficient de siguranță de 1.2 - dar echipajul este dotat cu sisteme de aruncare și parașute iar sistemul este inspectat și menținut periodic în mod riguros;
- În *domeniul avioanelor de transport* - coeficient de 1.5 - un control periodic extrem de precis.

Variante ale coeficientului de siguranță



- **Robert L. Norton** - teoria unui coeficient de siguranță ridicat;
- **Coeficientul de siguranță global** este o combinație a unor coeficienți de siguranță care iau în considerare proprietăți de material, acuratețea modelului ingineresc și a nivelului probabil a mediului de lucru;
- pentru materiale elastice luându-se în considerare limita de curgere:


$$N_{elastic} \geq \max(N_1, N_2, N_3)$$

- pentru materiale fragile luându-se în considerare rezistența limită la rupere:

$$N_{fragil} \geq 2[\max(N_1, N_2, N_3)]$$

unde valorile N_1 , N_2 , N_3 tin cont de: parametrii de material, acuratețea modelului, mediul de lucru.

R.L. NORTON - coeficientii N_1




Coeficient de siguranță	N_1 Parametrii de material (test)	N_2 Acuratețea modelului	N_3 Mediu de lucru
1.3	Complet caracterizat	Confirmat prin încercări	Același ca și în condițiile de încercare
2	Aproximații bune	Aproximații bune	Controlat, temperatura mediului ambiant
3	Aproximații corecte	Aproximații corecte	Modificări moderate
> 5	Aproximații brute	Aproximații brute	Modificări majore

Joseph P. Visodic – coeficient de siguranță

- recomanda un coeficient de siguranță minimal - cunoaștere cumulativă și experiență
- pentru materiale elastice și limita de curgere

<i>Coeficient de siguranță</i>	<i>Cunoașterea sarcinii</i>	<i>Cunoaștere a solicitării</i>	<i>Cunoașterea parametrilor de material</i>	<i>Cunoașterea mediului</i>
1.2 – 1.5	Precis	Precis	Foarte bine	Controlabil
1.5 – 2.0	Bine	Bine	Foarte bine	Constant
2.0 – 2.5	Bine	Bine	Mediu	Normal
2.5 – 3.0	Mediu	Mediu	Mai puțin testate	Normal
3.0 – 4.0	Mediu	Mediu	Netestate	Normal



Fiabilitatea la sollicitări statice





Coeficientul de siguranță “c”:
$$c = \frac{S}{\sigma}$$

unde: ***S*** – **este mărimea limită** – caracteristica de rezistență a materialului secțiunii concret solicitate, uzură limită, temperatură limită, vibrație (amplitudine, viteză, accelerație), presiune acustică limită etc., forța nominală sau tensiunea admisibilă; ***σ*** – **este mărimea efectivă corespunzătoare, calculată, determinată** etc.

Parametrii anteriori – **caracter de marime statistica**




Caracterul statistic in calculul coeficientului de siguranta



- Coeficientul de siguranță se impune să fie supraunitar;
- Mărimea suprafeței hașurate indică posibilitatea ca tensiunile efective să fie mai mari decât cele limită și implicit un coeficient de siguranță subunitar

Coeficientul de siguranță și fiabilitatea



Coeficientul de siguranță – ținând cont de fiabilitate:

$$c_F = c \cdot \left(\frac{1 - a \cdot \gamma_s}{1 + a \cdot \gamma_\sigma} \right)$$

unde: c - coeficientul de siguranță mediu bazat pe valori medii sau valori scontate ;


a – este numărul deviației standard pentru a asigura nivelul dorit;

γ_σ – este coeficientul de variație a valorii tensiunii (estimativ);


γ_s – este coeficientul de variație a tensiunii admisibile (publicat sau estimat)

a	0	1.65	2.33	3	3.08	3.62	4.42	4.89
Fiabilitate	50 %	95 %	99 %	99.87 %	99.9 %	99.99 %	99.999 %	99.9999 %
Rata defectărilor	50 %	5 %	1 %	0.13 %	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}

DESIGN FOR SIX SIGMA / Introducere




- *Calitatea* sistemelor – înțelese ca produse, procese, servicii – un scop pentru proiectanți și beneficiari;
- *Statistica* - un domeniu de bază pentru analiza calității;
- **Design For Six Sigma (DFSS)**
 - După 1980 - un puternică schimb de informație referitoare la calitate dinspre societatea japoneză spre cea americană;
 - Domeniul TQM, Metoda Taguchi, Management și planificare etc;
 - General Electric - după 1990, raportând în 1999 - produsele sale respectă DFSS și salvând pe această cale 2 bilioane \$;
 - Firma Motorola se înscrie pe aceeași traiectorie.
- **Six Sigma** (sigma provine de la litera grecească care reprezintă deviația standard în statistică) - o metodologie de creștere a capabilității și de a reduce defectele în orice proces.



- Conceptul fundamental pentru statistică - *unitatea statistică*;
- Unitatea statistică - forma individuală de manifestare obiectivă a fenomenelor și proceselor supuse statisticii;
- Fiecare unitate statistică - caracteristici cantitative și calitative;
- Totalitatea unităților - printr-o proprietate comună - pot fi considerate o colectivitate statistică;
- Cercetarea unei colectivități - se exprima prin variabile aleatoare - variația unei caracteristici întâmplătoare ce rezultă din cercetarea colectivității respective;
- Această variație este pusă în evidență de seria statistică de repartiție (repartiția variabilei aleatoare).

$$X : \left(\begin{matrix} x_i \\ f(x_i) \end{matrix} \right), i = 1, 2, \dots, n \quad X : \left(\begin{matrix} x \\ \varphi(x) \end{matrix} \right), x \in [a, b] \quad \textbf{Forma discreta}$$

unde: x_i reprezintă variantele respective; $f(x_i)$ reprezintă probabilitățile respective $f(x_i) = P(X = x_i)$ (funcția de probabilitate); $\varphi(x)$ este densitatea de probabilitate în punctual x



Funcția de repartiție a variabilei aleatoare continue:

$$F(x) = P(X < x_0) = \int_a^{x_0} \varphi(x) \cdot dx$$

Repartiție normală (Gauss) - densitatea de probabilitate:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

unde: m și σ sunt parametrii repartiției (media și respectiv dispersia), $e = 2.71828$, $\pi = 3.14159$.

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2} dt$$

Curba de repartitie normala


• Curba de repartiție normală - este necesară determinarea punctelor de extreme și de inflexiune ale funcției;

• Pe principiul clasic al analizei matematice se poate determina:


❖ Maximul funcției - în punctual $x = \mu$ - de valoare

$$f_{\max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

❖ Punctele de inflexiune se găsesc la abscisa $x = \mu \pm \sigma$



Exemplu de reprezentare




O variabilă urmărită în procesul de măsurare prezintă o variație între 23 [U.M.] și 88 [U.M.] cu o frecvență reprezentată în tabel. Se cere să se determine media variabilei respective, dispersia și să se reprezinte curba densității de probabilitate.

Intervalul [U.M.]	Frecvența n_i	Frecvența relativă $f(x_i) = \frac{n_i}{n}$
20 – 30	6	0.06
30 – 40	12	0.12
40 - 50	16	0.16
50 - 60	32	0.32
60 - 70	15	0.15
70 - 80	13	0.13
80 - 90	6	0.06
Total n = 100		1

- Din observația amplitudinii variației [U.M.]


$$R = x_{\max} - x_{\min} = 89 - 23 = 66$$

- se pot admite 7 intervale egale de mărime: $h = 10$



Media: $\mu = 55$ [U.M.]


Dispersia: $\sigma = 20$.



Densitatea de probabilitate

Densitatea de probabilitate

- Curba densității de probabilitate se localizează prin media μ și are forma determinată de dispersia σ ;



Proportia de observatii in interval centrat

